



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

ANNO 2024



Regione Marche



Allegato 5

Schede per il censimento per le aree di emergenza

Sindaco: dott. Marco Fioravanti
Segretario: dott. Vincenzo Pecoraro
Dirigente di settore: ing. Maurizio Piccioni

Progettisti: ing. Roberto Gregori ing. Roberto Capancioni geol. Sara Abeti geol. Gianluigi Bartolini arch. Laura Cennini arch. Ph.D. Elisabetta Schiavone
--

AREA ATTESA_01**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parco Giochi "Ugo Tasselli"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Romana	
INDIRIZZO	Viale Treviri	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.853895°	LONG 13.563058°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Circonvallazione Ovest
EST	Viale Treviri
SUD	Parco Annunziata
OVEST	Via Salaria



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Treviri	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Niccolò Tommaseo	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	10.300			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	5.150			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☐
	GHIAIA	☐	☒	☐
	PRATO	☒	☐	☐
	TERRA	☐	☒	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno (circa 10)		☒	☐	☐
Panchine in metallo		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

FARMACIA/SANITARIA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_02

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Parco Giochi "Emanuela Loi"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Borgo Solestà	
INDIRIZZO	Via Giuseppe Verdi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.857119°	LONG 13.562310°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Antonio Vivaldi
EST	Via S. Serafino da Montegranaro
SUD	Via S. Serafino da Montegranaro
OVEST	Via S. Serafino da Montegranaro



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Giuseppe Verdi	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via San Serafino da Montegranaro	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4.300			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	2.150			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☒	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno		☐	☒	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☒ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_03**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Giardino Pubblico	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Borgo Solestà	
INDIRIZZO	Via Galiè - Via Bengasi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.860086°	LONG 13.567475°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Galiè
EST	Viale Marcello Federici
SUD	Via San Serafino da Montegranaro
OVEST	Via Giuseppe Verdi



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Galiè	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
Via Francesco Saladini	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
Via Bengasi	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
Via De Berardinis	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4.400			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	2.200			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA Forte pendenza sul lato ovest	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☐ STABILE CON		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_04**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Monterocco	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monterocco	
INDIRIZZO	Via Giacinto Cornacchioli	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.866536°	LONG 13.561243°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Domenico Cimarosa
EST	Via Giacinto Cornacchioli
SUD	Via Giacinto Cornacchioli
OVEST	Largo Antonio Lozzi



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Giacinto Cornacchioli	☒ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	600			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE	PENDENZA >8%		

AREE ATTESA

MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA	

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_05

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Parcheggio Chiesa SS Pietro e Paolo	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Campo Parignano	
INDIRIZZO	Via Giovanni Amadio	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.858391°	LONG 13.583474°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Circonvallazione Nord
EST	Viale marcello Federici
SUD	Via del Ponte Vecchio
OVEST	Via Montello - Via Pasubio - Via Montegrappa



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Giovanni Amadio (parcheggio)	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Giovanni Amadio	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Montello	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2.000			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.000			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		

MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1		☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a		☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno (7)		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☒ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☒ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_06

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Piazza Diaz	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Campo Parignano	
INDIRIZZO	Piazza Armando Diaz	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.858681°	LONG 13.580601°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Circonvallazione Nord
EST	Via Nazario Sauro
SUD	Via Piave
OVEST	Viale Marcello Federici



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Fabio Filzi	☒ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
Via XXIV Maggio	☒ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
Via V Novembre	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☒	☐
Via XXIV Maggio	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☐	☒	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2.200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.100			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☒	☐
	TERRA	☐	☒	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON	☐ INSTABILE	

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE
Legno (circa 20)			☒	☐
Cemento			☒	☐
			☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_07

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Parcheggio Piazzarola	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	Via Pacifici	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.850092°	LONG 13.573136°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Pacifici
EST	Lungo castellano
SUD	Porta Cartara
OVEST	Porta Cartara



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Pacifici	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	600			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA vie d'accesso > 8%	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_08

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Piazza San Tommaso	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	Via del Pozzetto – Via Buonarroti	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.855699°	LONG 13.570722°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via delle Stelle
EST	Via delle Torri - Via della Fortezza
SUD	Via Dino Angelini
OVEST	Via Lunga - C.so di Sotto



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Buonarroti	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
Via del Pozzetto	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.300			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	650			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA.	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Travertino		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt		☐ Assente
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico		☒ Privati
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO


N.B. Attualmente la piazza è in fase di restauro - Foto di repertorio



AREA ATTESA_09**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazza Ventidio Basso	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	Via E. Tamburini	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.857503°	LONG 13.573655°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Ponte Romano - Via delle Stelle
EST	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
SUD	Corso di Sotto - via Nicolò IV - Via Vidacilio
OVEST	Via San Giacomo



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Elisabetta Trebbiani	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via delle Donne	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
Via E Tamburini	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.250			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	625			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno (circa 10)		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_10**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazza del Popolo	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	C.so Giuseppe Mazzini – Via Cino del Duca	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.854716°	LONG 13.575556°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Nicolò IV - Via Vidacilio
EST	Corso Trento e Trieste
SUD	Via Pretoriana
OVEST	Via della Fortezza - Via delle Torri



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
C.so Giuseppe Mazzini	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Cino del Duca	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.950			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	975			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON	☐ INSTABILE	

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Portici			☒	☐	☐
Dehors e ombrelloni privati dei bar/caffetterie			☒	☐	☐
			☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Sedute private dei bar/caffetterie che affacciano sulla piazza (circa un centinaio)			☒	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt		☐ Assente	
	☒ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico		☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile		☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata			
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml					
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☒ Accessibile	☒ Adeguabile		☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_11**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazza Arringo	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	Piazza Arringo	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.853477°	LONG 13.577398°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via delle Canterine
EST	Via Tito Afranio - via dei Bonaccorsi - Via Candido Augusto Vecchi
SUD	Lungo Castellano Sisto
OVEST	Corso Trento e Trieste



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Cino del Duca Via dei Bonaccorsi	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via XX Settembre	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
C.so Vittorio Emanuele	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2.400			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.200			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		

AREE ATTESA

MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA	

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Dehors e ombrelloni privati dei bar/caffetterie		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Sedute private dei bar/caffetterie che affacciano sulla piazza (circa 100)		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_12**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazza Giacomini	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	Via G. Sacconi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.856733°	LONG 13.579050°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Ponte Porta Tufilla - Via Lungo Tronto Emidio Bartolomei
EST	Via dei Malaspina
SUD	Corso Giuseppe Mazzini
OVEST	Via Tito Afranio



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Lungo Tronto Emidio Bartolomei	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via delle Canterine	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Giuseppe Sacconi	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
Via Alfieri e via Tasso	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.000			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	500			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		

MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2		☐ R3	☐ R4
ALTRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB		☐ RM	☐ RA


F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 m				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 m			
SCUOLA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_13**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Giardino Colucci	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Centro Storico	
INDIRIZZO	Via Ugo Foscolo	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.854572°	LONG 13.582215°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Porta Tufilla
EST	Via Porta Tufilla
SUD	Viale De Gasperi
OVEST	Via dei Bonaparte



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Ugo Foscolo	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
Via Pietro Alemanni	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4.200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	2.400			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☒	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA > 8%	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_14**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazza Immacolata	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via Urbino – Piazza Immacolata	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.852442°	LONG 13.592048°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Viale della Repubblica
EST	Viale della Repubblica
SUD	Via Loreto
OVEST	Via Napoli - Via Erasmo Mari



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Augusto Murri	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Viale B. Croce Via Orlando V. Emanuele	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Urbino	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	6.300			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	3.150			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☒
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE
Panchine in legno			☒	☐
			☐	☐
			☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_15**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parco Giochi Baden Powell	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via Vittorio Emanuele Orlando	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.852572°	LONG 13.590085°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Benedetto Croce
EST	Via Erasmo Mari
SUD	Via Merli - Via Foligno
OVEST	Via Sgariglia



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Vittorio Emanuele Orlando	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
Via Benedetto Croce	☒ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2.200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.100			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☒
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE
Panchine in legno circa 10			☐	☒
			☐	☐
			☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_16**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazzale della Stazione	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Viale Marconi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.855072°	LONG 13.587937°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Piemonte
EST	Viale Indipendenza
SUD	Via Benedetto Croce
OVEST	Ponte di Porta Maggiore



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Viale Luigi Luciani	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
Via Torino	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	7.200			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	3.600			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICRO ZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☒ RB	☐ RM	☐ RA


F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE
Panchine con pensilina alle fermate degli autobus (circa 10)			☐	☒
			☐	☐
			☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_17

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Giardino Liceo Artistico "O. Licini"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via A. De Dominici	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.847844°	LONG 13.587493°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Serafino Cellini
EST	Via Foligno
SUD	Via III Ottobre
OVEST	Via III Ottobre



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via III Ottobre	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via A. De Dominicis	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3.900			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.950			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno (circa 20)		☐	☒	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☒ PUBBLICO ☒ PRIVATO	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_18**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Giardino Liceo Linguistico "E. Trebbiani"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via Faleria	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.852243°	LONG 13.596106°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via della Repubblica
EST	Via Erasmo Mari
SUD	Via Erasmo Mari
OVEST	Via F. Kennedy John



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Faleria	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☒	☐
Via Cola D'Amatrice	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.700			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	850			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☒
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno (2)		☐	☐	☒
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_19**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parco Giochi Tofare	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via Napoli - Via Cagliari	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.849642°	LONG 13.597528°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Piceno Aprutina
EST	Via Piceno Aprutina
SUD	Via Loreto
OVEST	Via Napoli



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Napoli	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
Via Cagliari	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Oristano	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
Via Nuoro	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3.500			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.750			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☒
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA dislivelli con scale	
MICRO ZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno e metallo verniciato (circa 15)		☐	☒	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_20

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Piazzale Chiesa SS Simone e Giuda	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monticelli	
INDIRIZZO	Via dei Frassini – Via Platani	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.848425°	LONG 13.620437°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via degli Iris
EST	Strada Salaria Inferiore
SUD	Via dei Platani
OVEST	Via Tevere



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Frassini	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	6.000			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	3.000			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☒
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_21

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Parcheggio Scuola Don Giussani	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monticelli	
INDIRIZZO	Via delle Begonie – Via degli Iris	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.853050°	LONG 13.617080°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via delle Begonie
EST	Via degli Iris
SUD	Strada Salaria Inferiore
OVEST	Via delle Begonie



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via delle Begonie	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
Via degli Iris	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	5.600			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	2.800			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA >8%	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☒ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_22

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Area Verde Monticelli	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monticelli	
INDIRIZZO	Via dei Narcisi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.852560°	LONG 13.623928°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via delle Genziane
EST	Via dei Gelsomini
SUD	Strada Statale Inferiore
OVEST	Via delle Zinnie



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Narcisi	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☐	☒	☐
Via dei Gelsomini	☒ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4.800			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	2.400			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☒	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA >8%	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)					
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_23

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Piazza Chiesa ss. Cosma e Damiano	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Mozzano	
INDIRIZZO	Via dei Trattati	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.832976°	LONG 13.512492°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Romana
EST	Via Romana
SUD	Via Romana
OVEST	Via del Castello



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via delle Saline	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via Don Rossi	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
Via dei Trattati	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA			
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	520					
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	260					
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE			
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE			
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO	
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐	
	GHIAIA		☐	☐	☐	
	PRATO		☐	☐	☐	
	TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE			
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA.			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	
ATRI RISCHI	Incendi	☒ Interfacci	☐ RB	☐ RM	☐ RA	

	boschivi e di interfaccia	a			
--	---------------------------	---	--	--	--

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
5 Panchine in legno e ferro		☒	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☒ Privati	
	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml				

AREE ATTESA

SCUOLA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_24**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Piazza Chiesa SS. Benedetto e Cristina	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Rosara	
INDIRIZZO	SP 163 Strada per Rosara	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.837898°	LONG 13.540199°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Strada Per Rosara
EST	Strada Per Rosara
SUD	—
OVEST	Strada Per Rosara

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Da SP 163	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
Da SP 163	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	370				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	185				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☒
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA entro l'8%		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Ex lavatoio con struttura in muratura/pietra		☐	☐	☒
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
1 panchina in legno		☐	☒	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml				
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_25**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Pubblico	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Castel Trosino	
INDIRIZZO	S.P. 90 Valle Castellana	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.821867°	LONG 13.552785°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	—
EST	Strada Provinciale Valle Castellana
SUD	Strada Provinciale Valle Castellana
OVEST	Strada Provinciale Valle Castellana

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Da SP.90	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
Da Parco Pubblico	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1.880				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	940				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Pensilina per l'attesa del trasporto pubblico		☐	☒	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
1 Panchina in metallo		☐	☒	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml				
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_26**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Giardino Pubblico Piagge	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Piagge	
INDIRIZZO	SP. 76 Colle San Marco	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.837940°	LONG 13.576553°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	SP. 76 Colle San Marco
EST	SP. 76 Colle San Marco
SUD	SP. 76 Colle San Marco
OVEST	SP. 76 Colle San Marco

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Da S.P. 76	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
Da viabilità locale	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1290				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	645				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☒	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA oltre il 10%		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
6 Panchine in legno + 2 panche con tavolo in legno		☒	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml				
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_27**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Case ERAP	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Venagrande	
INDIRIZZO	Via della Polveriera, 47	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.892041°	LONG 13.544727°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via della Polveriera
EST	Via della Polveriera
SUD	Via Caprignana
OVEST	Strada dell'Ascensione

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via della Polveriera, 47	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☐ PUBBLICA		☒ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	760				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	380				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Porticato fabbricato Case ERAP		☒	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml				
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_28**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheeggio Stadio Del Duca	
QUARTIERE/LOCALITÀ	S. Gaetano – Le valli	
INDIRIZZO	Via Zeppelle- via Costantino Rozzi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.861747°	LONG 13.592434°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Circonvallazione Nord
EST	Via delle Zeppelle
SUD	Via Costantino Rozzi
OVEST	Circonvallazione Nord



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via delle Zeppelle	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	9.155				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	4.775				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	

AREE ATTESA

GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_29

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Giardino pubblico – P.zza Chiesa S. Rita	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Brecciarolo	
INDIRIZZO	Via dei Settembrini	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.852328°	LONG 13.641040°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Strada Salaria Inferiore
EST	Strada Salaria Inferiore
SUD	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
OVEST	Via delle Campanule



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Settembrini	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Accesso Giardino Pubblico da via dei Settembrini	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☒	☐
Accesso Giardino Pubblico da via delle Betulle	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☒	☐
Via delle Campanule	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1220			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	610			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☒	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☒	☐
	TERRA	☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☒ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacc a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente			
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente			
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente			
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE				
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO		
Tettoia in posizione non accessibile (rampa pendenza > 16%) presso il Centro Socio Culturale Brecciarolo			☐	☒	☐		
			☐	☐	☐		
			☐	☐	☐		
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE				
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO		
5 Panchine in legno presenti nel giardino pubblico			☐	☒	☐		
Sedie e Panche presenti presso il Centro Socio Culturale Brecciarolo			☐	☒	☐		
			☐	☐	☐		
SERVIZI IGIENICI	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt		☐ Assente			
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico		☐ Privati			
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile		☒ Non Accessibile			
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata					
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml							
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile			
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile		☒ Non Accessibile			

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 m			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_30**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Campo Sportivo	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Poggio di Bretta	
INDIRIZZO	Via E. Luzi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.865443°	LONG 13.639244°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via Emidio Luzi
EST	—
SUD	Via Emidio Luzi
OVEST	—

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via E. Luzi	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	340				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	170				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA < 8%		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

AREE ATTESA

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ		☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE		☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.			☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Presenti nel giardino Pubblico limitrofo			☒	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente		☒ Distanza <100 mt		☐ Assente
	☐ Pubblici		☐ Privati aperti al pubblico		☒ Privati
	☒ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
	☐ Disponibile h24 /7/7		☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml					
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml					
SCUOLA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile

AREE ATTESA

CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_31**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheeggio Area Camper	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Marino Zona Industriale	
INDIRIZZO	Via Picena Aprutina	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.847171°	LONG 13.609644°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via del Commercio
EST	Via Piceno Aprutina
SUD	Strada di Castagneti
OVEST	Via Piceno Aprutina



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Piceno Aprutina	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	3120				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.560				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☒
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☐ Disponibilità condizionata	☒ Non Agibile	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml				
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_32

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Parcheggio Centro Commerciale “Al Battente”	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Marino – Zona Industriale	
INDIRIZZO	Via della Canapa - Via del Commercio	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.844848°	LONG 13.622722°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	—
EST	Via del Commercio
SUD	Via del Commercio
OVEST	Via del Commercio



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Gorgi	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
Via del Commercio	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
Via della Canapa	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐
.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☐ PUBBLICA	☒ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	16.992			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	8.496			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE

AREE ATTESA

GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_33**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Campo Sportivo "Le Villette"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Marino – Zona Industriale	
INDIRIZZO	Via dei Ciliegi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.844388°	LONG 13.636876°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via del Commercio
EST	Via dei Peschi
SUD	Via dei Peschi
OVEST	Via dei Peschi



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Cigliegi	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	1745			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	872			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☒
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☐ PIANEGGIANTE	PENDENZA		

MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1		☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a		☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI RIPARO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE	
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Panchine in legno (2)		☒	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	☒ Pubblici	☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_34**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio fronte Pfizer	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Marino – Zona Industriale	
INDIRIZZO	Via del Commercio	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.846236°	LONG 13.651315°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Via della Bonifica
EST	Via del Commercio
SUD	Via del Commercio
OVEST	Via del Commercio



C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via del Commercio	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	2.820				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.410				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

AREE ATTESA

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ		☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.			☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
			☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente		☐ Distanza <100 mt	☒ Assente	
	☐ Pubblici		☐ Privati aperti al pubblico	☐ Privati	
	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7		☐ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml					
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml					
SCUOLA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
CHIESA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

AREE ATTESA

CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_35**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio C. Commerciale "Città delle Stelle"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Campolungo – Villa S. Antonio	
INDIRIZZO	Via dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.857101°	LONG 13.710016°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	—
EST	Via Mutilati e Invalidi del Lavoro
SUD	Via Mutilati e Invalidi del Lavoro
OVEST	Via Mutilati e Invalidi del Lavoro

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Mutilati ed Invalidi del Lavoro	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☐ PUBBLICA	☒ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	44.799			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	22.399			
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☒	☐	☐
	GHIAIA	☐	☐	☐
	PRATO	☐	☐	☐
	TERRA	☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE	
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA	
MICROZONAZIONE SISMICA	☐ STABILE	☒ STABILE CON		☐ INSTABILE

(zona MS)		AMPLIFICAZIONI			
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☒ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente	
PRESENZA DI RIPARO	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Porticato Centro Commerciale ingresso principale Sud			☒	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
3 Panchine senza schienale in prossimità dell'ingresso principale Sud			☒	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt		☐ Assente	
	☐ Pubblici	☒ Privati aperti al pubblico		☐ Privati	
	☒ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile	
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata			
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml					
CENTRO COMMERCIALE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile		☐ Non	

AREE ATTESA

			Accessibile
ELETTRONICA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_36**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Chiesa Loc. Villa S. Antonio	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Campolungo – Villa S. Antonio	
INDIRIZZO	Via Monte Catria	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.861232°	LONG 13.717046°

B. PERIMETRAZIONE

LIMITI ZONA DI PERTINENZA	
NORD	Strada Salaria
EST	Strada Salaria
SUD	Strada Provinciale Ancaranese
OVEST	Strada Salaria

C. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Monte Catria	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐

D. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

E. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	460				
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	230				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA < 8%		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

F. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA		☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ		☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE		☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.			☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.			☐	☐	☐
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.			☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☒ SI	☐ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
1 Panchina in legno e pietra			☒	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente		☒ Distanza <100 mt		☐ Assente
	☐ Pubblici		☐ Privati aperti al pubblico		☒ Privati
	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☒ Non Accessibile
	☐ Disponibile h24 7/7		☒ Disponibilità condizionata		
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml					
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile		☐ Adeguabile		☐ Non

AREE ATTESA

			Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA ATTESA_37

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Parcheggio Lisciano	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Lisciano	
INDIRIZZO	S.P. 117 Lisciano	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.830443°	LONG 13.602087°

ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
S.P. 117 Lisciano	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

B. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

C. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	880	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	440	
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
PAVIMENTAZIONE E	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE

PERCORRIBILITÀ			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

D. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ		☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente		☒ Distanza <100 mt		☐ Assente
	☐ Pubblici		☐ Privati aperti al pubblico		☐ Privati

	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml			
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/ PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

E. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA RICOVERO_01**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Palazzetto Ezio Galosi	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monterocco	
INDIRIZZO	Via Antonio Mancini	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.862660°.	LONG 13.564658°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Antonio Mancini	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	1800	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	144	

AREA ATTESA_37**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Lisciano	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Lisciano	
INDIRIZZO	S.P. 117 Lisciano	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.830443°	LONG 13.602087°

ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
S.P. 117 Lisciano	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐

B. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

C. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	880	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	440	
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
PAVIMENTAZIONE E	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE

PERCORRIBILITÀ			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

D. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ		☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE		☐ Presente	☒ Distanza <100 mt	☐ Assente
PRESENZA DI RIPARO	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI RIPARO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
PRESENZA DI SEDUTE	☐ SI	☒ NO	STATO DI MANUTENZIONE		
TIPOLOGIA DI SEDUTE E NUMERO			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
SERVIZI IGIENICI	☐ Presente		☒ Distanza <100 mt		☐ Assente
	☐ Pubblici		☐ Privati aperti al pubblico		☐ Privati

	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
	☐ Disponibile h24 7/7	☒ Disponibilità condizionata	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml			
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/ PIZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
EDIFICI DI POTENZIALE SUPPORTO ENTRO 100 ml			
SCUOLA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CHIESA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
CIRCOLO CITTADINO/CENTRO SOCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ☐ PUBBLICO ☐ PRIVATO	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

E. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



TIPOLOGIA DI AREA	☒ PREVALENTEMENTE COPERTA		☐ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☒
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE		
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	☐ Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☒ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Adeguabili		☐ Buono ☒ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				

CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO




AREA RICOVERO_02

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Impianto Sportivo Monterocco	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monterocco	
INDIRIZZO	Via Antonio Mancini	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.861210°	LONG 13.563839°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO		PEDONI		
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Antonio Mancini	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	7.000	

STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	2.800				
TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☒ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☒	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	☐ Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacc a	☒ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☒ Mediocre ☐ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	

ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 m			
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO




AREA RICOVERO_03**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Stadio Del Duca	
QUARTIERE/LOCALITÀ	S. Gaetano Valli	
INDIRIZZO	Via Zeppelle – Via Costantino Rozzi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.861747°	LONG 13.592434°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via delle Zeppelle	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☒	☐	☐
Viale C. Rozzi	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	9.155	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	732	

TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☒ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA circa 8%		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	☐ Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☐ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 m				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA RICOVERO_04**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Complesso Sportivo Pennile di Sotto	
QUARTIERE/LOCALITÀ	S. Gaetano Valli	
INDIRIZZO	Via Abruzzo - Via Marche	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.857210°	LONG 13.595129°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Abruzzo	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	9.600	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	768	
TIPOLOGIA DI AREA	☒ PREVALENTEMENTE COPERTA	☐ PREVALENTEMENTE SCOPERTA
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE
		BUONO MEDIOCRE PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐ ☒ ☐
	GHIAIA	☐ ☐ ☐

	PRATO	☐	☒	☐
	TERRA	☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE	☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3 ☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM ☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/PIZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA RICOVERO_05**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Complesso Tennistico "V. Roiati"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	S. Gaetano Valli	
INDIRIZZO	Viale Costantino Rozzi	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.859319°	LONG 13.594744°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Viale Costantino Rozzi	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	1.800	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	144	

TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☐ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA >8%		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☐ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ E1	X E2	☐ E3	☐ E4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☐ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA RICOVERO_06**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Campo di Calcio S.G.L. Carbon	
QUARTIERE/LOCALITÀ	S. Gaetano Valli	
INDIRIZZO	Via Piemonte	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.857759°	LONG 13.592277°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via Piemonte	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	8.000			
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	640			
TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☐ PREVALENTEMENTE SCOPERTA	
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO	STATO DI MANUTENZIONE		
		BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA	☐	☐	☒
	GHIAIA	☐	☐	☐

	PRATO	☐	☐	☒	
	TERRA	☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE	☐ ASSENTE			
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE	PENDENZA			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE	☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE		
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO





AREA RICOVERO_07**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Parcheggio Centro Commerciale "Al Battente"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Marino – Zona Industriale	
INDIRIZZO	Via della Canapa – Via del Commercio	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.844824°	LONG 13.623026°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Gorgi	☐ Nord ☒ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☒	☐	☐
Via del Commercio	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☐	☒
Via della Canapa	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA	☒ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	17.000	

STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	1.360				
TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☒ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☒ Accessibili		☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☐ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	

ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml			
CENTRO COMMERCIALE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA RICOVERO_08**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Centro Sportivo Città di Ascoli	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Marino- Zona Industriale	
INDIRIZZO	S.P. Bonifica, 8	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.847864°	LONG 13.649388°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Strada della Bonifica	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐	☒
Strada della Bonifica	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☐	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☐ PUBBLICA	☒ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	3.600	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA	288	

(numero di persone)					
TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALEMENTEMENTE COPERTA		☒ PREVALEMENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☒	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfaccia	☒ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				

CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☒ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA RICOVERO_09

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Campo Scuola di Atletica Leggera	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via A. De Dominicis	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.847898°	LONG 13.590573°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via A. De Dominicis	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☐	☒
Via Gaetano Spalvieri	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☐	☒
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	10.400	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	832	

TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☒ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☒
	GHIAIA		☐	☐	☒
	PRATO		☐	☐	☒
	TERRA		☐	☐	☒
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
	☐ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA RICOVERO_10

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Palestra Polivalente	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via A. De Dominicis	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.847704°	LONG 13.588175°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via A. De Dominicis	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☒ Sud	☒	☒	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	672	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	269	

TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☐ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☒	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfaccia	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
	☒ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO




AREA RICOVERO_01

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Palabasket	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Maggiore	
INDIRIZZO	Via G. Spalvieri	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.848241°	LONG 13.592623°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via G. Spalvieri	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☒ Sud	☒	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	1.400	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	560	

TIPOLOGIA DI AREA	☒ PREVALENTEMENTE COPERTA		☐ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☐ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☒
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☐ PIANEGGIANTE		PENDENZA >8%		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☒ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
	☒ Adeguabili		☐ Buono ☐ Mediocre ☒ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☒ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO




AREA RICOVERO_12

A. IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	Velodromo Campo Calcio "Monticelli"	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Monticelli	
INDIRIZZO	Via dei Frassini	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.848641°	LONG 13.621568°

B. ACCESSI ALL'AREA

INDIRIZZO	PERIMETRO	PEDONI			
		CARRABILE	ACCESSIBILE	ADEGUABILE	NON ACCESSIBILE
Via dei Frassini	☐ Nord ☐ Est ☒ Ovest ☐ Sud	☒	☐	☒	☐
Viale dei Platani	☒ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☒	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐
	☐ Nord ☐ Est ☐ Ovest ☐ Sud	☐	☐	☐	☐

C. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☒ ASSENTE

D. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETÀ	☒ PUBBLICA	☐ PRIVATA
SUPERFICE DELL'AREA (mq)	8.000	
STIMA CAPACITÀ RICETTIVA (numero di persone)	640	

TIPOLOGIA DI AREA	☐ PREVALENTEMENTE COPERTA		☒ PREVALENTEMENTE SCOPERTA		
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☐	☐	☒
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☒	☐	☐
	TERRA		☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA >8%		
MICRO ZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI	☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☒ RB	☐ RM	☐ RA

E. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
SERVIZI IGIENICI PRESENTI NELL'AREA DI RICOVERO	ACCESSIBILITÀ	NUMERO	STATO MANUTENZIONE	
	☐ Accessibili		☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Non accessibili		☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
	☒ Adeguabili		☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo	
ESERCIZI COMMERCIALI ENTRO 100 ml				
CENTRO COMMERCIALE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile	

BAR/CAFFETTERIE/RISTORANTI/P IZZERIE	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
SUPERMERCATI/ALIMENTARI	☒ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
FARMACIA/SANITARIA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
TABACCHI	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile
ELETTRONICA	☐ Accessibile	☐ Adeguabile	☐ Non Accessibile

F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



AREA AMMASSAMENTO_01**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Area Ammassamento Soccorsi	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Porta Cappuccina	
INDIRIZZO	Via San Serafino da Montegranaro	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.857067°	LONG 13.558395°

B. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE

C. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA			
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	4.590					
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE			
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE			
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO	
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐	
	GHIAIA		☐	☐	☐	
	PRATO		☐	☐	☐	
	TERRA		☐	☐	☐	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE			
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA			
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE	
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA	

D. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente

E. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO



1. AREA AMMASSAMENTO_02**A. IDENTIFICAZIONE**

DENOMINAZIONE	Area Ammassamento Soccorsi	
QUARTIERE/LOCALITÀ	Piceno Aprutina - Zona Castagneti	
INDIRIZZO	Via Calzecchi Onesti	
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT 42.844950°	LONG 13.611338°

B. SEGNALETICA ED INFORMAZIONI

SEGNALETICA IDENTIFICATIVA	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE
SEGNALETICA INFORMATIVA	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE
SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	☐ PRESENTE	☐ ASSENTE

C. CARATTERISTICHE DELL'AREA

PROPRIETA'	☒ PUBBLICA		☐ PRIVATA		
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	6.000				
AGGREGATI O UNITÀ STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	☐ PRESENTE		☒ ASSENTE		
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E PERCORRIBILITÀ	TIPO DI FONDO		STATO DI MANUTENZIONE		
			BUONO	MEDIOCRE	PESSIMO
	ASFALTO/PIETRA		☒	☐	☐
	GHIAIA		☐	☐	☐
	PRATO		☐	☐	☐
	TERRA		☐	☐	☐
ILLUMINAZIONE ESTERNA	☒ PRESENTE		☐ ASSENTE		
MORFOLOGIA AREA ESTERNA	☒ PIANEGGIANTE		PENDENZA		
MICROZONAZIONE SISMICA (zona MS)	☐ STABILE		☒ STABILE CON AMPLIFICAZIONI		☐ INSTABILE
GEOLOGIA/IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4
ATRI RISCHI	Incendi boschivi e di interfaccia	☐ Interfacci a	☐ RB	☐ RM	☐ RA

D. SERVIZI DI SUPPORTO E ACCESSIBILITÀ

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	ACQUA	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	ELETTRICITÀ	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente
	FOGNATURE	☒ Presente	☐ Distanza <100 mt	☐ Assente

E. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO

