



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Servizio
Viabilità – Infrastrutture



Provincia di Ascoli Piceno

Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

0022346	10/10/2018
P AP RP AP ZLLPP P	
7.7/2008/ZLLPP/7	

Data

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it;

QUESTURA DI ASCOLI PICENO

gab.quest.ap@pecps.poliziadistato.it

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

protocollo.prefap@pec.interno.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI ASCOLI PICENO

tap20589@pec.carabinieri.it

COMANDO DELLA POLSTRADA DI ASCOLI PICENO

sezpolstrada.ap@pecps.poliziadistato.it

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE MARCHE ANCONA

compartimento.polstrada.an@pecps.poliziadistato.it

REGIONE MARCHE -ANCONA-

- Servizio Trasporti

- Dipartimento Medicina Trasfusionale

- Dipartimento Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile

regione.marche.tpk@emarche.it

ANAS

anas.marche@postacert.stradeanas.it

START

F.ne Marino del Tronto – ASCOLI PICENO –

startplus@pec.marche.it

TRAS.FER

Largo Fogliani, 8 – FERMO-

info@trasfer.eu

CENTRO OPERATIVO 118

Via degli Iris – ASCOLI PICENO –

areavasta5.esur@emarche.it

e p.c. UFFICIO STAMPA
SERVIZIO CONCESSIONI
GEOM. FABIANI FABRIZIO
GEOM. MARINI MAURO
LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza n. 72/2018 – Installazione segnali indicanti il limite massimo di velocità di 50 Km/ora e 30 Km/ora sulla S.P. n. 116 Vallesenzana.-

Con la presente si trasmette l'unita ordinanza relativa all' oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luigina Amurri)



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Piazza Simonetti,36 - Tel. (0736) 2771

SERVIZIO VIABILITA' - INFRASTRUTTURE

ORDINANZA N. 72/2018



Provincia di Ascoli Piceno

Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

0022346	10/10/2018
P AP RP AP ZLLPP P	
7.1/2008/ZLLPP/7	

IL DIRIGENTE

Visto che negli ultimi anni gli interventi manutentivi su tutta la S.P. n. 116 Vallesenzana, si sono ridotti in maniera consistente e che la rilevante riduzione di personale che opera sulla strada determina ritardi sia nella sorveglianza della strada stessa sia nella tempestività della rimozione dei pericoli che vengono a crearsi;

Constate le condizioni di sicurezza su tutta la S.P. n. 116 Vallesenzana;

Considerato che, per una maggiore sicurezza degli utenti della strada, è opportuno limitare la velocità massima dei veicoli su tutta la S.P. n. 116 Vallesenzana;

Visto l'art. 6 comma 4 a) del Codice Stradale;

Visto il D.M. del 10.07.2002;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto, pertanto, necessario installare sulla S.P. n.116 Vallesenzana:

- il segnale indicante il limite massimo di velocità di 50 Km/ora, dal Km. 0+000 al Km. 3+500 (circa bivio con la Strada Comunale che conduce alla Frazione di Vallesenzana);
- il segnale indicante il limite massimo di velocità di 30Km/ora (a causa delle condizioni del fondo stradale), dal Km. 3+500 al Km. 7+456.

ORDINA

L'installazione dei seguenti segnali indicanti il limite massimo di velocità:

- 50 Km/ora, dal Km. 0+000 al Km. 3+500 (circa bivio con la Strada Comunale che conduce alla Frazione di Vallesenzana);
- 30 Km/ora (a causa delle condizioni del fondo stradale), dal Km. 3+500 al Km. 7+456.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada con la procedura e gli effetti previsti dall'art. 74 del Regolamento 495/1992 di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luigina Amurri)

GF