



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA SINDACALE

N. 589 del 08/11/2016

SETTORE TECNICO  
PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

**OGGETTO: PROROGA CHIUSURA DEL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTA'  
PER EMERGENZA TERREMOTO.**

**IL SINDACO**

### PREMESSO CHE

- la Legge 14 febbraio 1992 n. 225 " Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua le tipologie degli eventi e degli ambiti di competenza in materia di protezione civile e, in particolare, all'art 15, stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, il quale, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- l'art 108 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 conferma quanto sopra ed attribuisce altresì al Sindaco il compito di attuare, in ambito comunale, tutte le attività connesse alla protezione civile, comprese quelle di previsione e prevenzione, oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25 maggio 2015 il Comune di Ascoli Piceno ha approvato il "Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno";
- con decreto n. 43 del 31 ottobre 2016 il Sindaco ha preso atto dell'avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Ascoli Piceno, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione in relazione agli eventi sismici;

**VISTE** la Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001 n. 32 e le relative delibere regionali in materia;

**DATO ATTO** che le fortissime scosse di terremoto in atto, interessanti l'intero territorio comunale, con evidente riverbero sulle strutture peraltro già interessate dall'evento del 24 agosto u.s., e del 26 e 30 ottobre us. impongono, a tutela e salvaguardia della pubblica

incolumità, tra l'altro, la chiusura precauzionale per accertamenti, verifiche e valutazioni degli interventi da porre in essere per la messa in sicurezza del Civico Cimitero di Borgo Solestà;

**PRESO ATTO** dei sopralluoghi effettuati in data 04 e 07 novembre 2016 presso il Civico Cimitero di Borgo Solestà;

**VISTO** il verbale, conservato in atti, dei sopralluoghi effettuati in data 04 e 07 novembre 2016 presso il Civico Cimitero di Borgo Solestà dai tecnici del Comune dai quali *si evidenziano diverse criticità riguardanti le seguenti aree e manufatti del cimitero:*

- **Accessi** l'ingresso monumentale situato sul lato sud presenta delle disconnessioni degli elementi di sommità realizzati in blocchi pieni di travertino. Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO.

- **Chiesa del Cimitero:** all'interno si è rilevato un lieve distacco della volta dalle nervature con scrostatura dell'intonaco ed all'esterno nel portico lato nord (all'interno del cimitero), già transennato, si è sfondata una porzione della volta in camorcanna; inoltre, si evidenzia che il portale d'ingresso dell'ufficio del custode presenta dei disallineamenti degli elementi. Criticità rilevate - PERICOLO DI CROLLO DI MATERIALE DALL'ALTO .

- **Forno crematorio:** il forno presenta una situazione diffusa di lesioni anche di una certa gravità su divisori interni e pareti esterne, inoltre i bagni aperti al pubblico hanno un quadro fessurativo piuttosto preoccupante che ne richiederebbe la chiusura al pubblico. Criticità rilevate - PERICOLO DI CROLLO DI DIVISORI E MURI PERIMETRALI.

- **Blocchi nuovi di fornetti lato est e lato nord verso strada di Monterocco:** si rilevano diffusi distacchi degli elementi di rivestimento in travertino, soprattutto nelle parti alte, spostamento, rotazione o crollo delle lastre di chiusura dei fornetti, distacchi di porzioni di calcestruzzo in corrispondenza dei giunti tra un blocco e l'altro; si evidenzia anche un fenomeno di lieve abbassamento delle solette in calcestruzzo preesistenti l'ampliamento. Ci sono anche lesioni sull'attacco delle scale con i corrimano e fenomeni di abbassamento con distacchi dei parapetti di protezione. Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO.

- **Blocchi nuovi di fornetti (ampliamento dei primi anni 90) detto "il Palazzo":** i fenomeni di distacco delle lastre sembrerebbero ridotti, vi è però la problematica dei lucernari in metacrilato sfondati che determinano la diffusione di pericolose schegge. Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO.

- **Blocchi di fornetti del cimitero monumentale lato sud, est, nord ed emiciclo verso ampliamento lato est:** si rilevano diffusi distacchi degli elementi di rivestimento in travertino, soprattutto nelle parti alte, spostamento, rotazione o crollo delle lastre di chiusura dei fornetti, distacchi di porzioni di cornici di sommità e rottura di un paio di basamenti di supporto alle lanterne in travertino. Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO.

- **Scale antiche:** presentano diffusi fenomeni di distacco del rivestimento in alcuni casi già caduto; si evidenzia che le lastre di rivestimento sono di consistente dimensione e notevole spessore ( 4/ 5 cm), in alcuni casi vi sono anche fenomeni di abbassamento del piano d'

appoggio della scala con conseguente disconnessione e distacco dei gradini. Criticità rilevate: PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E PERICOLO DI CADUTA PER GLI UTENTI .

- **Famedio:** si rilevano diffusi distacchi delle volte presumibilmente in camorcanna dalla struttura portante, fenomeni di caduta di porzioni d'intonaco aggravati da preesistenti fenomeni di umidità capillare di risalita. In un paio di casi i basamenti di supporto alle colonne di travertino risultano scheggiati. Criticità rilevate: PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

- **Tombe antiche private** presentano diffusi fenomeni di ammaloramento dei materiali con distacco e caduta del rivestimento, in alcuni casi vi è stata la caduta di elementi decorativi, porzioni di statue in travertino o marmo, crocefissi ecc.. Criticità rilevate: PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO.

- **Tombe private nuove** salvo sporadici casi segnalati dal Geom. Marco Leonardi si trovano in buone condizioni;

**VISTO** il documento istruttorio, a firma del Dirigente ing. Cristoforo Everard Weldon, che è parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che dai sopralluoghi effettuati e dal documento istruttorio, parte integrante del presente provvedimento, si rileva un concreto pericolo per la pubblica incolumità, in particolare per caduta di materiale dall'alto dovuto a diffusi fenomeni di distacchi degli elementi di rivestimenti in travertino ed elementi decorativi della parte monumentale del Cimitero;

**RITENUTO** di dover tutelare la pubblica incolumità, ordinando la chiusura per gli accertamenti, le verifiche e per le più opportune e celeri valutazioni degli interventi da porre in essere per la messa in sicurezza del Civico Cimitero di Borgo Solestà, dal 08 novembre 2016 e fino al completamento degli interventi per la messa in sicurezza;

**RITENUTO** di garantire comunque le sole operazioni cimiteriali urgenti (inumazioni, tumulazioni, cremazioni ecc.) nonché il deposito di salme all'interno della camera mortuaria;

**ATTESO** che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** l'art 15 della Legge 24.02.1992 n. 225

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

#### **ORDINA**

-il divieto di accesso e utilizzo, anche occasionale, del Civico Cimitero di Borgo Solestà dalla data di notificazione della presente Ordinanza a chiunque e a qualunque titolo, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza e fatta eccezione per il personale del gestore Società Cooperativa "Il Capitano" per lo svolgimento dei funerali e delle programmate operazioni cimiteriali.

## DISPONE

-la chiusura del Civico Cimitero di Borgo Solestà per accertamenti, verifiche e per le più opportune e celeri valutazioni degli interventi da porre in essere per la sua messa in sicurezza dal 08 novembre 2016 fino al completamento degli interventi, incaricando i Dirigenti competenti, rispettivamente Servizi Cimiteriali e Servizio LL.PP, di adottare gli adempimenti conseguenti, fermo restando che, in caso di perdurare di detta situazione, verranno adottati ulteriori provvedimenti in merito;

## DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e se ne dia ampia diffusione attraverso gli organi di stampa ed avvisi informativi;
- di comunicare la presente Ordinanza, per gli adempimenti conseguenti a mezzo pec:
  - ai Servizi Cimiteriali, al Servizio L.L.P.P.;
  - alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al S.O.I., al Comando di Polizia Municipale,;

di notificare la presente ordinanza :

- al Gestore dei cimiteri comunali Società Cooperativa "Il Capitano", in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.re Ragazzoni Dino, Frazione Piagge n. 308 Ascoli Piceno, che ne curerà l'affissione all'entrata del Civico Cimitero di Borgo Solestà;

## INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Cristoforo Everard Weldon, Dirigente del Settore LL.PP.

## AVVERTE

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare; la mancata ottemperanza è sanzionata dall'art. 650 c.p.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Civica Residenza, 08 novembre 2016

IL SINDACO  
Avv. Guido Castelli



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO ORDINANZA

**Soggetto Destinatario segnalazione:** Comune di Ascoli Piceno

**Ubicazione Immobile:**

Civico Cimitero di Borgo Solestà – Via San Serafino da Montegranaro – Ascoli Piceno

**Dati del proprietario/i**

Comune di Ascoli Piceno ( codice fiscale n. 00229010442)

**Tecnici Rilevatori:**

- Arch Silvia Alessandra Giacomini- geom. Marco Leonardi; geom. Laviano Eugenio Maria

**Data sopralluogo 04/11/2016 – 07/11/2016**

A seguito di sopralluoghi effettuati in data 04 novembre 2016 e 07 novembre 2016 dai tecnici del Comune arch. Silvia Alessandra Giacomini , geom. Marco Leonardi, dai quale è stato riscontrato quanto segue:

**Relazione in merito al sopralluogo presso il Civico Cimitero di Borgo Solesta'**

In data 4 e 7 Novembre 2016 è stato eseguito un sopralluogo speditivo presso il Civico Cimitero di Borgo Solestà del quale si evidenziano le seguenti criticità:

- **Accessi** l'ingresso monumentale situato sul lato sud presenta delle disconnessioni degli elementi di sommità realizzati in blocchi pieni di travertino, la malta che costituisce il legante tra gli elementi è inesistente e non è stato possibile in sede di sopralluogo capire se i blocchi abbiano ulteriori sistemi di ancoraggio, si evidenzia inoltre che un paio di conci sembrano, ad occhio, spostati.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Chiesa del Cimitero** all'interno si è rilevato un lieve distacco della volta dalle nervature con scrostatura dell'intonaco, all'esterno il portico lato nord (all'interno del cimitero) è già transennato in quanto si è sfondata una porzione della volta in camorcanna , si evidenzia inoltre che il portale d'ingresso dell'ufficio del custode presenta dei disallineamenti degli elementi ( forse preesistenti)

Criticità rilevate - PERICOLO DI CROLLO DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Forno crematorio** il forno presenta una situazione diffusa di lesioni anche di una certa gravità su divisori interni e pareti esterne, inoltre i bagni aperti al pubblico hanno un quadro fessurativo piuttosto preoccupante che ne richiederebbe la chiusura al pubblico.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CROLLO DI DIVISORI E MURI PERIMETRALI -

- **Blocchi nuovi di fornetti lato est e lato nord verso strada di Monterocco** si rilevano diffusi distacchi degli elementi di rivestimento in travertino, soprattutto nelle parti alte, spostamento, rotazione o crollo delle lastre di chiusura dei fornetti, distacchi di porzioni di calcestruzzo in corrispondenza dei giunti tra un blocco e l'altro , si evidenzia anche un fenomeno di lieve abbassamento delle solette in calcestruzzo preesistenti l'ampliamento. Ci sono anche lesioni sull'attacco delle scale con i corrimano e fenomeni di abbassamento con distacchi dei parapetti di protezione.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Blocchi nuovi di fornetti ( ampliamento dei primi anni 90) detto "il Palazzo"** i fenomeni di distacco delle lastre sembrerebbe ridotti vi è però la problematica dei lucernari in metacrilato sfondati che determinano la diffusione di pericolose schegge

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Blocchi di fornetti del cimitero monumentale lato sud, est, nord ed emiciclo verso ampliamento lato est** si rilevano diffusi distacchi degli elementi di rivestimento in travertino, soprattutto nelle parti alte, spostamento, rotazione o crollo delle lastre di chiusura dei fornetti, distacchi di porzioni di cornici di sommità e rottura di un paio di basamenti di supporto alle lanterne in travertino.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Scale antiche** presentano diffusi fenomeni di distacco del rivestimento in alcuni casi già caduto , si evidenzia che le lastre di rivestimento sono di consistente dimensione e notevole spessore ( 4/ 5 cm), in alcuni casi vi sono anche fenomeni di abbassamento del piano d' appoggio della scala con conseguente disconnessione e distacco dei gradini.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E PERICOLO DI CADUTA PER GLI UTENTI -

- **Famedio** si rilevano diffusi distacchi delle volte presumibilmente in camorcanna dalla struttura portante, fenomeni di caduta di porzioni d'intonaco aggravati da preesistenti fenomeni di umidità capillare di risalita. In un paio di casi i basamenti di supporto alle colonne di travertino risultano scheggiati.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Tombe antiche private** presentano diffusi fenomeni di ammaloramento dei materiali con distacco e caduta del rivestimento, in alcuni casi vi è stata la caduta di elementi decorativi, porzioni di statue in travertino o marmo, crocefissi ecc.

Criticità rilevate - PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO -

- **Tombe private nuove** salvo sporadici casi segnalati dal Geom. Marco Leonardi si trovano in buone condizioni

Dai sopralluoghi effettuati è emerso il pericolo concreto di caduta di materiale dall'alto dovuto a diffusi fenomeni di distacchi degli elementi di rivestimenti in travertino ed elementi decorativi della parte monumentale del Cimitero;

Alla luce di quanto sopra si configura il pericolo per la pubblica e privata incolumità tale da esigere l'emissione di apposita ordinanza di chiusura a titolo precauzionale per accertamenti, verifiche e valutazioni interventi da porre in essere per la messa in sicurezza del Civico Cimitero di Borgo Solestà **dal 08 novembre 2016 e fino al completamento degli interventi per la messa in sicurezza**, assicurando comunque la presenza del gestore Società Cooperativa "Il Capitano" per lo svolgimento dei funerali e delle programmate operazioni cimiteriali, fermo restando che in caso di perdurare di detta situazione verranno adottati ulteriori provvedimenti in merito.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Cristoforo Everard Weldon)

