



# COMUNE DI ASCOLI PICENO

P.zza Arringo, 7  
63100 (AP)  
P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442

## LAVORI CIRCOLO TENNIS MORELLI

### PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

numero elaborato:

Rel.Arch **1**

Responsabile del Procedimento:

Arch. Ugo Galanti


Il Dirigente Settore Edilizia - Attività Produttive - Ambiente  
Servizi Manutentivi, Impiantistica Sportiva e Servizi Tecnico  
Patrimoniali del Comune di Ascoli Piceno

Progettista:

Arch. Roberto Ripani

Ordine degli Architetti della Prov. di Ascoli Piceno n. 655

Via del Commercio nr. 18  
63100 - Ascoli Piceno(AP)  
Tel.- Fax. 0736-344195  
P.IVA 01909160440  
mail: info@robertoripani.it  
PEC: roberto.ripani@archiworldpec.it




REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOME FILE
1	18 Gen 2018	Progetto esecutivo				progettoesecutivo.dwg
Codice Lavoro : <b>01/2018</b>		Data : <b>18 Gen 2018</b>		Questo disegno è proprietà riservata dell'Arch. Roberto Ripani e non può essere copiato né riprodotto o mostrato a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Arch. Roberto Ripani.		

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto, condiviso con l'Amministrazione Comunale, è stato redatto al fine di riconsegnare alla città di Ascoli Piceno una nuova struttura coperta per il gioco del tennis, da realizzarsi all'interno del complesso sportivo "F. Morelli" sito in Via delle Zeppelle nr. 139/A.

Il Circolo Tennis "Morelli" sorge all'interno del tessuto urbano della cittadina di Ascoli Piceno ed occupa una superficie di circa 11.810,00mq.



Vista aerea del complesso sportivo

L'area occupata dal circolo, di proprietà Comunale, è situata nella zona Nord-Est di Ascoli Piceno dove è anche presente lo stadio Comunale; essa è posta ad una quota più bassa rispetto al piano viario esistente e collegata ad esso tramite apposita strada di servizio.

Il circolo dispone di diversi campi attrezzati per il tennis, oltre a quelli coperti ad uso polivalente ove è possibile svolgere svariate attività.

All'interno dell'area sono inoltre presenti edifici destinati a spogliatoi e ad attività ricreative.

A seguito degli eventi calamitosi verificatesi agli inizi del Gennaio 2017, il campo polivalente denominato "Campo 8" ha subito il crollo totale della copertura, con conseguente perdita di spazio coperto da destinare alle attività sportive praticate nel circolo e con evidenti disagi per la società gestore del complesso.



Immagine aerea del "Campo 8" con la struttura di copertura crollata.

Pur trovandosi in condizione di disagio il circolo è ancora molto utilizzato in quanto risulta essere il più importante impianto della cittadina per quanto riguarda l'esercizio del tennis.

Tale situazione di disagio ha spinto l'Amministrazione Comunale ad attivarsi immediatamente nella progettazione, e successiva approvazione del progetto definitivo, per la realizzazione di una nuova struttura in sostituzione di quella crollata.

La nuova struttura sarà realizzata come da indicazioni del progetto definitivo approvato dal Comune di Ascoli Piceno con Delibera di Giunta Comunale Nr. 127 del 27 Luglio 2017.

Il progetto definitivo prevedeva la realizzazione di una nuova copertura di due campi da tennis (Campo 2 e 3) tramite una nuova struttura formata da archi in legno lamellare e telo di copertura.

Tale intervento riconsegnerà agli utilizzatori del circolo ed alla cittadinanza, una nuova struttura adeguata alle ultime normative in materia di accessibilità, sismiche e del risparmio energetico.

Il sottoscritto Arch. Roberto Ripani veniva successivamente incaricato per la progettazione esecutiva del progetto di cui sopra.

Ascoli Piceno, 18 Gennaio 2018

Arch. Roberto Ripani