


Progetto di intervento di documentazione archeologica e diagnosi dello stato di conservazione e di degrado di alcuni tratti della cinta muraria del centro storico di Ascoli Piceno (AP).

SITO 6 - TAVOLA 7
Prospetto Sud

Funzionario Archeologo: dott. Filippo Demma
Direttore dell'Esecuzione: Ing. Paolo Leccesi
Committente: Comune di Ascoli Piceno (AP)



Rilievo topografico e restituzione:
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Sezione di Archeologia

Responsabile di Progetto: prof. Enrico Giorgi
Rilievo topografico e restituzione: dott. Michele Silani

data: 30/06/2016
Scala 1:20

LEGENDA DELLE TESSITURE MURARIE

PIANTA sezionate	In proiezione		SEZIONE/PROSPETTO	
			originali	di restauro
		OPUS QUADRATUM		
		OPUS INCERTUM		
		OPUS QUASI-RETICULATUM		
		OPUS RETICULATUM		
		OPUS LATERICUM (TESTACEUM)		
		OPUS MIXTUM RETICULATUM-LATERICUM		
		OPUS MIXTUM VITTATUM-LATERICUM		
		OPUS VITTATUM		
		OPERA INCERTA		
		OPUS CAEMENTICUM		
		OPUS SIGNINUM		
		OPERE MODERNE		
		INTONACO		
		TERRA		
		BASOLATO		
		STRUTTURE NON VISIBILI		
		STRUTTURE IN PROIEZIONE		

LEGENDA MAPPATURA DEL DEGRADO

	PRESENZA DI VEGETAZIONE
	DISGREGGAZIONE
	MANCANZA

LEGENDA ANALISI STRUTTURALE

	DISTACCO		CROLLO
	LESIONE		DEFORMAZIONE
	DISCONNESSIONE		ROTAZIONE

