



COMUNE DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Settore Pianificazione e Progettazione Urbanistica

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO

Oggetto:

Criteri d'intervento per le pavimentazioni stradali

Progettisti:

Dr. Arch. E. Petrucci

Dr. Arch. U. Galanti

Dr. Ing. M. Piccioni

Collaboratori:

Dr. Arch. R. Terpolilli

Geom. A. Piotti

Geom. M. Bonifazi

Dis. T. Quaglia

P. Ind. G. Croce

Geom. G. Cerreti

Dirigente:

Dr. Ing. Cristoforo Everard Weldon

Il Sindaco

L'Assessore all'Urbanistica

Il Segretario Generale
Avv. Antonino Minicuci

Elaborato

D

Agg. gennaio 2011

Data: Apr. 2009

PREMESSA

Lo studio effettuato nell'ambito della Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Ascoli Piceno vuole offrire un contributo alla conoscenza dello sviluppo storico delle tecnologie esecutive, dei materiali, del comportamento, dell'uso e della durata nel tempo delle diverse tipologie di pavimentazioni storiche.

Le pavimentazioni stradali del centro storico sono state nella storia caratterizzate dall'uso delle pietre locali alternate a tratti in laterizio. I selciati erano, infatti, caratterizzati da un sapiente uso delle differenti pietre in funzione della loro superficie, sempre ruvida per impedire cadute accidentali, del loro colore, alternato in molti casi per raggiungere soluzioni cromatiche particolarmente suggestive, del formato che, a differenza del porfido, non era quasi mai in cubetti di piccole dimensioni ma in blocchi di dimensioni varie ma superiori ai 30 centimetri per lato. Non erano rari i casi di esecuzioni particolarmente elaborate con la parte centrale curva a schiena d'asino e le canaline laterali leggermente incassate per consentire il rapido smaltimento delle acque meteoriche, evitando la formazione di ristagni.

In alcuni casi erano evidenziate le corsie di scorrimento delle ruote dei carri e nelle strade in forte pendenza venivano posate in opera le pietre in successione con file parallele alternate in rilievo al fine di facilitarne il percorso anche ai cavalli. La ricchezza e la varietà delle trame non consente di definire delle tipologie ricorrenti in quanto la creatività e la disponibilità di formati diversi ha lasciato segni difficilmente riconducibili ad una matrice comune, anche se dalle tracce rimaste e da documenti storici possiamo considerare come il selciato nelle sue due varianti con blocchi squadrati e levigati o con ciottoli di fiume rettificati nella faccia superiore.

Per affrontare lo studio è stata predisposta una scheda preliminare che ha consentito di sottoporre le antiche pavimentazioni ad un'attenta ricognizione, analizzando in particolare i seguenti dati:

- Caratteristiche Tipologiche: a) sottofondo
 b) Strato di allettamento;
 c) Andamento strada;
- Descrizione dei materiali e delle tecniche di lavorazione;
- Descrizione della posa in opera;
- Elementi caratterizzanti;
- Indagini e valutazione sullo stato di conservazione;
- Ammissibilità degli interventi (rifacimento totale, rifacimento parziale; integrazione; sostituzione, ecc.)

Tale schedatura rappresenta un primo tentativo di definire un quadro generale degli interventi che possono essere adottati all'interno di un centro storico per la salvaguardia delle antiche pavimentazioni stradali.

Accanto alle indagini sui materiali e sulla loro posa in opera è stata affrontata anche una ricerca sulla toponomastica delle strade, per verificarne i cambiamenti attraverso la lettura dei catasti storici (a partire dal 1820/30, per passare al 1873, al 1905 ed infine al 1945).

La ricerca ha consentito anche di evidenziare le trasformazioni subite nel tempo dagli andamenti stradali. Non si sono rilevati consistenti processi di modifica delle strade cittadine, ad eccezione della creazione di nuovi e più funzionali assi di scorrimento per la città, a partire dalla fine dell'800 e nei primi anni del '900. Dopo l'Unità d'Italia la città sopportò un esteso processo di ridesignazione urbanistica che si concretizzò in una serie di demolizioni operate attraverso interventi di demolizione di brani edilizi per aprire nuove piazze o creare nuove vie. Fra le prime si ricordano: Piazza della Piazzarola, 1908; Piazza Simonetti, 1908; Piazza Roma, 1865 e segg.; Piazza Ventidio Basso, 1834-1932; Piazza Matteotti, 1861-1919; Piazza S. Agostino, 1834-1926. Fra le strade aperte in quel periodo possiamo annoverare: Corso Trento e Trieste nel 1910-27; Via XX Settembre 1885-93; Via Dino Angelini, 1924-28; Via Elisabetta Trebbiani, 1886-87; Via Giuseppe Sacconi, 1926-28.

Su tali interventi il Benevolo ha scritto: *”L’insieme di questi tagli recenti ha gravemente mutato la fisionomia della città, senza creare, d’altra parte, una rete di strade moderne veramente efficiente: si è evitato certo di toccare antiche strade monumentali e il gruppo di ambienti di piazza del Popolo, ma si è alterato profondamente il loro rapporto con gli spazi circostanti [... gli antichi] vuoti centrali ... che campeggiano tra un tessuto compatto e la gerarchia degli spessori stradali senza salti bruschi, la scala di importanza delle varie vie. Oggi i tronchi nuovi aprono improvvisamente dei vuoti smisurati accanto a quelli antichi e impediscono di valutare i primi nella loro originaria misura”*.

La zona che conserva intatti i suoi caratteri peculiari è quella del Quartiere di San Giacomo, dove ancor oggi la maggior parte delle strade ha una pavimentazione in ciottoli di fiume e talvolta compaiono anche alcuni frammenti delle tipiche canalette laterali realizzate in sestini di cotto con caditoie in blocco di travertino forato.

Tali caratteristiche si ritrovano diffusamente nelle piccole rue ortogonali a via delle Torri e a Via dei Soderini, che vista la loro ridotta sezione non sono destinate al transito veicolare e di conseguenza si sono meglio conservate nel tempo (Via del Colombo, Via d’Apollo, Via della Caserma, Rua dei Fiori, Rua dei Filodrammatici, Via di Corfinio, ecc).

Una peculiarità nella denominazione delle strade è rappresentata dal fatto che fino ai primi del '900 esse vengono chiamate *“Vie”* e *“Vicoli”*, mentre nelle successive carte catastali le ritroviamo indicate come *“Rue”*. Tale termine, si trova usato nella nostra città e lo si incontra in pochissimi altri luoghi (Padova, Vicenza, Modena, Napoli) ma in maniera molto limitata.

Secondo il Martinelli nel libro *“Dizionario Toponomastico Ascolano”*, l’usanza di chiamare ad Ascoli *rua* ogni strada che non fosse il corso principale o una via importante, risale ai secoli I-II del nostro millennio, dal momento che il termine si trova negli *“Statuti del Popolo”*, al Libro III – Rubrica 54, dove si parla specificatamente *“Del modo et ordine da tenerse per lu giudice sopra le questiune che accadesse inter li vicini dove mediasse la via, ruga et altro territorio”*. Gli Statuti furono stampati nell’anno 1377 ma promulgati già agli inizi del libero comune (1183).

Con il passare del tempo il termine andò gradualmente scomparendo, sostituito da quello più diffuso di vicolo. Ma alla fine dell’800 e nei primi anni del ‘900 fu nuovamente utilizzato, accompagnandosi anche ad una ridefinizione della toponomastica cittadina.

E’ del 1889 la *Relazione della Commissione incaricata dal Sindaco di Ascoli Piceno di proporre modificazioni ai nomi delle vie e delle piazze della città*, dove sono contenute le proposte dei cambiamenti nelle denominazioni delle vie e piazze. La nomenclatura in uso in quel periodo, risaliva al Governo di Napoleone ed era opera di Luigi Lenti che nel 1811 aveva avviato una sistematica ridefinizione della toponomastica, attribuendo talvolta alcuni nomi, totalmente privi di riferimenti alla storia locale ed ai caratteri della città, quali ad esempio via del rospo, del topo, del corno, del broccolo, delle frittelle, ecc.

La nuova Commissione, si prefisse l’obiettivo di richiamare in vita la maggior parte dei nomi anteriori al 1811, che il Lenti aveva aboliti e di *“dare posto ai ricordi della storia municipale, ha abolito i nomi insignificanti ove è tuttora od è accertato che fosse la casa di qualche illustre famiglia, del cui cognome con più senso di opportunità si potesse profittare per dar nome alla via ...Similmente ha voluto rammentare un buon numero di antichi cittadini che col loro ingegno si elevarono e ne ha posto i nomi ov’essi avevano abitazione o nelle vie che avevano sbocco nei luoghi più belli e frequentati della città.*

Vengono proposti cambiamenti definiti *razionali che sono i soli ammissibili e le ragioni si possono desumere soltanto o dalla storia o da speciali circostanze presenti o da usi ancor vivi e meritevoli di attenzione*. Alle strade più importanti vengono attribuiti i nomi di maggior prestigio secondo quanto stabilito dalla Commissione, la quale ritiene che *non la strettezza dello spazio faccia difficoltà a tali intitolazioni, ma piuttosto la mancanza di selciato e la conseguente sudiceria. Una strada stretta, se pulita non è indecente. Ebbene la Commissione ha fede nel miglioramento vicinissimo di tutti i vicoli ascolani. Moltissime case, accrescendosi la pubblica prosperità, prenderanno un aspetto dove lo sguardo si fermerà senza disgusto, se non con compiacenza; le fogne e il lastricato saranno ovunque tra pochi anni. E la precarietà dello stato presente dovrà impedirci di porre adesso denominazioni che diventeranno convenienti fra poco?*

Infine la Commissione raccomanda che venga prescritto l’uso del carattere lapidario romano dell’età di Augusto, nelle varie iscrizioni su lastra rettangolare e raccomanda inoltre che sui quattro

edifici che prospettano sul *Corso* e nel *Trivio*, dove le strade si incrociano, siano poste quattro targhe che riportano i nomi dei quartieri di Ascoli così come sono stati denominati dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 settembre 1881, e precisamente: *Quartiere Vittorio Emanuele* [S.Emidio]; *Quartiere Garibaldi* [S.Maria Intervineas]; *Quartiere di Cecco* [S.Venanzio]; *Quartiere Ventidio Basso* [S.Giacomo].

La citata *Relazione* si arricchisce anche di una parte relativa alle “ragioni della conservazione dell’attuale denominazione o della nuova proposta”, nella quale vengono illustrati, in maniera sintetica, i motivi per cui si propone una modifica nella denominazione delle vie pubbliche.

Come già in precedenza evidenziato, nella tabella 18, allegata alla presente relazione che ha per oggetto “*Cambiamenti delle denominazioni relative alle principali strade del Centro Storico dal 1820 al 1945*”, si possono leggere le principali trasformazioni subite dalla toponomastica delle vie pubbliche. In particolare, in **rosso** sono segnati i nomi assegnati da Luigi Lenci a partire dal 1811 e in **blu** le modifiche proposte ed attuate dalla Commissione dopo il 1889.


Un dato caratteristico è offerto dal permanere del nome di alcune strade attraverso i secoli fra le quali Via Giudea dove, secondo la tradizione era ubicato il Ghetto e la Sinagoga della numerosa colonia ebraica della città, Via delle Canterine, storico nome di quella porzione di città, Via del Foro, per la presenza di importanti reperti romani, Via di Tito Afranio, uno dei comandanti delle milizie italiche nella guerra sociale, Via della Lupa e molte altre ancora.

I cambiamenti, come già ricordato in precedenza, sono spesso legati ad alcuni personaggi o eventi storici ed artistici locali; ad esempio il *Corso* che agli inizi del ‘900 fu denominato *Corso Umberto I* e successivamente *Corso Mazzini* ed ancora *Piazza delle Terme* successivamente denominata *Piazza Vittorio Emanuele* ed in seguito *Piazza Matteotti*.

1.LE TECNICHE COSTRUTTIVE

Dall'analisi generale risulta che la maggior parte delle antiche pavimentazioni storiche era realizzata in ciottoli di fiume e che molte delle strade del centro, soprattutto quelle più baricentriche e maggiormente trafficate, sono state ripavimentate in tempi abbastanza recenti, con l'utilizzo del porfido e dell'asfalto.

La tabella illustra la distribuzione delle varie tipologie di pavimentazioni stradali presenti nel centro storico alla data del rilevamento (ottobre 2008).



Le tecniche di realizzazione delle pavimentazioni stradali, indipendentemente dal materiale utilizzato e dalle trame, sono sostanzialmente comuni a tutti i centri indipendentemente dalla loro localizzazione ed hanno subito poche modifiche dai modelli originari che risalgono all'epoca Romana quando dominava il "basolato" in tutto il territorio dell'impero.

Si provvedeva a stendere uno strato di sabbia di media granulometria al disopra del tracciato stradale in terra battuta e ben costipata, su questo veniva predisposta la pavimentazione con gli elementi a contatto e ben pressati, quindi venivano riempite le connessioni con sabbia fine lavando con acqua in abbondanza. Dopo alcuni giorni, necessari alla costipazione e all'assestamento della pavimentazione, si ripassava la superficie di nuovo con sabbia fino a saturazione.

Le malte non venivano quasi mai usate e, in particolare nei casi in cui erano presenti vani sottostrada, i capitolati per le opere pubbliche prescrivevano espressamente l'utilizzo della sola sabbia al fine di garantire la traspirazione dei locali sottostanti.

A partire dalla fine degli anni '70 del secolo scorso un nuovo indirizzo d'intervento, ha portato alla sostituzione dei selciati, soprattutto nelle strade a maggior percorrenza di traffico veicolare, con pavimentazioni in cubetti di porfido (a volte lastre) proveniente prevalentemente da zone estranee al nostro contesto geografico. Le recenti pavimentazioni in cubetti di porfido, contrariamente agli stessi consigli della manualistica specializzata diffusa dai produttori, vengono quasi sempre completate con una colatura di asfalto liquido nelle interconnessioni che contribuisce a dare un effetto estetico del tutto avulso dalla tradizione locale. Laddove questo materiale è stato utilizzato ha portato alla dispersione degli antichi selci nel mercato del materiale di recupero.

La difficoltà odierna nel reperire il materiale e i costi elevati praticati dalle poche cave rimaste ha fatto sì che del selciato si sia persa la memoria e anche nei casi di interventi di restauro si preferisca ricorrere a materiale di importazione dall'estero, con effetti che non possono essere paragonati a quelli storici.

2. I CRITERI D'INTERVENTO

Per quanto concerne il recupero delle pavimentazioni stradali occorre dire che, nel caso di pavimentazioni originali sia in pietra che laterizio, l'operazione è quanto mai semplice e alla portata di maestranze anche non qualificate. E' sufficiente ripetere le semplici operazioni indicate, per garantire una riuscita dell'intervento, anche in caso di sostituzione di elementi mancanti o non recuperabili. E' questo il caso delle ripavimentazioni delle strade che circondano la piazza S.Tommaso, nelle quali si è adottato il criterio della selezione e riutilizzo del materiale in situ, utilizzando anche gli stessi sistemi di posa in opera utilizzati in precedenza.

Nella scheda di analisi sono stati inseriti in maniera sintetica gli interventi che si ritengono ammissibili, a seconda delle caratteristiche rilevate nelle pavimentazioni stradali del centro storico.

Il criterio che è stato adottato per la definizione degli interventi è quello di ripavimentare utilizzando materiali della tradizione e quindi eliminando per successivi interventi il porfido e l'asfalto dalle strade del centro storico. Laddove sono già presenti materiali tradizionali si è suggerita l'integrazione e/o il rifacimento, con l'utilizzo degli stessi materiali presenti.

Un possibile criterio d'intervento potrebbe essere quello di affrontare zone omogenee dal punto di vista dei materiali e della posa in opera, recuperando il materiale stesso da vie in cui compare ormai in forma particolarmente frammentaria e tale da necessitare un intervento di sostituzione totale.

Il problema più serio appare quindi quello dell'approvvigionamento delle materie prime, nel caso di pavimentazioni in pietra o in ciottoli di fiume; molte delle cave di provenienza del materiale originario sono, infatti, esaurite da tempo, ma una seria ricerca di mercato (anche senza ricorrere agli elevati costi del materiale di recupero) consente facilmente di reperire materiali conformi agli originali e, anche per i ciottoli di fiume, sono oggi attive ditte che ne riproducono le caratteristiche anche utilizzando materiale di cava levigato in superficie, avente dimensioni leggermente più piccole rispetto all'originale ciottolo di fiume.

Una nota a parte merita il caso degli interventi di ripristino localizzati in aree limitate e prevalentemente legati ad operazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti pubblici a rete. In queste occasioni si tende ad operare con estrema superficialità e ad un utilizzo frequente di materiali e tecniche di esecuzione dei lavori non adeguati si pensa di ovviare con l'utilizzo di abbondanti colate di malta cementizia al di sopra degli scavi, riposizionando il materiale in maniera casuale e con evidenti incongruenze, soprattutto dal punto di vista cromatico, per poi colare nuovamente la malta nelle interconnessioni. Così facendo si crea una discontinuità nella pavimentazione, affiancando ad una parte estremamente flessibile e in grado di adattarsi alle mutate

condizioni di utilizzo (aumento dei carichi, mutate condizioni di smaltimento delle acque meteoriche o di falda), un'altra rigida e compatta; non sono rari i casi in cui a lavori ultimati, una volta restituita la strada al normale traffico, si creano gradini o fratture che alterano il profilo stradale in maniera grave con conseguenze potenzialmente pericolose, legate alla modifica nella disciplina delle acque superficiali e alle infiltrazioni nei punti di contatto che possono compromettere anche la stabilità degli edifici circostanti.

Evitare l'uso di malte di qualsiasi tipo e composizione rappresenta una regola da seguire sempre in caso di interventi di ripristino ed è consigliata in tutti i casi di sostituzione o realizzazione di nuove pavimentazioni stradali, siano esse in pietra o laterizio.


BIBLIOGRAFIA

- *Relazione della Commissione incaricata dal Sindaco di Ascoli Piceno di proporre modificazioni ai nomi delle vie e delle piazze della città*, Ascoli Piceno, 1889.
- L.ZDEKAUER – P.SELLA, a cura di, *Statuti di Ascoli Piceno dell'Anno MCCCLXXVII*, Roma, 1910
- G.MARINELLI, *Dizionario Toponomastico Ascolano. La Storia, i Costumi, i personaggi nelle vie della Città*, Ascoli Piceno, 1994.
- AA.VV., *Ascoli e il suo territorio. Struttura urbana e insediamenti dalle origini ad oggi*, Milano, 1984.
- G.GAGLIARDI, *Le piazze di Ascoli*, Cinisello Balsamo, 1996.
- AA.VV., *Manuale del Recupero dei Centri Storici della Provincia di Ascoli Piceno*, a cura di Fabrizio Torresi, Acquaviva Picena, 2004, pp.141-144.

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">100</div>	DENOMINAZIONE via della Lupa	UBICAZIONE ZONA I Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di integrazioni con bozze di travertino Canaletta laterale in mattoni		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2

1 -Esempio di scheda tipo per la definizione delle caratteristiche relative alle pavimentazioni stradali ascolane



2 –Classificazione dei materiali che caratterizzano le pavimentazioni stradali



3 – Tipologia di pavimentazione in ciottoli di fiume disposta a schiena d’asino.



**4 – Tipologia di pavimentazione in ciottoli di fiume disposta a schiena d’asino.
con canaletta laterale in sestini di cotto**



5 – Tipologia di pavimentazione in ciottoli di fiume con pendenza verso il centro della strada



6 – Tipologia di pavimentazione in ciottoli di fiume disposta a schiena d'asino con canalette e asse centrale in travertino squadrato.



7 – Tipologia di pavimentazione in travertino squadrato disposta a schiena d'asino.



8 – Tipologia di pavimentazione in travertino squadrato disposta a schiena d'asino.



9 – Particolare tipologia di pavimentazione interamente in sestini di cotto posti a spina di pesce.



10 – Cordonata in ciottoli di fiume e selce squadrata disposti a schiena d'asino con canalette laterali in materiale misto (ciottolo, selce e cotto).




11 – Cordonata in ciottoli di fiume e selce squadrata con canalette laterali in cotto e caditoia circolare in ghisa.



12 – Gradinata in blocco di travertino lavorato con finitura a toro.



13 – Originaria caditoia quadrata realizzata con blocchi di travertino.



14 – Caditoia circolare in ghisa inserita nella seconda metà del'900 in alcune strade cittadine.



15 – L’originaria pavimentazione in ciottolo di fiume è stata integrata con travertino squadrato.



16 – Zona S. Tommaso. Recente intervento di rifacimento della pavimentazione in ciottoli di fiume con materiale di recupero e inserimento di nuove canalette in travertino, con caditoie secondo il disegno storico.



17 – Zona S.Tommaso. Recente intervento di rifacimento della pavimentazione in ciottoli di fiume con inserimento di nuove caditoie in ghisa ottenute a stampo da quelle più antiche.

18 - Cambiamenti nelle denominazioni relative alle principali strade del Centro Storico dal 1820 al 1945

DENOMINAZIONE ATTUALE	N	CATASTO GREGORIANO 1820-1830	CATASTO 1873	CATASTO 1905	CATASTO 1945 - 1° IMPIANTO
CSO TRENTO E TRIESTE	001	-----	-----	-----	VIA TRIESTE
VIA DEL DUCA CINO	002a	S.N.	VIA DEGLI UFFICI	VIA DELLA PREFETTURA	VIA TRENTO
VIA DEL DUCA CINO	002b	S.N.	VIA DEGLI UFFICI	VIA DELLA PREFETTURA	VIA TRENTO
VIA DEL DUCA CINO	002c	S.N.	VIA DEGLI UFFICI	RUA MINUCCIA	RUA MINUCCIA
RUA GARZONI GIOVANNA	003	VIA MARCOLINI	-----	S.N.	RUA GIOVANNA GARZONI
VIA 20 SETTEMBRE	004	-----	-----	VIA XX SETTEMBRE	VIA XX SETTEMBRE
VIA DEI TIBALDESCHI	005	VIA DE FERRARI	VIA DE FERRARI	VIA DEI TIBALDESCHI	VIA DEI TIBALDESCHI
VIA DEI GUIDEROCCHI	006	S.N.	VIA GUIDEROCCHI	-----	VIA LUGANO
PZA ROMA	007	PIAZZA MONTANARA	PIAZZA MONTANARA	PIAZZA MONTANARA	PIAZZA ROMA
VIA DEL MACELLO	008	S.N.	VICOLO DEL MACELLO	RUA DEL MACELLO	S.N.
VIA PANICHI ALESSANDRO	009	S.N.	VIA DELLA POSTA	VIA DELLA POSTA	VIA CORSICA
VIA DEL TRIVIO	010a	VIA DEL TRIVIO	VIA DEL TRIVIO	VIA DEL TRIVIO	VIA MALTA
VIA DEL TRIVIO	010b	VIA DEL TRIVIO	VIA DEL TRIVIO	VIA DEL TRIVIO	VIA MALTA
PZA DEL POPOLO	011a	PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO
PZA DEL POPOLO	011b	PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEL POPOLO
VIA DELL'ARCHIVIO	012	S.N.	VIA DEGLI ARCHIVI	VIA DELL' ARCHIVIO	RUA DELL'ARCHIVIO
RUA DEI CORSI	013	S.N.	S.N.	RUA DEI CORSI	RUA DEI CORSI
RUA DEL PALAZZO VECCHIO	014	S.N.	VIA DEL CARCERE	RUA DEL PALAZZO VECCHIO	RUA DEL PALAZZO VECCHIO
VIA GIUDEA	015a	VIA GIUDEA	VIA GIUDEA	VIA GIUDEA	VIA GIUDEA
VIA GIUDEA	015b	VIA GIUDEA	VIA GIUDEA	VIA GIUDEA	VIA GIUDEA
CSO MAZZINI GIUSEPPE	016a	CORSO	CORSO	CORSO UMBERTO I	CORSO UMBERTO I
CSO MAZZINI GIUSEPPE	016b	CORSO	CORSO	CORSO UMBERTO I	CORSO UMBERTO I
CSO MAZZINI GIUSEPPE	016c	CORSO	CORSO	CORSO UMBERTO I	CORSO UMBERTO I
CSO MAZZINI GIUSEPPE	016d	CORSO	CORSO	CORSO UMBERTO I	CORSO UMBERTO I
RUA DAVID D'ASCOLI	017	S.N.	VICOLO DELL'OCA	RUA DAVID D'ASCOLI	VIA DAVIDE D'ASCOLI
RUA DEI TRE RE	018	VIA DEI TRE RE	VIA DEI TRE RE	S.N.	VIA DEI TRE RE
VIA DEI SABINI	019	VIA SABBINA	VIA SABBINA	VIA DEI SABINI	VIA DEI SABINI
LGO CRIVELLI CARLO	020	PIAZZA DELLA LEGNA	PIAZZA DELLA LEGNA	LARGO CARLO CRIVELLI	LARGO CARLO CRIVELLI
VIA DELLA TRIBU' FABIA	021	VICOLO DELLA LAPPA	VIA DELLE IANA	RUA DELLA TRIBU' FABIA	RUA DELLA TRIBU' FABIA
RUA DEL PROFETA	022	S.N.	VICOLO DEL PROFETA	RUA DEL PROFETA	RUA DEL PROFETA
VIA DI POMPEI	023	S.N.	VIA DEL CONIGLIO	RUA DEL POMPEO	RUA DEI POMPEI
PZA ARRINGO	024	PIAZZA D'ARRINGO	PIAZZA D'ARRINGO	PIAZZA ARRINGO	PIAZZA ARRINGO
VIA MINUCIA	025	S.N.	VIA MINUCIA	VIA MINUCCIA	RUA MINUCCIA
RUA DEI FUNARI	026	S.N.	VICOLO DELLA SCROFA	RUA DEI FUNARI	RUA DEI FUNARI
RUA DEI LEGNAIUOLI	027	S.N.	VICOLO DELLE FRITTELLE	RUA DEI LEGNAIUOLI	RUA DEI LEGNAIUOLI

VIA DELLE CANTERINE	028	VIA DELLE CANTERINE	VIA DELLE CANTERINE	VIA DELLE CANTERINE	VIA DELLE CANTERINE
RUA DEI TRENTA	029	VICOLO DELLE TORTORE	VICOLO DELLE TORTORE	RUA DEI TRENTA	RUA DEI TRENTA
LNG TRONTO BARTOLOMEI E.	030	-----	VIA TUFILLA	VIA TUFILLA	LUNGOTRONTO NICOLA BONSERVIZI
VIA CARLO MAGNO	031	-----	VIA CAMELO	RUA CARLO MAGNO	RUA CARLO MAGNO
LGO DEL CREMORE	032	-----	-----	-----	-----
PZA SANTA MARIA INTER VINEAS	033	PIAZZA DI S. MARIA INTER VINEAS	PIAZZA S. MARIA INTERVINEAS	PIAZZA DI S. MARIA INTERVINEAS	PIAZZA S. MARIA INTER VINEAS
RUA DELLE CONCE	034	S.N.	VIA CONCE	RUA DELLE CONCE	RUA DELLE CONCE
VIA VIDACILIO	035	VIA DELLE CANTERINE	VIA GIUDACILLO	VIA VIDACILIO	VIA VIDACILIO
RUA DELLA PESCHIERA	036	S.N.	VIA DEL CASSERO	S.N.	RUA DEL CASSERETTO
RUA DEL CASSERETTO	037	S.N.	VIA DEL CASSERO	RUA DEL CASSERETTO	RUA DEL CASSERETTO
RUA DEL CASSERO	038	S.N.	VIA DEL CASSERO	RUA DEL CASSERO	RUA DEL CASSERO
VIA CECI ANTONIO	039	-----	-----	-----	-----
VIA D'ANCARIA	040	VIA ANCARIA	VIA ANCARIA	VIA D'ANCARIA	VIA D'ANCARIA
VIA VIPERA ANTONIO	041	VIA DILARIO	VIA D'ILARIO	RUA ANTONIO VIPERA	VIA ANTONIO VIPERA
VIA GOLDONI CARLO	042	-----	-----	S.N.	S.N.
RUA NARDINI TOMMASO	043	VICOLO DELLA VIPERA	VICOLO DELLA VIPERA	RUA TOMMASO NARDINI	RUA T. NARDINI
VIA RUFFINI ANGELO	044	-----	-----	-----	-----
RUA DELLA CISTERNA	045	S.N.	-----	S.N.	S.N.
VIA DEL TEATRO	046	VIA LUCCE	VIA LETE	N.L.	VIA DEL TEATRO
VIA DEL FORO	047	VIA DEL FORO	VIA DEL FORO	N.L.	VIA DEL FORO
VIA DINI PIETRO	048	VICOLO DEL GRILLO	VICOLO DEL GRILLO	N.L.	RUA PIETRO DINI
VIA NICCOLO' IV	049	VIA DE MASSEI	VIA DE MASSI	VIA NICCOLO' IV	VIA NICCOLO' IV
RUA DEL SOLDATO	050	S.N.	-----	S.N.	S.N.
RUA DELL'INDUSTRIA	051	VICOLO DEL PISTACCHIO	VICOLO DEL PISTACCHIO	RUA DELL'INDUSTRIA	RUA DELL'INDUSTRIA
VIA DELLE TORRI	052	VIA DELLE TORRI	VIA DELLE TORRI	VIA DELLE TORRI	VIA DELLE TORRI
VIA RUFO QUINTO CURZIO	053	VIA DI RUFFO	VIA DI RUFO	N.L.	VIA CURZIO RUFO
RUA DEI COCCHIERI	054	S.N.	VIA DEL FOSSO	S.N.	RUA DEI COCCHIERI
RUA DEI BALDUCCI	055	VICOLO BALDUCCI	VICOLO BALDUCCI	RUA DEI BALDUCCI	RUA DEI BALDUCCI
VIA MARUCCI PIETRO	056	VIA DEL CASALE (trasformata)	VIA DEL CASALE	RUA FRANCESCO GALEAZZI	RUA FRANCESCO GALEAZZI (trasformata)
VIA CLEMENTI EMIDIO	057	S.N.	VICOLO ARMILLEI	RUA DEGLI ARMELLINI	RUA DEI ARMILLEI (trasformata)
RUA DEI PARISANI	058	S.N.	VICOLO PARISANI	S.N.	S.N.
RUA DELLA VITE	059	S.N.	VICOLO DELLA VITE	RUA DELLA VITE	RUA DELLA VITE
RUA DELLE DONNE	060	S.N.	VIA MIGLIANI	VIA DELLE DONNE	VIA DELLE DONNE
VIA MANILIA	061	VIA MANIGLIA	VIA MANILIA	VIA MANILLA	VIA MANILIA
RUA DEGLI SFORZA	062	VICOLO DEL MERLO	VICOLO DEL MERLO	N.L.	RUA DEGLI SFORZA
VIA DELLE SETTE SOGLIE	063	VICOLO DELLE SETTE SOGLIE	VICOLO DELLE SETTE SOGLIE	N.L.	VIA DELLE SETTE SOGLIE
VIA SAN PIETRO IN CASTELLO	064	-----	VIA S. PIETRO IN CASTELLO	S.N.	S.N.

RUA DELLA MUSICA	065	S.N.	VICOLO DEL MUSICO	RUA DELLA MUSICA	S.N.
RUA DEI SALVIONI	066	-----	-----	RUA DEI SALVIONI	RUA DEI SALVIONI
VIA TREBBIANI ELISABETTA	067	-----	VIA NUOVA	VIA ELISABETTA TREBBIANI	VIA ELISABETTA TREBBIANI
VIA DEI GRISANTI	068	S.N.	-----	S.N.	S.N.
RUA DELLA CASERMA	069	VIA DEGLI UCCELLI	VICOLO DEGLI UCCELLI	RUA DELLA CASERMA	RUA DELLA CASERMA
RUA DELLA STAMPERIA	070	S.N.	VICOLO DELLE PAPERE	RUA STAMPERIA	RUA STAMPERIA
RUA DELLE LAVANDAIE	071	S.N.	VICOLO DELLA MOSCA	RUA LAVANDAIE	RUA DELLE LAVANDAIE
RUA DEL GELSO	072	VICOLO DEL MULO	VICOLO DEL MULO	RUA DEL GELSO	S.N.
RUA DELLA CAMPANA	073	VICOLO DELLA CAMPANA	VICOLO DELLA CAMPANA	RUA DELLA CAMPANA	RUA DELLA CAMPANA
RUA DELLA VOLPE	074a	VICOLO DELLA VOLPE	-----	RUA DELLA VOLPE	RUA DELLA VOLPE
RUA DELLA VOLPE	074b	VICOLO DELLA VOLPE	VICOLO DELLA VOLPE	RUA DELLA VOLPE	RUA DELLA VOLPE
VIA SOLESTA'	075	VIA CAPUCCINA	VIA CAPUCCINA	VIA DI SOLESTA'	VIA DEI SOLESTA'
VIA DI CORFINIO	076	VIA CORNEGLIA	VIA CORNELIA	VIA DI CORFINIO	VIA DI CORFINIO
RUA DELLA ROCCA	077	VIA DELLA ROCCA	VICOLO DELLA ROCCA	RUA DELLA ROCCA	RUA DELLA ROCCA
VIA TAMBURINI FRANCESCO	078	S.N.	S.N.	S.N.	S.N.
PZA VENTIDIO BASSO	079	PIAZZA VENTIDIO	PIAZZA VENTIDIO	PIAZZA VENTIDIO BASSO	PIAZZA VENTIDIO BASSO
RUA DEI CARBONESCHI	080	S.N.	VICOLO DEL MORO	RUA DEI CARBONESCHI	RUA DEI CARBONECCHI
PZA SANT'AGOSTINO	081	PIAZZA DI S. AGOSTINO	PIAZZA DI S. AGOSTINO	S.N.	PIAZZA GARIBALDI
VIA DEGLI STUDI	082	VIA DI MIRABELLO	VICOLO S. ELISABETTA	VIA DEGLI STUDI	RUA DEGLI STUDI
VIA MAZZONI COSTANZO	083a	VIA VALERIA	VIA VALERIA	VIA COSTANZO MAZZONI	VIA COSTANZO MAZZONI
VIA MAZZONI COSTANZO	083b	VIA VALERIA	VIA VALERIA	VIA COSTANZO MAZZONI	VIA COSTANZO MAZZONI
VIA DEI SALADINI	084	VIA DEL LAGO	VIA DEL LAGO	VIA DEI SALADINI	VIA DEI SALADINI
VIA CINELLI ADRIANO	085	S.N.	VIA S. TOMMASO	VIA ORFANOTROFIO	S.N.
RUA MORELLI LAZZARO	086	VICOLO DEL SERPENTE	VICOLO DEL SERPENTE	RUA LAZZARO MORELLI	RUA LAZZARO MORELLI
PZA SAN TOMMASO	087	-----	-----	-----	-----
RUA DEL BROCCATO	088	S.N.	VICOLO FAGIANELLO	RUA DI BROCCATO	S.N.
RUA DEL FAGIANO	089	S.N.	VICOLO DEL FAGIANO	RUA DEL FAGIANO	RUA DEL FAGIANO
RUA DEL MOSCONE	090	S.N.	VICOLO DEL MOSCONE	RUA DEL MOSCONE	RUA DEL MOSCONE
RUA DEI LIVEROTTI	091	VICOLO DELLA PASSARINA	VICOLO DELLA PASSARINA	RUA DEI LIVEROTTI	RUA DEI LIVEROTTI
VIA DEI FILODRAMMATICI	092	VICOLO DEL CERVO	VICOLO DEL CERVO	VIA MANILLA	VIA DEI FILARMONICI
RUA PALUCCI CARLO	093	VIA DEL POZZO	VIA DEL POZZO	RUA CARLO PAOLUCCI	RUA CARLO PAOLUCCI
RUA DEL GUFO	094	S.N.	VICOLO DEL GUFO	RUA DEL GUFO	RUA DEL GUFO
RUA DEI TUZI	095	S.N.	VICOLO DEL SAMBUCCO	RUA DEI TUZI	RUA DEI TUZI
RUA DEI SERIANNI	096	S.N.	VICOLO DEL PAVONE	RUA DEI SERIANNI	RUA DEI SERIANNI
RUA DELLA COLONNA	097	S.N.	VICOLO DELLA COLONNA	RUA DELLA COLONNA	S.N.
RUA DEL PICCHIO	098	S.N.	VICOLO DELLE PICHE	RUA DEL PICCHIO	RUA DEL PICCHIO
RUA DEL CAPPONE	099	S.N.	VICOLO DEL CAPPONE	RUA DEL CAPPONE	S.N.

RUA DELLA LUPA	100	VICOLO DELLA LUPA	VICOLO DELLA LUPA	RUA DELLA LUPA	VIA DELLA LUPA
VIA AFRANIO TITO	101	VIA DI TITO AFRANIO	VIA DI TITO AFFRANIO	VIA TITO AFRANIO	VIA TITO AFRANIO
VIA SANGALLO ANTONIO	102	-----	-----	RUA DEL PICCHIO	S.N.
VIA CRISPI FRANCESCO	103	-----	-----	-----	VIA FRANCESCO CRESPI
RUA DEI FERRUCCI	104	VICOLO DEL CONDOTTO	VICOLO DEL CONDOTTO	RUA DEI FERRUCCI	RUA DEI FERRUCCI
VIA CANTALAMESSA GIACINTO	105	VIA DEL GESSO	VICOLO DEL GESSO	VIA GIACINTO CANTALAMESSA	VIA GIACINTO CANTALAMESSA
VIA D'ARGILLANO	106	VIA D'ARGILLANO	VIA D'ARGILLANO	VIA D'ARGILLANO	VIA D'ARGILLANO
VIA SACCONI GIUSEPPE	107	-----	-----	-----	VIA GIUSEPPE SACCONI
VIA DEI TESSITORI	108	VICOLO DELLA CICOGNA	VICOLO DELLA CICOGNA	RUA DEL TESSITORE	S.N.
RUA DEI CACCIATORI	109	S.N.	VICOLO DEL PIPISTRELLO	RUA DEI CACCIATORI	RUA DEI CACCIATORI
PZA GIACOMINI GIOVANNI	110	-----	-----	-----	S.N.
VIA TASSO TORQUATO	111	-----	-----	-----	-----
VIA ALFIERI VITTORIO	112	-----	-----	-----	VIA DELLE CANTERINE
RUA DEL MAGO	113	S.N.	VICOLO DEL MAGO	RUA DEL MAGO	S.N.
RUA DEGLI SPADARI	114	S.N.	VICOLO DELLA PASSERA	RUA DEGLI SPADARI	S.N.
VIA DI CUPRA	115	-----	-----	-----	-----
VIA DEI MALASPINA	116	-----	VIA MARZIA	VIA DEI MALASPINA	VIA DEI MALASPINA
VIA GIUSTI GIUSEPPE	117	-----	-----	-----	-----
RUA DEL GIARDINO	118	S.N.	VICOLO DEL GIARDINO	RUA DEL GIARDINO	S.N.
RUA DELL'AURORA	119	VICOLO DELL'AURORA	VICOLO DELL'AURORA	RUA DELL'AURORA	RUA DELL'AURORA
RUA DELL'ORSO	120	-----	VICOLO DELL'ORSO	RUA DELL'ORSO	RUA DELL'ORSO
VIA CARDUCCI GIOSUE'	121	PIAZZA DELLE TERME	VICOLO DELL'ORSO	RUA DELL'ORSO	RUA DELL'AURORA
VIA PORTA TUFILLA	122	-----	-----	S.N.	S.N.
RUA DEL CAMPO	123	VICOLO DEL CAMPO	VICOLO DEL CAMPO	RUA DEL CAMPO	RUA DEL CAMPO
RUA DEI TINTORI	124	VICOLO DELLA GALLINA	VICOLO DELLA GALLINA	RUA DEI TINTORI	RUA DEI TINTORI
VIA MONTI NICOLA	125	VICOLO DELLA CICALA	VICOLO DELLA CICALA	RUA NICOLA MONTI	RUA NICOLA MONTI
RUA DEL LABIRINTO	126	VICOLO DEL LABIRINTO	VICOLO DEL LABIRINTO	RUA DEL LABERINTO	RUA DEL LABIRINTO
RUA DEL GIACINTO	127	VICOLO DEL GIACINTO	VIA DEL GIACINTO	RUA DEL GIACINTO	RUA DEL GIACINTO
RUA DELL'ARMELLINO	128	VICOLO DELL'ARMILLINO	VICOLO DELL'ARMELLINO	RUA DELL'ARMELLINO	RUA DELL'ARMELLINO
VIA FOSCOLO UGO	129	-----	-----	S.N.	S.N.
VIA CASTELFIDARDO	130	VIA GALERIA	VIA GALERIA	VIA PIETRO ALAMANNI	VIA ALAMANNI PIETRO
VIA ALAMANNI PIETRO	131	VIA GALERIA	VIA GALERIA	VIA PIETRO ALAMANNI	VIA ALAMANNI PIETRO
CSO VITTORIO EMANUELE	132	VIA NOVA	CORSO VITTORIO EMANUELE	CORSO VITTORIO EMANUELE	CORSO VITTORIO EMANUELE
RUA DEGLI ORTI	133	VIA DEGLI ORTI	VICOLO DEGLI ORTI	RUA DEGLI ORTI	RUA DEGLI ORTI
VIA 19 SETTEMBRE	134	VIA CANARIA	VIA VELINA	VIA XIX SETTEMBRE	VIA XIX SETTEMBRE
VIA MERCANTINI LUIGI	135	VIA DELLE ORFANE	VIA DELLE ORFANE	VIA DELLE ORFANE	VIA DELLE ORFANE
RUA ALLEGRETTI CARLO	136	VICOLO DELLA BEFFANA	VIA DI BACCO	RUA CARLO ALLEGRETTI	RUA ALEGRETTI CARLO

RUA DELLA BEFANA	137	S.N.	VICOLO DELLA BEFFANA	S.N.	S.N.
RUA GUGLIELMO DA LISCIANO	138	VICOLO DEL GAMBERO	VIA DEL GAMBERO	VIA GUGLIELMO DA LISCIANO	RUA GUGLIELMO DA LISCIANO
VIA DEI CENTINI PICCOLOMINI	139	VIA DE FABII	VIA DE FABII	VIA DEI CENTINI PICCOLOMINI	VIA PALESTRO
VIA PALESTRO	140	VIA DEL SEMINARIO	VIA DI S. LUCIA	VIA PALESTRO	VIA PALESTRO
VIA DEI BONACCORSI	141	VIA D'ERCOLE	VIA D'ERCOLE	VIA DEI BONACCORSI	VIA DEI BUONACCORSI
VIA DEI BONAPARTE	142	VIA DELLE MUSE	VIA DELLE MUSE	VIA DEI BONAPARTE	VIA DEI BUONAPARTE
PZA DELLA VIOLA	143	-----	-----	-----	PIAZZA COLA DELL'AMATRICE
RUA DEL MATTONATO	144	VICOLO DEL MATTONATO	VICOLO DEL MATTONATO	RUA DEL MATTONATO	RUA DEL MATTONATO
RUA DEGLI ALBANESI	145	VICOLO DELLA CIAMBELLA	VICOLO DELLA CIAMBELLA	RUA DEGLI ALBANESI	S.N.
RUA PIETRO DELLA SCALA	146	VICOLO DELLA SCALA	VICOLO DELLA SCALA	RUA PIETRO DELLA SCALA	RUA DELLA SCALA
VIA ALIGHIERI DANTE	147	-----	-----	S.N.	S.N.
VLE DE GASPERI ALCIDE	148	S.N.	-----	-----	-----
VIA VECCHI CANDIDO AUGUSTO	149	S.N.	VIA DELLE CHIAVICHE	VIA C.AUGUSTO VECCHI/VIA DELLE CHIAVICHE	VIA C.AUGUSTO VECCHI/VIA DELLE CHIAVICHE
VIA SAN GERMANO	150	-----	VIA DI S. GERMANO	S.N.	VIA SAN GERMANO
VIA D'ANNUNZIO GABRIELE	151	-----	-----	-----	-----
VIA DELLE TERME	152	-----	-----	-----	S.N.
PZA MATTEOTTI GIACOMO	153	-----	PIAZZA DELLE TERME	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	PIAZZA VITTORIO EMANUELE
VIA CAIROLI BENEDETTO	154	VIA DEI PETTINARI	VIA DI PETTINARI	VIA B. CAIROLI	VIA B. CAIROLI
RUA CORNACCHI SIMONE	155	VICOLO DEL COCCODRILLO	VICOLO COCODRILLO/ VICOLO CORNACCHIO	RUA SIMONE CORNACCHI	RUA SIMONE CORNACCHI
LGO PORTA ROMANA	156	PONTE DI PORTA CAPUCCINA	PONTE DI PORTA CAPUCCINA	S.N.	S.N.
VIA RIGANTE' ADRIANO	157	-----	-----	S.N.	Strada provinciale Ascoli Piceno-Amandola/Via Filippo Corridoni
VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	158a	-----	-----	S.N.	Strada comunale del Camposanto/Via di Casamurana
VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	158b	-----	-----	S.N.	Strada comunale del Camposanto/Via di Casamurana
VIA TUCCI BERARDO	159	-----	-----	S.N.	Strada comunale di S. Emidio Rosso/Via Tripoli
RUA DELLE STELLE	160	S.N.	VIA DEL TRONTO/ VIA BOREALE	VIA DELLE STELLE	VIA DELLE STELLE
VIA DEI SODERINI	161	VIA SODERINI	VIA SODERINI	VIA SODERINI	VIA SODERINI
VIA CARO ANNIBAL	162a	VIA DELLE STELLE	VIA DELLE STELLE	S.N.	VIA ANNIBAL CARO
VIA CARO ANNIBAL	162b	VIA DELLE STELLE	VIA DELLE STELLE	S.N.	VIA ANNIBAL CARO
VIA CARO ANNIBAL	162c	VIA DELLE STELLE	VIA DELLE STELLE	S.N.	VIA ANNIBAL CARO
LGO DELLA FORTUNA	163	S.N.	-----	LARGO DELLA FORTUNA	LARGO DELLA FONTANA
RUA DEL CASTORO	164	VICOLO DEL CASTORO	VICOLO DEL CASTORO	RUA DEL CASTORO	RUA DEL CASTORO
VIA GUIDEROCCHI FLAVIA	165	S.N.	VIA FLAVIA	RUA FLAVIO GUIDEROCCHI	RUA FLAVIO GUIDEROCCHI
RUA DEI LONGOBARDI	166	VIA D'ERCOLANI	VICOLO D'ERCOLANI	RUA DEI LONGOBARDI	RUA DEI LONGOBARDI
RUA DEI MOGLIARDI	167	VICOLO DE' MONALDI	VICOLO DE' MONALDI	RUA DEI MOGLIARDI	RUA DEI MOGLIARDI
RUA DELL'ARCHETTO	168	S.N.	VICOLO DELL'ARCHETTO	RUA DELL'ARCHETTO	RUA DELL'ARCHETTO
RUA DELLE OLIVE	169	VICOLO DEL SORO	VICOLO DEL SORO	RUA DELLE OLIVE	RUA DELLE OLIVE
RUA DI AGISMONDO	170	VICOLO DEL BABUINO	VICOLO DEL BABUINO	RUA AGISMONDI	RUA AGISMONDI

RUA SODERINI MENICHINA	171	S.N.	VICOLO DEL FINOCCHIO	RUA MONECHINA SALADINI	RUA MONECHINA SALADINI
RUA DEL GIGLIO	172	S.N.	VICOLO DEL GIGLIO/ VICOLO DELL'ELLERA	RUA DEL GIGLIO	RUA DEL GIGLIO
RUA DI CARONTE	173	S.N.	VICOLO CARONTE	RUA DI CARONTE	RUA DEL CARONTE
RUA DEL NARCISO	174	S.N.	VACOLO NARCISO	RUA DEL NARCISO	RUA DEL NARCISO
VIA MELIADUSO D'ASCOLI	175	S.N.	VICOLO DEL PETTIROSSO	RUA MELIADUSO D'ASCOLI	RUA M. D'ASCOLI
RUA DEL BOTTAIO	176	S.N.	VICOLO TANA	RUA DEL BOTTAIO	RUA DEL BOTTAIO
RUA BIZZARRI P.	177	S.N.	VICOLO DEL PRATO	RUA PROSPERO BIZZARRI	RUA P. BIZZARRI
RUA DEI GRASSI	178	S.N.	VICOLO SCUDELLA	RUA DEI GRASSI	S.N.
RUA DEI FERRI	179	S.N.	VIA RONZINO	RUA DEI FERRI	S.N.
RUA DEI FIORI	180	VICOLO DE' FIORI	VICOLO DE FIORI	RUA DEI FIORI	RUA DEI FIORI
RUA D'APOLLO	181	VIA D'APOLLO	VIA D'APOLLO	VIA D'APOLLO	VIA D'APOLLO
RUA DEL COLOMBO	182	VIA DEL COLOMBO	VIA DEL COLOMBO	RUA DEL COLOMBO	RUA DEL COLOMBO
RUA DEI VICCEI	183	S.N.	VICOLO DEL MELONE	S.N.	S.N.
RUA DELLA NOTTE	184	S.N.	VICOLO DELLA NOTTE	RUA DELLA NOTTE	RUA DELLA NOTTE
RUA DEL TEDESCO	185	S.N.	VICOLO DEL TEDESCO	RUA DEL TEDESCO	RUA DEL TEDESCO
RUA PAOLINO D'ASCOLI	186	VICOLO DEL DRAGO	VICOLO DEL DRAGO	RUA PAOLINO D'ASCOLI	RUA PAOLINO D'ASCOLI
RUA DELLA ROCCA LINO	187	S.N.	VICOLO DEL MORSO	RUA LINO DELLA ROCCA	RUA LINO DELLA ROCCA
LGO DELLE CONCEZIONISTE	188	S.N.	PIAZZA DELLA CONCEZIONE	PIAZZA CONCEZIONE	S.N.
VIA MARCUCCI ANTONIO	189	S.N.	VIA DELLA CONCEZIONE	VIA ANTONIO MARCUCCI	VIA ANTONIO MARCUCCI
VI A SAN GIACOMO	190	S.N.	PIAZZA S. GIACOMO	PIAZZA S. GIACOMO	PIAZZA S. GIACOMO
CSO DI SOTTO	191	VIA MANIGLIA	VIA APPIA	CORSO DI SOTTO	VIA XVIII NOVEMBRE
VIA GRIFI CARLO	192	VIA MAGNONI	VIA MAGNONI	RUA DELL'AQUILA	RUA DELL'AQUILA
RUA DEL LAGO	193	VICOLO DEL LAGO	VIA DEL LAGO	VIA DEL LAGO	VIA DELL'AGO
RUA DEI COSTANTINI	194	VICOLO DEL MARCONE	VIA DEL MARCONE	RUA DEI COSTANTINI	RUA DEI COSTANTINI
VIA BUONARROTI MICHELANGELO	195	-----	-----	-----	VIA DEI SALADINI
RUA DEL POZZETTO	196	VIA DEL POZZETTO	VIA DEL POZZETTO	RUA DEL POZZETTO	S.N.
VIA LAZZARI TULLIO	197	VICOLO DE' PROJETTI	VICOLO DEI PROJETTI	VIA TULLI LAZZARI	VIA TULLI LAZZARO
RUA MAGNONI VINCENZO	198	VICOLO DELL'ELEVATRICE	VICOLO DELL'ELEVATRICE	RUA VINCENZO MAGNONI	RUA VINCENZO MAGNONI
RUA MANCINI G.B.	199	VICOLO DELLA TARTARUGA	VICOLO DELLA TARTARUGA	RUA GIOVAN BATTISTA MANCINI	RUA G.B. MANCINI
RUA DI LEPANTO	200	VICOLO DELLE MURATTE	VICOLO DELLE MURATTE	RUA LEPANTO	RUA LEPANTO
RUA SANTEMIDIO	201	VIA DEL CERVO / VIA DEL CIGNO	VICOLO DEL CERVO / VICOLO DEL CIGNO	RUA DI S.EMIDIO	RUA DI S. EMIDIO
VIA ANDREANTONELLI S.	202	S.N.	VICOLO DELLO STORICO/ VICOLO DELLE RONDINI	RUA SEBASTIANO ANDREA ANTONELLI	RUA SEBASTIANO ANDREA ANTONELLI
RUA LUNGA	203	VIA GIULIA	VIA GIULIA	RUA LUNGA	RUA LUNGA
RUA DELLA QUAGLIA	204	S.N.	VIA DELLA QUAGLIA	RUA DELLA QUAGLIA	S.N.
RUA DEL LAURO	205	S.N.	VICOLO DEL LAURO	RUA DEL LAURO	RUA DEL LAURO
RUA DELL'ORTENSIA	206	S.N.	VICOLO NANO	S.N.	S.N.

RUA DEL CARDELLINO	207	S.N.	VICOLO DEL CARDELLINO	RUA DEL CARDELLINO	S.N.
PZA CECCO D'ASCOLI	208	PIAZZA DI CECCO	PIAZZA DI CECCO	PIAZZA DI CECCO	PIAZZA DI CECCO
VIA ANGELINI DINO	209	-----	-----	-----	VIA SALARIA/VIA ADUA
VIA ALVITRETI MARIANO	210	VICOLO DELL'AQUILA	VIA DELL'AQUILA	N.L.	VIA ALVITRETI
VIA BATTISTI CESARE	211	VIA DEL FORNO	VIA DEL FORNO	VIA DEL FORNO	VIA CESARE BATTISTI
VIA DEI NOTAI	212	VICOLO DEL LEONE	VIA DEL LEONE	VIA DEI NOTAI	VIA DEI NOTAI
VIA IANNELLA OTTAVIANO	213	VICOLO DELLO SPEDALE	VIA DELL'OSPEDALE	VIA OTTAVIANI IAMANELLA	VIA OTTAVIANI IAMANELLA
RUA DEI LENTI	214	S.N.	VICOLO DEL MERLUZZO	RUA DEI LENTI	RUA DEI LENTI
RUA DEGLI ARMAIOLI	215	S.N.	VICOLO DELLO SCORPIONE	RUA DEGLI ARMELLINI	RUA DEGLI ARMELLINI
RUA DELLA CARITA'	216	VICOLO DEL SPEDALETTO	VICOLO DELL'OSPEDALETTO	RUA DELLA CARITA'	RUA DELLA CARITA'
RUA DELL'AQUILA	217	S.N.	-----	S.N.	S.N.
VIA DARI LUIGI	218	S.N.	VIA DEL GINNASIO	N.L.	VIA LUIGI DARI
RUA DELLE SCAIE	219	S.N.	VICOLO DELLE PASTE	N.L.	RUA DELLE SCALE
PZA BONFINI ANTONIO	220	PIAZZA S. VENANZIO	PIAZZA DEI CAVALLIERI	N.L.	PIAZZA A. BONFINE
VIA DELLA FORTEZZA	221	VIA DEL FORTE	VIA DEL FORTE	VIA DELLA FORTEZZA	RUA DELLA FORTEZZA
VIA ORSINI ANTONIO	222	VIA DEL GIGANTE	VIA DEL GIGANTE	VIA ANTONIO ORSINI	VIA ANTONIO ORSINI
VIA MASSIMI PACIFICO	223	S.N.	VIA DEI CAVALLI	VIA PACIFICO MASSIMI	S.N.
RUA DEL DELFINO	224	S.N.	VICOLO DEL DELFINO	N.L.	RUA DEL DELFINO
RUA DEI SACCONI	225	S.N.	VICOLO DEI SACCONI	N.L.	RUA DEI SACCONI
RUA DEL PASSO	226	VIA DEL PASSO	VIA DEL PASSO	N.L.	VIA DEL PASSO
RUA DELL'USIGNOLO	227	S.N.	VICOLO DELL'USIGNOLO	N.L.	S.N.
RUA DEL PAPAVERO	228	VICOLO DEL PAPAVERO	VICOLO DEL PAPAVERO	N.L.	RUA DEL PAPAVERO
VIA PASCOLI GIOVANNI	229	-----	-----	-----	S.N.
VIA S. VITTORE	230	PIAZZA DI SAN VITTORE	-----	S.N.	VIA SAN GERMANO
VIA SAN GIULIANO	231	VIA DELLA CERRERIA	VIA DELLA CIRERIA	VIA DELLA CERERIA	VIA DELLA CERERIA
VIA TORQUATO LUCIO MANLIO	232	VIA DI S. GIUGLIANO	VIA DI S. GIULIANO	VIA L.MANLIO TORQUATO	VIA MAMELIO TORQUATO
RUA DEGLI SGARIGLIA	233	VICOLO DEL PAPAGALLO	VICOLO DEL PAPPAGALLO	RUA DEGLI SGARIGLI	RUA DEGLI SGARIGLIA
RUA DELLA PAVONCELLA	234	VICOLO DELLA PAVONCELLA	VICOLO DELLA PAVONCELLA	RUA DELLA PAVONCELLA	RUA DELLA PAVONCELLA
RUA POZZO DI BORGO	235	VICOLO DELLE ZUCCHE	VICOLO DELLE ZUCCHE	RUA POZZO DI BORGO	RUA POZZO DI BORGO
RUA MECO DEL SACCO	236	S.N.	VICOLO DEL SACCO	RUA MECO DEL SACCO	RUA MECO DEL SACCO
RUA DEL TORDO	237	S.N.	VICOLO DEL TORDO	S.N.	S.N.
RUA MINIERA BIAGIO	238	VICOLO DELLE RANE	VICOLO DELLE RANE	RUA BIAGIO MINIERA	RUA BIAGIO MINIERA
RUA GIOSAFATTI LAZZARO	239	VICOLO DEL GATTO	VICOLO DEL GALLO	RUA LAZZARO GIOSAFATTI	RUA LAZZARO GIOSAFATTI
RUA DEL TEATRO ANTICO	240	VIA DELLA ROSA	VIA DELLA ROSA/ PIAZZA S. GIULIANO	S.N.	S.N.
RUA MAIOCCA	241	VICOLO DELLA MAIOCCA	VICOLO MAIOCCA	RUA MAIOCCA	RUA MAIOCCA
VIA DEI NOVELLI	242	VIA EMIGLIA	VIA EMILIA	VIA DEL NOVELLI	S.N.
VIA DEI TEMPLARI	243	VICOLO DEI TEMPLARI	VICOLO TEMPLARI	RUA DEI TEMPLARI	S.N.

VIA TRASI LUDOVICO	244	VICOLO D'ASTOLSI	VICOLO D'ASTOLZI	VIA LODOVICO TRASI	S.N.
RUA DEL SOLE	245	VICOLO DEL SOLE	VICOLO DEL SOLE	RUA DEL SOLE	S.N.
RUA DEI BERSAGLIERI	246	VICOLO DEL CAPRARO	VICOLO DEL CAPRARO	RUA DEI BERSAGLIERI	S.N.
LNG CASTELLANO SISTO V	247a	-----	VIA DELLE MURA	S.N.	VIA DEL CASTELLANO
LNG CASTELLANO SISTO V	247b	-----	VIA DELLE MURA	S.N.	VIA DEL CASTELLANO
LGO GIARDINO D'INFANZIA	248	-----	-----	LARGO GIARDINO D'INFANZIA	S.N.
VIA PORTA TORRICELLA	249	-----	-----	-----	-----
RUA DELLA CANONICA	250	S.N.	VIA DELLA CANONICA	RUA DELLA CANONICA	S.N.
LGO MANZONI ALESSANDRO	251	S.N.	PIAZZA DEL VESCOVO	S.N.	S.N.
VIA TORNASACCO	252	VIA TORNASACCO	VIA TORNASACCO	VIA TORNASACCO	VIA TORNASACCO
PZA SAN GREGORIO	253	PIAZZA DI SAN GREGORIO	PIAZZA DI S. GREGORIO	PIAZZA S. GREGORIO	S.N.
VIA DEI MARSÌ	254	S.N.	VIA FRANTOIA/VICOLO CASTAGNOLA	VIA DEI NARSÌ (MARSÌ)	VIA DEI MARSÌ
VIA CASTELLANA	255	VIA CASTELLANA	VIA CASTELLANA	VIA CASTELLANA	VIA CASTELLANO
RUA DEI VESTINI	256	S.N.	VICOLO DELLO STRUZZO	RUA DEI VESTINI	RUA DEI VESTINI
RUA DEL MIRTO	257	S.N.	VICOLO DELMIRTO	RUA DEL MIRTO	S.N.
RUA DEI MARRUCINI	258	S.N.	VICOLO CASTAGNA	RUA DEI MARRUCINI	S.N.
VIA VEZIO CATONE	259a	S.N.	VIA S. DOMENICO	VIA VEZIO CATONE	VIA VEZIO CATONE
VIA VEZIO CATONE	259b	S.N.	VIA S. DOMENICO	VIA VEZIO CATONE	VIA VEZIO CATONE
VIA PARINI GIUSEPPE	260	-----	-----	-----	-----
VIA DELLE MAIOLICHE	261	S.N.	VIA DI S. DOMENICO	VIA DELLE MAIOLICHE	VIA DELLE MAIOLICHE
RUA DEI DELLA TORRE	262	VIA BETUZIA	VICOLO DEL FILOSOFO/VIA BETUZIA	RUA DELLA TORRE	RUA DEI DELLA TORRE
VIA PRETORIANA	263	VIA PRETORIANA	VIA PRETORIANA	VIA PRETORIANA	VIA PRETORIANA
VIA DI VESTA	264	S.N.	VIA VESTALE	VIA DI VESTA	VIA DI VESTA
VIA DEI CONTI	265	VIA CONTI	VIA CONTI	VIA DEI CONTI	RUA DEI CONTI
RUA DEI PICENI	266	VIA DEL CORNO	VICOLO DEL CORNO	RUA DEI PICENI	S.N.
RUA DEGLI APPULI	267	S.N.	VICOLO DEL BIFALCO	RUA DEGLI APULI	S.N.
RUA DEI MARCOLINI	268	S.N.	VICOLO DELLA LUMACA	RUA DEI MARCOLINI	S.N.
RUA MALATESTA GALEOTTO	269	VICOLO DEL GATTO	VICOLO DEL GATTO	RUA GALEOTTO MALATESTA	VIA GALEOTTO MALATESTA
RUA DELLA SETA	270	S.N.	VICOLO DEL CIGNALE	RUA DELLA SETA	S.N.
RUA DELLA VETRIERA	271	VECILO VETRIERA	VICOLO DELLA VETRIERA	RUA DELLA VETRIERA	RUA DELLA VETRIERA
RUA DEL PONTE OSCURO	272	VICOLO DI PONTE OSCURO	VIA DI PONTE OSCURO	RUA DEL PONTE OSCURO	RUA DI PONTE OSCURO
RUA MORANI EURIALO	273	VIA D'AMORE	VIA D'AMORE	RUA	RUA EURIOLO MORONI
RUA DEGLI APPIANI	274	S.N.	VICOLO RISUREZIONE	RUA DEGLI APPIANI	S.N.
RUA DELL'ARCO	275	VIA DELL'ARCO	VICOLO DELL'ARCO	RUA DELL'ARCO	RUA DELL'ARCO
VIA BARRO TITO BETUZIO	276	VIA BETUZIA	VIA BETUZIO	VIA T. BETUZIO BARRO	VIA BETUZIO BARRO
VIA DELLA PIAZZAROLA	277	VIA POMPEIANA	VIA POMPEIANA	VIA DELLA PIAZZAROLA	VIA DELLA PIAZZAROLA
VIA D'AZEGLIO MASSIMO	278	-----	-----	-----	-----

VIA SALVADORI GIULIO	279	-----	-----	-----	-----
RUA SANT'ANTONIO	280	-----	-----	-----	S.N.
RUA DEI SANNITI	281	VICOLO DEL LEPRE	VICOLO DEL LEPRE/VIA DELLE MURA	RUA DEI SANNITI	RUA DEI SANNITI
RUA DELLE MURA	282	S.N.	VIA DELLE MURA	RUA DELLE MURA	RUA DELLE MURA
VIA PACIFICI MAZZONI EMIDIO	283	-----	-----	S.N.	S.N.
VIA CAPITOLINA	284	VIA CAPITOLINA	VIA CAPITOLINA	VIA CAPITOLINA	VIA CAPITOLINA
VIA SACCOCCIA CELSO	285a	-----	-----	RUA CELSO SACCOCCIA	RUA CELSO SACCONI
VIA SACCOCCIA CELSO	285b	-----	-----	-----	-----
RUA DEL PARNASO	286	S.N.	VIA DEL PARNASO	RUA DEL PARNASO	RUA DEL PARNASSO
VIA SANT'ANGELO	287a	S.N.	VIA S. ANGELO	VIA S. ANGELO	VIA S. ANGELO
VIA SANT'ANGELO	287b	S.N.	VIA S. ANGELO	VIA S. ANGELO	VIA S. ANGELO
VIA SANT'ANGELO	287c	S.N.	VIA S. ANGELO	VIA S. ANGELO	VIA S. ANGELO
RUA DEI FALCONIERI	288	S.N.	VICOLO DEL TASSO	RUA DEI FALCONIERI	VIA DEI FALCONIERI
RUA DEI PELIGNI	289	S.N.	VICOLO DEL GALLETTO	RUA DEI PELIGNI	S.N.
VLE DELLA RIMEMBRANZA	290	-----	-----	S.N.	VIALE DELLA RIMEMBRANZA
VIA COLOMBO CRISTOFORO	291	-----	-----	-----	-----
VIA RICCI FRANCESCO	292	-----	-----	-----	S.N.
VIA MILIANI ANTONIO	293	VICOLO DEL POETA	VIA DEL POETA	VIA ANTONIO MILIANI	VIA ANTONIO MILIANI
RUA VANNINI PIETRO	294	VICOLO DE PAZZOLI	VICOLO DEL BUFALO	RUA PIETRO BANDINI	RUA PIETRO VANNINI
VIA DELLE CONVERTITE	295	S.N.	VIA DELLE CONVERTITE	VIA DELLE CONVERTITE	VIA DELLE CONVERTITE
RUA DEL FANELLO	296	VICOLO DEL FANELLO	VICOLO DEL FANELLO	RUA DEL FANELLO	RUA DEL FANELLO
VIA DEL CROCFISSO	297	VICOLO DEL GIGANTE	VIA DEL CROCFISSO	VIA DEL CROCFISSO	VIA DEL CROCFISSO
RUA DEL CIECO	298	VICOLO DEL CIECO	VICOLO DEL CIECO	RUA DEL CIECO	S.N.
RUA TALUCCI SPINO	299	VICOLO DEL VASARO	VICOLO DEL VASAIO	RUA SPINO TALUCCI	S.N.
VIA FALCONE GIOVANNI E BORSELLINO PAOLO	300	-----	-----	-----	-----
VIA GALILEI GALILEO	301	-----	-----	-----	-----
STR DELLA FORTEZZA PIA	302	-----	VIA DI PORTA FORTEZZA	-----	STRADA COMUNALE DI ROSARA COPERSONO
VIA MEDITERRANEO	303	-----	-----	STRADA COMUNALE ASCOLI P. - CASTEL TROSINO	S.N.
VIA TIRRENO	304	-----	-----	-----	S.N.
RUA DEI DALMONTE	305	S.N.	VICOLO DEL CAPRO	S.N.	S.N.
VIA DELLA CARTIERA	306	-----	-----	S.N.	S.N.
RUA RICOVERO FERRUCCI	307	-----	-----	S.N.	RUA RICOVERO FERRUCCI
LGO DEI CATALDI	308	VIA DEI TRE RE	VIA DEI TRE RE	S.N.	VIA DEI TRE RE
RUA FRANTOIA	309	PIAZZA FRANTOIA	PIAZZA FRANTOIA	S.N.	S.N.
LGO DEGLI ODOARDI	310	S.N.	S.N.	LARGO DEGLI ODOARDI	LARGO DEGLI ODOARDI

NUMERO SCHEDA	DENOMINAZIONE	MATERIALI	AREA	CODICE STRADA
001	CSO TRENTO E TRIESTE	PORFIDO	3478,00	70
002a	VIA DEL DUCA CINO	ARENARIA	277,00	3900
002b	VIA DEL DUCA CINO	PORFIDO	315,00	3900
002c	VIA DEL DUCA CINO	SELCE SQUADRATA	127,00	3900
003	RUA GARZONI GIOVANNA	PORFIDO	122,00	2580
004	VIA 20 SETTEMBRE	ASFALTO	1353,00	6430
005	VIA DEI TIBALDESCHI	PORFIDO	467,00	3840
006	VIA DEI GUIDEROCCHI	PORFIDO	98,00	3720
007	PZA ROMA	SELCE SQUADRATA	1124,00	1220
008	VIA DEL MACELLO	PORFIDO	63,00	3940
009	VIA PANICHI ALESSANDRO	PORFIDO	200,00	5380
010a	VIA DEL TRIVIO	ARENARIA	900,00	3970
010b	VIA DEL TRIVIO	ARENARIA	1487,00	3970
011a	PZA DEL POPOLO	TRAVERTINO	2569,00	1130
011b	PZA DEL POPOLO	ARENARIA	140,00	1130
012	VIA DELL'ARCHIVIO	ARENARIA	104,00	3990
013	RUA DEI CORSI	PORFIDO	56,00	1490
014	RUA DEL PALAZZO VECCHIO	PORFIDO	57,00	2040
015a	VIA GIUDEA	ALTRO	140,00	4570
015b	VIA GIUDEA	PORFIDO	442,00	4570
016a	CSO MAZZINI GIUSEPPE	ARENARIA	3271,00	60
016b	CSO MAZZINI GIUSEPPE	ARENARIA	1698,00	60
016c	CSO MAZZINI GIUSEPPE	PORFIDO	1518,00	60
016d	CSO MAZZINI GIUSEPPE	PORFIDO	3669,00	60
017	RUA DAVID D'ASCOLI	PORFIDO	149,00	1340
018	RUA DEI TRE RE	PORFIDO	53,00	1740
019	VIA DEI SABINI	PORFIDO	768,00	3780
020	LGO CRIVELLI CARLO	PORFIDO	456,00	770
021	VIA DELLA TRIBU' FABIA	CIOTTOLO DI FIUME	637,00	4060
022	RUA DEL PROFETA	CIOTTOLO DI FIUME	74,00	2110
023	VIA DI POMPEI	CIOTTOLO DI FIUME	82,00	4320
024	PZA ARRINGO	ARENARIA	4993,00	1090
025	VIA MINUCIA	SELCE SQUADRATA	298,00	4990
026	RUA DEI FUNARI	CIOTTOLO DI FIUME	136,00	1570
027	RUA DEI LEGNAIUOLI	CIOTTOLO DI FIUME	102,00	1590
028	VIA DELLE CANTERINE	PORFIDO	1155,00	4110
029	RUA DEI TRENTA	ALTRO	38,00	1750
030	LNG TRONTO BARTOLOMEI E.	ASFALTO	1998,00	1070
031	VIA CARLO MAGNO	PORFIDO	72,00	4770
032	LGO DEL CREMORE	ASFALTO	516,00	860
033	PZA SANTA MARIA INTER VINEAS	PORFIDO	736,00	1260
034	RUA DELLE CONCE	PORFIDO	275,00	2460
035	VIA VIDACILIO	PORFIDO	587,00	6360
036	RUA DELLA PESCHIERA	PORFIDO	751,00	2370
037	RUA DEL CASSERETTO	PORFIDO	178,00	1840
038	RUA DEL CASSERO	PORFIDO	461,00	1850
039	VIA CECI ANTONIO	PORFIDO	684,00	3340
040	VIA D'ANCARIA	ARENARIA	1231,00	3480
041	VIA VIPERA ANTONIO	PORFIDO	427,00	6370
042	VIA GOLDONI CARLO	PORFIDO	98,00	4590
043	RUA NARDINI TOMMASO	PORFIDO	99,00	2700
044	VIA RUFFINI ANGELO	TRAVERTINO	169,00	5720
045	RUA DELLA CISTERNA	PORFIDO	40,00	2310
046	VIA DEL TEATRO	PORFIDO	283,00	3960
047	VIA DEL FORO	SELCE SQUADRATA	264,00	3910

048	VIA DINI PIETRO	PORFIDO	334,00	4350
049	VIA NICCOLO' IV	PORFIDO	745,00	5240
050	RUA DEL SOLDATO	CIOTTOLO DI FIUME	40,00	2120
051	RUA DELL'INDUSTRIA	CIOTTOLO DI FIUME	146,00	2220
052	VIA DELLE TORRI	ASFALTO	1635,00	4260
053	VIA RUFO QUINTO CURZIO	PORFIDO	465,00	5730
054	RUA DEI COCCHIERI	PORFIDO	245,00	1480
055	RUA DEI BALDUCCI	CIOTTOLO DI FIUME	152,00	1430
056	VIA MARUCCI PIETRO	ASFALTO	639,00	4870
057	VIA CLEMENTI EMIDIO	ALTRO	879,00	3400
058	RUA DEI PARISANI	CIOTTOLO DI FIUME	294,00	1660
059	RUA DELLA VITE	CIOTTOLO DI FIUME	438,00	2440
060	RUA DELLE DONNE	ASFALTO	118,00	2470
061	VIA MANILIA	SELCE SQUADRATA	397,00	4810
062	RUA DEGLI SFORZA	PORFIDO	149,00	1400
063	VIA DELLE SETTE SOGLIE	PORFIDO	167,00	4230
064	VIA SAN PIETRO IN CASTELLO	ASFALTO	979,00	5830
065	RUA DELLA MUSICA	CIOTTOLO DI FIUME	83,00	2340
066	RUA DEI SALVIONI	CIOTTOLO DI FIUME	159,00	1700
067	VIA TREBBIANI ELISABETTA	ASFALTO	1534,00	6260
068	VIA DEI GRISANTI	CIOTTOLO DI FIUME	114,00	3710
069	RUA DELLA CASERMA	CIOTTOLO DI FIUME	332,00	2300
070	RUA DELLA STAMPERIA	CIOTTOLO DI FIUME	86,00	2420
071	RUA DELLE LAVANDAIE	CIOTTOLO DI FIUME	51,00	2480
072	RUA DEL GELSO	CIOTTOLO DI FIUME	67,00	1920
073	RUA DELLA CAMPANA	CIOTTOLO DI FIUME	329,00	2270
074a	RUA DELLA VOLPE	CIOTTOLO DI FIUME	60,00	2450
074b	RUA DELLA VOLPE	CIOTTOLO DI FIUME	154,00	2450
075	VIA SOLESTA'	PORFIDO	474,00	6060
076	VIA DI CORFINIO	PORFIDO	424,00	4300
077	RUA DELLA ROCCA	ALTRO	78,00	2390
078	VIA TAMBURINI FRANCESCO	ASFALTO	953,00	2790
079	PZA VENTIDIO BASSO	ASFALTO	2620,00	1290
080	RUA DEI CARBONESCHI	CIOTTOLO DI FIUME	130,00	1470
081	PZA SANT'AGOSTINO	ARENARIA	808,00	1230
082	VIA DEGLI STUDI	CIOTTOLO DI FIUME	242,00	3580
083a	VIA MAZZONI COSTANZO	SELCE SQUADRATA	290,00	4900
083b	VIA MAZZONI COSTANZO	CIOTTOLO DI FIUME	382,00	4900
084	VIA DEI SALADINI	PORFIDO	687,00	3790
085	VIA CINELLI ADRIANO	CIOTTOLO DI FIUME	118,00	3370
086	RUA MORELLI LAZZARO	CIOTTOLO DI FIUME	129,00	2690
087	PZA SAN TOMMASO	CIOTTOLO DI FIUME	2207,00	1270
088	RUA DEL BROCCATO	CIOTTOLO DI FIUME	41,00	1800
089	RUA DEL FAGIANO	TRAVERTINO	114,00	1900
090	RUA DEL MOSCONE	CIOTTOLO DI FIUME	152,00	2020
091	RUA DEI LIVEROTTI	CIOTTOLO DI FIUME	140,00	1610
092	VIA DEI FILODRAMMATICI	CIOTTOLO DI FIUME	282,00	3670
093	RUA PALUCCI CARLO	CIOTTOLO DI FIUME	288,00	2710
094	RUA DEL GUFO	CIOTTOLO DI FIUME	137,00	1950
095	RUA DEI TUZI	CIOTTOLO DI FIUME	112,00	1760
096	RUA DEI SERIANNI	CIOTTOLO DI FIUME	145,00	1720
097	RUA DELLA COLONNA	CIOTTOLO DI FIUME	113,00	2320
098	RUA DEL PICCHIO	CIOTTOLO DI FIUME	358,00	2080
099	RUA DEL CAPPONE	CIOTTOLO DI FIUME	50,00	1820
100	RUA DELLA LUPA	CIOTTOLO DI FIUME	187,00	2330
101	VIA AFRANIO TITO	CIOTTOLO DI FIUME	1022,00	2920
102	VIA SANGALLO ANTONIO	ASFALTO	850,00	5950

103	VIA CRISPI FRANCESCO	SELCE SQUADRATA	474,00	3470
104	RUA DEI FERRUCCI	CIOTTOLO DI FIUME	88,00	1550
105	VIA CANTALAMESSA GIACINTO	CIOTTOLO DI FIUME	486,00	3250
106	VIA D'ARGILLANO	PORFIDO	569,00	3500
107	VIA SACCONI GIUSEPPE	ASFALTO	1544,00	5860
108	VIA DEI TESSITORI	ASFALTO	150,00	3830
109	RUA DEI CACCIATORI	CIOTTOLO DI FIUME	51,00	1450
110	PZA GIACOMINI GIOVANNI	ASFALTO	1438,00	1170
111	VIA TASSO TORQUATO	ASFALTO	516,00	6140
112	VIA ALFIERI VITTORIO	ASFALTO	223,00	2970
113	RUA DEL MAGO	CIOTTOLO DI FIUME	107,00	1990
114	RUA DEGLI SPADARI	CIOTTOLO DI FIUME	69,00	1420
115	VIA DI CUPRA	ASFALTO	388,00	4310
116	VIA DEI MALASPINA	PORFIDO	1325,00	3740
117	VIA GIUSTI GIUSEPPE	PORFIDO	505,00	4580
118	RUA DEL GIARDINO	ALTRO	62,00	3920
119	RUA DELL'AURORA	CIOTTOLO DI FIUME	133,00	2210
120	RUA DELL' ORSO	ALTRO	132,00	2230
121	VIA CARDUCCI GIOSUE'	ASFALTO	471,00	3280
122	VIA PORTA TUFILLA	ASFALTO	509,00	5590
123	RUA DEL CAMPO	CIOTTOLO DI FIUME	633,00	1810
124	RUA DEI TINTORI	CIOTTOLO DI FIUME	109,00	1730
125	VIA MONTI NICOLA	ARENARIA	261,00	5190
126	RUA DEL LABIRINTO	CIOTTOLO DI FIUME	107,00	1960
127	RUA DEL GIACINTO	CIOTTOLO DI FIUME	150,00	1930
128	RUA DELL'ARMELLINO	CIOTTOLO DI FIUME	136,00	2200
129	VIA FOSCOLO UGO	ASFALTO	233,00	4490
130	VIA CASTELFIDARDO	PORFIDO	229,00	3300
131	VIA ALAMANNI PIETRO	PORFIDO	381,00	2950
132	CSO VITTORIO EMANUELE	ASFALTO	4337,00	80
133	RUA DEGLI ORTI	SELCE SQUADRATA	189,00	1390
134	VIA 19 SETTEMBRE	PORFIDO	586,00	6420
135	VIA MERCANTINI LUIGI	PORFIDO	1203,00	4930
136	RUA ALLEGRETTI CARLO	CIOTTOLO DI FIUME	191,00	1300
137	RUA DELLA BEFANA	CIOTTOLO DI FIUME	146,00	2260
138	RUA GUGLIELMO DA LISCIANO	CIOTTOLO DI FIUME	192,00	2600
139	VIA DEI CENTINI PICCOLOMINI	PORFIDO	289,00	3640
140	VIA PALESTRO	PORFIDO	451,00	5360
141	VIA DEI BONACCORSI	ARENARIA	665,00	5390
142	VIA DEI BONAPARTE	ARENARIA	703,00	3600
143	PZA DELLA VIOLA	ASFALTO	1374,00	1150
144	RUA DEL MATTONATO	CIOTTOLO DI FIUME	148,00	2000
145	RUA DEGLI ALBANESI	CIOTTOLO DI FIUME	188,00	1350
146	RUA PIETRO DELLA SCALA	CIOTTOLO DI FIUME	175,00	2730
147	VIA ALIGHIERI DANTE	ASFALTO	856,00	2990
148	VLE DE GASPERI ALCIDE	ASFALTO	4525,00	6890
149	VIA VECCHI CANDIDO AUGUSTO	ASFALTO	2312,00	6310
150	VIA SAN GERMANO	ASFALTO	225,00	5790
151	VIA D'ANNUNZIO GABRIELE	ASFALTO	246,00	3490
152	VIA DELLE TERME	ASFALTO	868,00	4250
153	PZA MATTEOTTI GIACOMO	ASFALTO	2076,00	1190
154	VIA CAIROLI BENEDETTO	PORFIDO	1062,00	3220
155	RUA CORNACCHI SIMONE	PORFIDO	131,00	1320
156	LGO PORTA ROMANA	ASFALTO	395,00	980
157	VIA RIGANTE' ADRIANO	ASFALTO	1011,00	5680
158a	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	ASFALTO	273,00	5840
158b	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	CIOTTOLO DI FIUME	199,00	5840

159	VIA TUCCI BERARDO	ASFALTO	324,00	6270
160	RUA DELLE STELLE	CIOTTOLO DI FIUME	1723,00	2520
161	VIA DEI SODERINI	ASFALTO	1127,00	3810
162a	VIA CARO ANNIBAL	ASFALTO	507,00	3070
162b	VIA CARO ANNIBAL	CIOTTOLO DI FIUME	415,00	3070
162c	VIA CARO ANNIBAL	ARENARIA	242,00	3070
163	LGO DELLA FORTUNA	ASFALTO	449,00	870
164	RUA DEL CASTORO	SELCE SQUADRATA	178,00	1860
165	VIA GUIDEROCCHI FLAVIA	SELCE SQUADRATA	314,00	4630
166	RUA DEI LONGOBARDI	SELCE SQUADRATA	249,00	1620
167	RUA DEI MOGLIARDI	CIOTTOLO DI FIUME	124,00	1650
168	RUA DELL'ARCHETTO	CIOTTOLO DI FIUME	113,00	2180
169	RUA DELLE OLIVE	CIOTTOLO DI FIUME	108,00	2500
170	RUA DI AGISMONDO	ALTRO	108,00	2530
171	RUA SODERINI MENICHINA	CIOTTOLO DI FIUME	98,00	2770
172	RUA DEL GIGLIO	CIOTTOLO DI FIUME	153,00	1940
173	RUA DI CARONTE	CIOTTOLO DI FIUME	131,00	2540
174	RUA DEL NARCISO	SELCE SQUADRATA	114,00	2030
175	VIA MELIADUSO D'ASCOLI	CIOTTOLO DI FIUME	80,00	4920
176	RUA DEL BOTTAIO	CIOTTOLO DI FIUME	42,00	1790
177	RUA BIZZARRI P.	CIOTTOLO DI FIUME	36,00	1310
178	RUA DEI GRASSI	SELCE SQUADRATA	22,00	1580
179	RUA DEI FERRI	SELCE SQUADRATA	52,00	1540
180	RUA DEI FIORI	CIOTTOLO DI FIUME	280,00	1560
181	RUA D'APOLLO	CIOTTOLO DI FIUME	318,00	1330
182	RUA DEL COLOMBO	CIOTTOLO DI FIUME	234,00	1880
183	RUA DEI VICCEI	CIOTTOLO DI FIUME	37,00	1780
184	RUA DELLA NOTTE	CIOTTOLO DI FIUME	54,00	2350
185	RUA DEL TEDESCO	CIOTTOLO DI FIUME	99,00	2150
186	RUA PAOLINO D'ASCOLI	CIOTTOLO DI FIUME	227,00	2720
187	RUA DELLA ROCCA LINO	CIOTTOLO DI FIUME	81,00	2400
188	LGO DELLE CONCEZIONISTE	CIOTTOLO DI FIUME	386,00	890
189	VIA MARCUCCI ANTONIO	CIOTTOLO DI FIUME	179,00	4830
190	VI A SAN GIACOMO	ASFALTO	544,00	5800
191	CSO DI SOTTO	ASFALTO	2125,00	50
192	VIA GRIFI CARLO	TRAVERTINO	166,00	4620
193	RUA DEL LAGO	CIOTTOLO DI FIUME	341,00	1970
194	RUA DEI COSTANTINI	TRAVERTINO	116,00	1500
195	VIA BUONARROTI MICHELANGELO	CIOTTOLO DI FIUME	381,00	3200
196	RUA DEL POZZETTO	CIOTTOLO DI FIUME	283,00	2100
197	VIA LAZZARI TULLIO	ASFALTO	1347,00	4690
198	RUA MAGNONI VINCENZO	CIOTTOLO DI FIUME	146,00	2620
199	RUA MANCINI G.B.	CIOTTOLO DI FIUME	137,00	2650
200	RUA DI LEPANTO	CIOTTOLO DI FIUME	281,00	2550
201	RUA SANT'EMIDIO	CIOTTOLO DI FIUME	474,00	5760
202	VIA ANDREANTONELLI S.	CIOTTOLO DI FIUME	363,00	5740
203	RUA LUNGA	CIOTTOLO DI FIUME	471,00	2610
204	RUA DELLA QUAGLIA	CIOTTOLO DI FIUME	127,00	2380
205	RUA DEL LAURO	ASFALTO	321,00	1980
206	RUA DELL'ORTENSIA	CIOTTOLO DI FIUME	23,00	2240
207	RUA DEL CARDELLINO	CIOTTOLO DI FIUME	71,00	1830
208	PZA CECCO D'ASCOLI	ASFALTO	2374,00	1120
209	VIA ANGELINI DINO	ASFALTO	5451,00	3050
210	VIA ALVITRETI MARIANO	PORFIDO	320,00	3000
211	VIA BATTISTI CESARE	PORFIDO	545,00	3150
212	VIA DEI NOTAI	PORFIDO	490,00	3760
213	VIA IANNELLA OTTAVIANO	ARENARIA	461,00	4640

214	RUA DEI LENTI	CIOTTOLO DI FIUME	180,00	1600
215	RUA DEGLI ARMAIOLI	CIOTTOLO DI FIUME	42,00	1380
216	RUA DELLA CARITA'	CIOTTOLO DI FIUME	133,00	2290
217	RUA DELL'AQUILA	PORFIDO	91,00	2170
218	VIA DARI LUIGI	PORFIDO	265,00	3530
219	RUA DELLE SCAIE	CIOTTOLO DI FIUME	84,00	2510
220	PZA BONFINI ANTONIO	PORFIDO	1011,00	1100
221	VIA DELLA FORTEZZA	PORFIDO	625,00	4040
222	VIA ORSINI ANTONIO	PORFIDO	360,00	5310
223	VIA MASSIMI PACIFICO	PORFIDO	206,00	4890
224	RUA DEL DELFINO	PORFIDO	173,00	1890
225	RUA DEI SACCONI	CIOTTOLO DI FIUME	105,00	1690
226	RUA DEL PASSO	PORFIDO	193,00	2070
227	RUA DELL'USIGNOLO	CIOTTOLO DI FIUME	84,00	2250
228	RUA DEL PAPAVERO	PORFIDO	140,00	2050
229	VIA PASCOLI GIOVANNI	ASFALTO	1016,00	5430
230	VIA S. VITTORE	ALTRO	474,00	5940
231	VIA SAN GIULIANO	PORFIDO	517,00	5820
232	VIA TORQUATO LUCIO MANLIO	PORFIDO	636,00	6200
233	RUA DEGLI SGARIGLIA	CIOTTOLO DI FIUME	379,00	1410
234	RUA DELLA PAVONCELLA	CIOTTOLO DI FIUME	155,00	2360
235	RUA POZZO DI BORGO	CIOTTOLO DI FIUME	147,00	2740
236	RUA MECO DEL SACCO	CIOTTOLO DI FIUME	127,00	2660
237	RUA DEL TORDO	CIOTTOLO DI FIUME	38,00	2160
238	RUA MINIERA BIAGIO	CIOTTOLO DI FIUME	168,00	2670
239	RUA GIOSAFATTI LAZZARO	CIOTTOLO DI FIUME	203,00	2590
240	RUA DEL TEATRO ANTICO	PORFIDO	232,00	2140
241	RUA MAIOCCA	CIOTTOLO DI FIUME	232,00	2630
242	VIA DEI NOVELLI	CIOTTOLO DI FIUME	320,00	3770
243	VIA DEI TEMPLARI	ASFALTO	331,00	3820
244	VIA TRASI LUDOVICO	CIOTTOLO DI FIUME	197,00	6250
245	RUA DEL SOLE	CIOTTOLO DI FIUME	190,00	2130
246	RUA DEI BERSAGLIERI	CIOTTOLO DI FIUME	114,00	1440
247a	LNG CASTELLANO SISTO V	ASFALTO	3171,00	1060
247b	LNG CASTELLANO SISTO V	ASFALTO	4608,00	1060
248	LGO GIARDINO D'INFANZIA	CIOTTOLO DI FIUME	278,00	950
249	VIA PORTA TORRICELLA	ASFALTO	524,00	5580
250	RUA DELLA CANONICA	PORFIDO	121,00	2280
251	LGO MANZONI ALESSANDRO	ARENARIA	497,00	960
252	VIA TORNASACCO	PORFIDO	435,00	6190
253	PZA SAN GREGORIO	PORFIDO	522,00	1250
254	VIA DEI MARSI	CIOTTOLO DI FIUME	386,00	3750
255	VIA CASTELLANA	PORFIDO	336,00	3310
256	RUA DEI VESTINI	CIOTTOLO DI FIUME	90,00	1770
257	RUA DEL MIRTO	CIOTTOLO DI FIUME	59,00	2010
258	RUA DEI MARRUCINI	CIOTTOLO DI FIUME	87,00	1640
259a	VIA VEZIO CATONE	SELCE QUADRATA	192,00	6350
259b	VIA VEZIO CATONE	CIOTTOLO DI FIUME	288,00	6350
260	VIA PARINI GIUSEPPE	ASFALTO	859,00	5410
261	VIA DELLE MAIOLICHE	CIOTTOLO DI FIUME	193,00	4180
262	RUA DEI DELLA TORRE	CIOTTOLO DI FIUME	305,00	1520
263	VIA PRETORIANA	PORFIDO	1660,00	5600
264	VIA DI VESTA	PORFIDO	450,00	4340
265	VIA DEI CONTI	PORFIDO	393,00	3660
266	RUA DEI PICENI	CIOTTOLO DI FIUME	114,00	1680
267	RUA DEGLI APPULI	CIOTTOLO DI FIUME	52,00	1370
268	RUA DEI MARCOLINI	PORFIDO	138,00	1630

269	RUA MALATESTA GALEOTTO	PORFIDO	234,00	2640
270	RUA DELLA SETA	CIOTTOLO DI FIUME	89,00	2410
271	RUA DELLA VETRIERA	PORFIDO	309,00	2430
272	RUA DEL PONTE OSCURO	CIOTTOLO DI FIUME	311,00	2090
273	RUA MORANI EURIALO	PORFIDO	240,00	2680
274	RUA DEGLI APPIANI	PORFIDO	70,00	1360
275	RUA DELL'ARCO	PORFIDO	176,00	2190
276	VIA BARRO TITO BETUZIO	CIOTTOLO DI FIUME	355,00	3140
277	VIA DELLA PIAZZAROLA	CIOTTOLO DI FIUME	1315,00	4050
278	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	ASFALTO	678,00	3510
279	VIA SALVADORI GIULIO	ALTRO	832,00	5920
280	RUA SANT'ANTONIO	CIOTTOLO DI FIUME	357,00	2760
281	RUA DEI SANNITI	CIOTTOLO DI FIUME	306,00	1710
282	RUA DELLE MURA	CIOTTOLO DI FIUME	416,00	2490
283	VIA PACIFICI MAZZONI EMIDIO	ASFALTO	5742,00	5330
284	VIA CAPITOLINA	CIOTTOLO DI FIUME	515,00	3260
285a	VIA SACCOCCIA CELSO	CIOTTOLO DI FIUME	211,00	5850
285b	VIA SACCOCCIA CELSO	ASFALTO	400,00	5850
286	RUA DEL PARNASO	CIOTTOLO DI FIUME	240,00	2060
287a	VIA SANT'ANGELO	CIOTTOLO DI FIUME	187,00	5750
287b	VIA SANT'ANGELO	COTTO	126,00	5750
287c	VIA SANT'ANGELO	CIOTTOLO DI FIUME	394,00	5750
288	RUA DEI FALCONIERI	CIOTTOLO DI FIUME	306,00	1530
289	RUA DEI PELIGNI	CIOTTOLO DI FIUME	77,00	1670
290	VLE DELLA RIMEMBRANZA	ASFALTO	6987,00	6930
291	VIA COLOMBO CRISTOFORO	ASFALTO	1505,00	3450
292	VIA RICCI FRANCESCO	ASFALTO	4335,00	5670
293	VIA MILIANI ANTONIO	CIOTTOLO DI FIUME	211,00	4980
294	RUA VANNINI PIETRO	CIOTTOLO DI FIUME	149,00	2800
295	VIA DELLE CONVERTITE	CIOTTOLO DI FIUME	231,00	4140
296	RUA DEL FANELLO	CIOTTOLO DI FIUME	206,00	1910
297	VIA DEL CROCEFISSO	CIOTTOLO DI FIUME	380,00	3890
298	RUA DEL CIECO	CIOTTOLO DI FIUME	130,00	1870
299	RUA TALUCCI SPINO	CIOTTOLO DI FIUME	147,00	2780
300	VIA FALCONE GIOVANNI E BORSELLINO PAOLO	ASFALTO	716,00	6380
301	VIA GALILEI GALILEO	ALTRO	1302,00	4520
302	STR DELLA FORTEZZA PIA	ASFALTO	1308,00	2850
303	VIA MEDITERRANEO	ASFALTO	2118,00	4910
304	VIA TIRRENO	ALTRO	185,00	6150
305	RUA DEI DALMONTE	CIOTTOLO DI FIUME	240,00	1510
306	VIA DELLA CARTIERA	ASFALTO	994,00	4010
307	RUA RICOVERO FERRUCCI	CIOTTOLO DI FIUME	143,00	2750
308	LGO DEI CATALDI	PORFIDO	165,00	800
309	RUA FRANTOIA	ASFALTO	172,00	2570
310	LGO DEGLI ODOARDI	ASFALTO	581,00	780

<i>MATERIALI</i>	<i>NUMERO SCHEDA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>AREA</i>	<i>CODICE STRADA</i>	<i>TOTALE</i>	
ALTRO	015a	VIA GIUDEA	140,00	4570		
ALTRO	029	RUA DEI TRENTA	38,00	1750		
ALTRO	057	VIA CLEMENTI EMIDIO	879,00	3400		
ALTRO	077	RUA DELLA ROCCA	78,00	2390		
ALTRO	118	RUA DEL GIARDINO	62,00	3920		
ALTRO	120	RUA DELL'ORSO	132,00	2230		
ALTRO	170	RUA DI AGISMONDO	108,00	2530		
ALTRO	230	VIA S. VITTORE	474,00	5940		
ALTRO	279	VIA SALVADORI GIULIO	832,00	5920		
ALTRO	301	VIA GALILEI GALILEO	1 302,00	4520		
ALTRO	304	VIA TIRRENO	185,00	6150	4 230,00	mq
ARENARIA	002a	VIA DEL DUCA CINO	277,00	3900		
ARENARIA	010a	VIA DEL TRIVIO	900,00	3970		
ARENARIA	010b	VIA DEL TRIVIO	1 487,00	3970		
ARENARIA	011b	PZA DEL POPOLO	140,00	1130		
ARENARIA	012	VIA DELL'ARCHIVIO	104,00	3990		
ARENARIA	016a	CSO MAZZINI GIUSEPPE	3 271,00	60		
ARENARIA	016b	CSO MAZZINI GIUSEPPE	1 698,00	60		
ARENARIA	024	PZA ARRINGO	4 993,00	1090		
ARENARIA	040	VIA D'ANCARIA	1 231,00	3480		
ARENARIA	081	PZA SANT'AGOSTINO	808,00	1230		
ARENARIA	125	VIA MONTI NICOLA	261,00	5190		
ARENARIA	141	VIA DEI BONACCORSI	665,00	5390		
ARENARIA	142	VIA DEI BONAPARTE	703,00	3600		
ARENARIA	162c	VIA CARO ANNIBAL	242,00	3070		
ARENARIA	213	VIA IANNELLA OTTAVIANO	461,00	4640		
ARENARIA	251	LGO MANZONI ALESSANDRO	497,00	960	17 738,00	mq
ASFALTO	004	VIA 20 SETTEMBRE	1 353,00	6430		
ASFALTO	030	LNG TRONTO BARTOLOMEI E.	1 998,00	1070		
ASFALTO	032	LGO DEL CREMORE	516,00	860		
ASFALTO	052	VIA DELLE TORRI	1 635,00	4260		
ASFALTO	056	VIA MARUCCI PIETRO	639,00	4870		
ASFALTO	060	RUA DELLE DONNE	118,00	2470		
ASFALTO	064	VIA SAN PIETRO IN CASTELLO	979,00	5830		
ASFALTO	067	VIA TREBBIANI ELISABETTA	1 534,00	6260		
ASFALTO	078	VIA TAMBURINI FRANCESCO	953,00	2790		
ASFALTO	079	PZA VENTIDIO BASSO	2 620,00	1290		
ASFALTO	102	VIA SANGALLO ANTONIO	850,00	5950		
ASFALTO	107	VIA SACCONI GIUSEPPE	1 544,00	5860		
ASFALTO	108	VIA DEI TESSITORI	150,00	3830		
ASFALTO	110	PZA GIACOMINI GIOVANNI	1 438,00	1170		
ASFALTO	111	VIA TASSO TORQUATO	516,00	6140		
ASFALTO	112	VIA ALFIERI VITTORIO	223,00	2970		
ASFALTO	115	VIA DI CUPRA	388,00	4310		
ASFALTO	121	VIA CARDUCCI GIOSUE'	471,00	3280		
ASFALTO	122	VIA PORTA TUFILLA	509,00	5590		
ASFALTO	129	VIA FOSCOLO UGO	233,00	4490		
ASFALTO	132	CSO VITTORIO EMANUELE	4 337,00	80		
ASFALTO	143	PZA DELLA VIOLA	1 374,00	1150		
ASFALTO	147	VIA ALIGHIERI DANTE	856,00	2990		
ASFALTO	148	VLE DE GASPERI ALCIDE	4 525,00	6890		
ASFALTO	149	VIA VECCHI CANDIDO AUGUSTO	2 312,00	6310		
ASFALTO	150	VIA SAN GERMANO	225,00	5790		
ASFALTO	151	VIA D'ANNUNZIO GABRIELE	246,00	3490		
ASFALTO	152	VIA DELLE TERME	868,00	4250		
ASFALTO	153	PZA MATTEOTTI GIACOMO	2 076,00	1190		
ASFALTO	156	LGO PORTA ROMANA	395,00	980		
ASFALTO	157	VIA RIGANTE' ADRIANO	1 011,00	5680		
ASFALTO	158a	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	273,00	5840		
ASFALTO	159	VIA TUCCI BERARDO	324,00	6270		
ASFALTO	161	VIA DEI SODERINI	1 127,00	3810		
ASFALTO	162a	VIA CARO ANNIBAL	507,00	3070		
ASFALTO	163	LGO DELLA FORTUNA	449,00	870		
ASFALTO	190	VI A SAN GIACOMO	544,00	5800		
ASFALTO	191	CSO DI SOTTO	2 125,00	50		
ASFALTO	197	VIA LAZZARI TULLIO	1 347,00	4690		
ASFALTO	205	RUA DEL LAURO	321,00	1980		

ASFALTO	208	PZA CECCO D'ASCOLI	2 374,00	1120		
ASFALTO	209	VIA ANGELINI DINO	5 451,00	3050		
ASFALTO	229	VIA PASCOLI GIOVANNI	1 016,00	5430		
ASFALTO	243	VIA DEI TEMPLARI	331,00	3820		
ASFALTO	247a	LNG CASTELLANO SISTO V	3 171,00	1060		
ASFALTO	247b	LNG CASTELLANO SISTO V	4 608,00	1060		
ASFALTO	249	VIA PORTA TORRICELLA	524,00	5580		
ASFALTO	260	VIA PARINI GIUSEPPE	859,00	5410		
ASFALTO	278	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	678,00	3510		
ASFALTO	283	VIA PACIFICI MAZZONI EMIDIO	5 742,00	5330		
ASFALTO	285b	VIA SACCOCCIA CELSO	400,00	5850		
ASFALTO	290	VLE DELLA RIMEMBRANZA	6 987,00	6930		
ASFALTO	291	VIA COLOMBO CRISTOFORO	1 505,00	3450		
ASFALTO	292	VIA RICCI FRANCESCO	4 335,00	5670		
ASFALTO	300	VIA FALCONE GIOVANNI E BORSELLINO PAOLO	716,00	6380		
ASFALTO	302	STR DELLA FORTEZZA PIA	1 308,00	2850		
ASFALTO	303	VIA MEDITERRANEO	2 118,00	4910		
ASFALTO	306	VIA DELLA CARTIERA	994,00	4010		
ASFALTO	309	RUA FRANTOIA	172,00	2570		
ASFALTO	310	LGO DEGLI ODOARDI	581,00	780	87 779,00	mq
CIOTTOLO DI FIUME	021	VIA DELLA TRIBU' FABIA	637,00	4060		
CIOTTOLO DI FIUME	022	RUA DEL PROFETA	74,00	2110		
CIOTTOLO DI FIUME	023	VIA DI POMPEI	82,00	4320		
CIOTTOLO DI FIUME	026	RUA DEI FUNARI	136,00	1570		
CIOTTOLO DI FIUME	027	RUA DEI LEGNAIUOLI	102,00	1590		
CIOTTOLO DI FIUME	050	RUA DEL SOLDATO	40,00	2120		
CIOTTOLO DI FIUME	051	RUA DELL'INDUSTRIA	146,00	2220		
CIOTTOLO DI FIUME	055	RUA DEI BALDUCCI	152,00	1430		
CIOTTOLO DI FIUME	058	RUA DEI PARISANI	294,00	1660		
CIOTTOLO DI FIUME	059	RUA DELLA VITE	438,00	2440		
CIOTTOLO DI FIUME	065	RUA DELLA MUSICA	83,00	2340		
CIOTTOLO DI FIUME	066	RUA DEI SALVIONI	159,00	1700		
CIOTTOLO DI FIUME	068	VIA DEI GRISANTI	114,00	3710		
CIOTTOLO DI FIUME	069	RUA DELLA CASERMA	332,00	2300		
CIOTTOLO DI FIUME	070	RUA DELLA STAMPERIA	86,00	2420		
CIOTTOLO DI FIUME	071	RUA DELLE LAVANDAIE	51,00	2480		
CIOTTOLO DI FIUME	072	RUA DEL GELSO	67,00	1920		
CIOTTOLO DI FIUME	073	RUA DELLA CAMPANA	329,00	2270		
CIOTTOLO DI FIUME	074a	RUA DELLA VOLPE	60,00	2450		
CIOTTOLO DI FIUME	074b	RUA DELLA VOLPE	154,00	2450		
CIOTTOLO DI FIUME	080	RUA DEI CARBONESCHI	130,00	1470		
CIOTTOLO DI FIUME	082	VIA DEGLI STUDI	242,00	3580		
CIOTTOLO DI FIUME	083b	VIA MAZZONI COSTANZO	382,00	4900		
CIOTTOLO DI FIUME	085	VIA CINELLI ADRIANO	118,00	3370		
CIOTTOLO DI FIUME	086	RUA MORELLI LAZZARO	129,00	2690		
CIOTTOLO DI FIUME	087	PZA SAN TOMMASO	2 207,00	1270		
CIOTTOLO DI FIUME	088	RUA DEL BROCCATO	41,00	1800		
CIOTTOLO DI FIUME	090	RUA DEL MOSCONE	152,00	2020		
CIOTTOLO DI FIUME	091	RUA DEI LIVEROTTI	140,00	1610		
CIOTTOLO DI FIUME	092	VIA DEI FILODRAMMATICI	282,00	3670		
CIOTTOLO DI FIUME	093	RUA PALUCCI CARLO	288,00	2710		
CIOTTOLO DI FIUME	094	RUA DEL GUFO	137,00	1950		
CIOTTOLO DI FIUME	095	RUA DEI TUZI	112,00	1760		
CIOTTOLO DI FIUME	096	RUA DEI SERIANNI	145,00	1720		
CIOTTOLO DI FIUME	097	RUA DELLA COLONNA	113,00	2320		
CIOTTOLO DI FIUME	098	RUA DEL PICCHIO	358,00	2080		
CIOTTOLO DI FIUME	099	RUA DEL CAPPONE	50,00	1820		
CIOTTOLO DI FIUME	100	RUA DELLA LUPA	187,00	2330		
CIOTTOLO DI FIUME	101	VIA AFRANIO TITO	1 022,00	2920		
CIOTTOLO DI FIUME	104	RUA DEI FERRUCCI	88,00	1550		
CIOTTOLO DI FIUME	105	VIA CANTALAMESSA GIACINTO	486,00	3250		
CIOTTOLO DI FIUME	109	RUA DEI CACCIATORI	51,00	1450		
CIOTTOLO DI FIUME	113	RUA DEL MAGO	107,00	1990		
CIOTTOLO DI FIUME	114	RUA DEGLI SPADARI	69,00	1420		
CIOTTOLO DI FIUME	119	RUA DELL'AURORA	133,00	2210		
CIOTTOLO DI FIUME	123	RUA DEL CAMPO	633,00	1810		
CIOTTOLO DI FIUME	124	RUA DEI TINTORI	109,00	1730		
CIOTTOLO DI FIUME	126	RUA DEL LABIRINTO	107,00	1960		
CIOTTOLO DI FIUME	127	RUA DEL GIACINTO	150,00	1930		
CIOTTOLO DI FIUME	128	RUA DELL'ARMELLINO	136,00	2200		


CIOTTOLO DI FIUME	136	RUA ALLEGRETTI CARLO	191,00	1300
CIOTTOLO DI FIUME	137	RUA DELLA BEFANA	146,00	2260
CIOTTOLO DI FIUME	138	RUA GUGLIELMO DA LISCIANO	192,00	2600
CIOTTOLO DI FIUME	144	RUA DEL MATTONATO	148,00	2000
CIOTTOLO DI FIUME	145	RUA DEGLI ALBANESI	188,00	1350
CIOTTOLO DI FIUME	146	RUA PIETRO DELLA SCALA	175,00	2730
CIOTTOLO DI FIUME	158b	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGR.	199,00	5840
CIOTTOLO DI FIUME	160	RUA DELLE STELLE	1 723,00	2520
CIOTTOLO DI FIUME	162b	VIA CARO ANNIBAL	415,00	3070
CIOTTOLO DI FIUME	167	RUA DEI MOGLIARDI	124,00	1650
CIOTTOLO DI FIUME	168	RUA DELL'ARCHETTO	113,00	2180
CIOTTOLO DI FIUME	169	RUA DELLE OLIVE	108,00	2500
CIOTTOLO DI FIUME	171	RUA SODERINI MENICHINA	98,00	2770
CIOTTOLO DI FIUME	172	RUA DEL GIGLIO	153,00	1940
CIOTTOLO DI FIUME	173	RUA DI CARONTE	131,00	2540
CIOTTOLO DI FIUME	175	VIA MELIADUSO D'ASCOLI	80,00	4920
CIOTTOLO DI FIUME	176	RUA DEL BOTTAIO	42,00	1790
CIOTTOLO DI FIUME	177	RUA BIZZARRI P.	36,00	1310
CIOTTOLO DI FIUME	180	RUA DEI FIORI	280,00	1560
CIOTTOLO DI FIUME	181	RUA D'APOLLO	318,00	1330
CIOTTOLO DI FIUME	182	RUA DEL COLOMBO	234,00	1880
CIOTTOLO DI FIUME	183	RUA DEI VICCEI	37,00	1780
CIOTTOLO DI FIUME	184	RUA DELLA NOTTE	54,00	2350
CIOTTOLO DI FIUME	185	RUA DEL TEDESCO	99,00	2150
CIOTTOLO DI FIUME	186	RUA PAOLINO D'ASCOLI	227,00	2720
CIOTTOLO DI FIUME	187	RUA DELLA ROCCA LINO	81,00	2400
CIOTTOLO DI FIUME	188	LGO DELLE CONCEZIONISTE	386,00	890
CIOTTOLO DI FIUME	189	VIA MARCUCCI ANTONIO	179,00	4830
CIOTTOLO DI FIUME	193	RUA DEL LAGO	341,00	1970
CIOTTOLO DI FIUME	195	VIA BUONARROTI MICHELANGELO	381,00	3200
CIOTTOLO DI FIUME	196	RUA DEL POZZETTO	283,00	2100
CIOTTOLO DI FIUME	198	RUA MAGNONI VINCENZO	146,00	2620
CIOTTOLO DI FIUME	199	RUA MANCINI G.B.	137,00	2650
CIOTTOLO DI FIUME	200	RUA DI LEPANTO	281,00	2550
CIOTTOLO DI FIUME	201	RUA SANT'EMIDIO	474,00	5760
CIOTTOLO DI FIUME	202	VIA ANDREANTONELLI S.	363,00	5740
CIOTTOLO DI FIUME	203	RUA LUNGA	471,00	2610
CIOTTOLO DI FIUME	204	RUA DELLA QUAGLIA	127,00	2380
CIOTTOLO DI FIUME	206	RUA DELL'ORTENSIA	23,00	2240
CIOTTOLO DI FIUME	207	RUA DEL CARDELLINO	71,00	1830
CIOTTOLO DI FIUME	214	RUA DEI LENTI	180,00	1600
CIOTTOLO DI FIUME	215	RUA DEGLI ARMAIOLI	42,00	1380
CIOTTOLO DI FIUME	216	RUA DELLA CARITA'	133,00	2290
CIOTTOLO DI FIUME	219	RUA DELLE SCAIE	84,00	2510
CIOTTOLO DI FIUME	225	RUA DEI SACCONI	105,00	1690
CIOTTOLO DI FIUME	227	RUA DELL'USIGNOLO	84,00	2250
CIOTTOLO DI FIUME	233	RUA DEGLI SGARIGLIA	379,00	1410
CIOTTOLO DI FIUME	234	RUA DELLA PAVONCELLA	155,00	2360
CIOTTOLO DI FIUME	235	RUA POZZO DI BORGO	147,00	2740
CIOTTOLO DI FIUME	236	RUA MECO DEL SACCO	127,00	2660
CIOTTOLO DI FIUME	237	RUA DEL TORDO	38,00	2160
CIOTTOLO DI FIUME	238	RUA MINIERA BIAGIO	168,00	2670
CIOTTOLO DI FIUME	239	RUA GIOSAFATTI LAZZARO	203,00	2590
CIOTTOLO DI FIUME	241	RUA MAIOCCA	232,00	2630
CIOTTOLO DI FIUME	242	VIA DEI NOVELLI	320,00	3770
CIOTTOLO DI FIUME	244	VIA TRASI LUDOVICO	197,00	6250
CIOTTOLO DI FIUME	245	RUA DEL SOLE	190,00	2130
CIOTTOLO DI FIUME	246	RUA DEI BERSAGLIERI	114,00	1440
CIOTTOLO DI FIUME	248	LGO GIARDINO D'INFANZIA	278,00	950
CIOTTOLO DI FIUME	254	VIA DEI MARSÌ	386,00	3750
CIOTTOLO DI FIUME	256	RUA DEI VESTINI	90,00	1770
CIOTTOLO DI FIUME	257	RUA DEL MIRTO	59,00	2010
CIOTTOLO DI FIUME	258	RUA DEI MARRUCINI	87,00	1640
CIOTTOLO DI FIUME	259b	VIA VEZIO CATONE	288,00	6350
CIOTTOLO DI FIUME	261	VIA DELLE MAIOLICHE	193,00	4180
CIOTTOLO DI FIUME	262	RUA DEI DELLA TORRE	305,00	1520
CIOTTOLO DI FIUME	266	RUA DEI PICENI	114,00	1680
CIOTTOLO DI FIUME	267	RUA DEGLI APPULI	52,00	1370
CIOTTOLO DI FIUME	270	RUA DELLA SETA	89,00	2410
CIOTTOLO DI FIUME	272	RUA DEL PONTE OSCURO	311,00	2090

CIOTTOLO DI FIUME	276	VIA BARRO TITO BETUZIO	355,00	3140		
CIOTTOLO DI FIUME	277	VIA DELLA PIAZZAROLA	1 315,00	4050		
CIOTTOLO DI FIUME	280	RUA SANT'ANTONIO	357,00	2760		
CIOTTOLO DI FIUME	281	RUA DEI SANNITI	306,00	1710		
CIOTTOLO DI FIUME	282	RUA DELLE MURA	416,00	2490		
CIOTTOLO DI FIUME	284	VIA CAPITOLINA	515,00	3260		
CIOTTOLO DI FIUME	285a	VIA SACCOCCIA CELSO	211,00	5850		
CIOTTOLO DI FIUME	286	RUA DEL PARNASO	240,00	2060		
CIOTTOLO DI FIUME	287a	VIA SANT'ANGELO	187,00	5750		
CIOTTOLO DI FIUME	287c	VIA SANT'ANGELO	394,00	5750		
CIOTTOLO DI FIUME	288	RUA DEI FALCONIERI	306,00	1530		
CIOTTOLO DI FIUME	289	RUA DEI PELIGNI	77,00	1670		
CIOTTOLO DI FIUME	293	VIA MILIANI ANTONIO	211,00	4980		
CIOTTOLO DI FIUME	294	RUA VANNINI PIETRO	149,00	2800		
CIOTTOLO DI FIUME	295	VIA DELLE CONVERTITE	231,00	4140		
CIOTTOLO DI FIUME	296	RUA DEL FANELLO	206,00	1910		
CIOTTOLO DI FIUME	297	VIA DEL CROCEFISSO	380,00	3890		
CIOTTOLO DI FIUME	298	RUA DEL CIECO	130,00	1870		
CIOTTOLO DI FIUME	299	RUA TALUCCI SPINO	147,00	2780		
CIOTTOLO DI FIUME	305	RUA DEI DALMONTE	240,00	1510		
CIOTTOLO DI FIUME	307	RUA RICOVERI FERRUCCI	143,00	2750	32 761,00	mq
COTTO	287b	VIA SANT'ANGELO	126,00	5750	126,00	mq
PORFIDO	001	CSO TRENTO E TRIESTE	3 478,00	70		
PORFIDO	002b	VIA DEL DUCA CINO	315,00	3900		
PORFIDO	003	RUA GARZONI GIOVANNA	122,00	2580		
PORFIDO	005	VIA DEI TIBALDESCHI	467,00	3840		
PORFIDO	006	VIA DEI GUIDEROCCHI	98,00	3720		
PORFIDO	008	VIA DEL MACELLO	63,00	3940		
PORFIDO	009	VIA PANICHI ALESSANDRO	200,00	5380		
PORFIDO	013	RUA DEI CORSI	56,00	1490		
PORFIDO	014	RUA DEL PALAZZO VECCHIO	57,00	2040		
PORFIDO	015b	VIA GIUDEA	442,00	4570		
PORFIDO	016c	CSO MAZZINI GIUSEPPE	1 518,00	60		
PORFIDO	016d	CSO MAZZINI GIUSEPPE	3 669,00	60		
PORFIDO	017	RUA DAVID D'ASCOLI	149,00	1340		
PORFIDO	018	RUA DEI TRE RE	53,00	1740		
PORFIDO	019	VIA DEI SABINI	768,00	3780		
PORFIDO	020	LGO CRIVELLI CARLO	456,00	770		
PORFIDO	028	VIA DELLE CANTERINE	1 155,00	4110		
PORFIDO	031	VIA CARLO MAGNO	72,00	4770		
PORFIDO	033	PZA SANTA MARIA INTER VINEAS	736,00	1260		
PORFIDO	034	RUA DELLE CONCE	275,00	2460		
PORFIDO	035	VIA VIDACILIO	587,00	6360		
PORFIDO	036	RUA DELLA PESCHIERA	751,00	2370		
PORFIDO	037	RUA DEL CASSERETTO	178,00	1840		
PORFIDO	038	RUA DEL CASSERO	461,00	1850		
PORFIDO	039	VIA CECI ANTONIO	684,00	3340		
PORFIDO	041	VIA VIPERA ANTONIO	427,00	6370		
PORFIDO	042	VIA GOLDONI CARLO	98,00	4590		
PORFIDO	043	RUA NARDINI TOMMASO	99,00	2700		
PORFIDO	045	RUA DELLA CISTERNA	40,00	2310		
PORFIDO	046	VIA DEL TEATRO	283,00	3960		
PORFIDO	048	VIA DINI PIETRO	334,00	4350		
PORFIDO	049	VIA NICCOLO' IV	745,00	5240		
PORFIDO	053	VIA RUFO QUINTO CURZIO	465,00	5730		
PORFIDO	054	RUA DEI COCCHIERI	245,00	1480		
PORFIDO	062	RUA DEGLI SFORZA	149,00	1400		
PORFIDO	063	VIA DELLE SETTE SOGLIE	167,00	4230		
PORFIDO	075	VIA SOLESTA'	474,00	6060		
PORFIDO	076	VIA DI CORFINIO	424,00	4300		
PORFIDO	084	VIA DEI SALADINI	687,00	3790		
PORFIDO	106	VIA D'ARGILLANO	569,00	3500		
PORFIDO	116	VIA DEI MALASPINA	1 325,00	3740		
PORFIDO	117	VIA GIUSTI GIUSEPPE	505,00	4580		
PORFIDO	130	VIA CASTELFIDARDO	229,00	3300		
PORFIDO	131	VIA ALAMANNI PIETRO	381,00	2950		
PORFIDO	134	VIA 19 SETTEMBRE	586,00	6420		
PORFIDO	135	VIA MERCANTINI LUIGI	1 203,00	4930		
PORFIDO	139	VIA DEI CENTINI PICCOLOMINI	289,00	3640		
PORFIDO	140	VIA PALESTRO	451,00	5360		

PORFIDO	154	VIA CAIROLI BENEDETTO	1 062,00	3220		
PORFIDO	155	RUA CORNACCHI SIMONE	131,00	1320		
PORFIDO	210	VIA ALVITRETI MARIANO	320,00	3000		
PORFIDO	211	VIA BATTISTI CESARE	545,00	3150		
PORFIDO	212	VIA DEI NOTAI	490,00	3760		
PORFIDO	217	RUA DELL'AQUILA	91,00	2170		
PORFIDO	218	VIA DARI LUIGI	265,00	3530		
PORFIDO	220	PZA BONFINI ANTONIO	1 011,00	1100		
PORFIDO	221	VIA DELLA FORTEZZA	625,00	4040		
PORFIDO	222	VIA ORSINI ANTONIO	360,00	5310		
PORFIDO	223	VIA MASSIMI PACIFICO	206,00	4890		
PORFIDO	224	RUA DEL DELFINO	173,00	1890		
PORFIDO	226	RUA DEL PASSO	193,00	2070		
PORFIDO	228	RUA DEL PAPAVERO	140,00	2050		
PORFIDO	231	VIA SAN GIULIANO	517,00	5820		
PORFIDO	232	VIA TORQUATO LUCIO MANLIO	636,00	6200		
PORFIDO	240	RUA DEL TEATRO ANTICO	232,00	2140		
PORFIDO	250	RUA DELLA CANONICA	121,00	2280		
PORFIDO	252	VIA TORNASACCO	435,00	6190		
PORFIDO	253	PZA SAN GREGORIO	522,00	1250		
PORFIDO	255	VIA CASTELLANA	336,00	3310		
PORFIDO	263	VIA PRETORIANA	1 660,00	5600		
PORFIDO	264	VIA DI VESTA	450,00	4340		
PORFIDO	265	VIA DEI CONTI	393,00	3660		
PORFIDO	268	RUA DEI MARCOLINI	138,00	1630		
PORFIDO	269	RUA MALATESTA GALEOTTO	234,00	2640		
PORFIDO	271	RUA DELLA VETRIERA	309,00	2430		
PORFIDO	273	RUA MORANI EURIALO	240,00	2680		
PORFIDO	274	RUA DEGLI APPIANI	70,00	1360		
PORFIDO	275	RUA DELL'ARCO	176,00	2190		
PORFIDO	308	LGO DEI CATALDI	165,00	800	39 231,00	mq
SELCE SQUADRATA	002c	VIA DEL DUCA CINO	127,00	3900		
SELCE SQUADRATA	007	PZA ROMA	1 124,00	1220		
SELCE SQUADRATA	025	VIA MINUCIA	298,00	4990		
SELCE SQUADRATA	047	VIA DEL FORO	264,00	3910		
SELCE SQUADRATA	061	VIA MANILIA	397,00	4810		
SELCE SQUADRATA	083a	VIA MAZZONI COSTANZO	290,00	4900		
SELCE SQUADRATA	103	VIA CRISPI FRANCESCO	474,00	3470		
SELCE SQUADRATA	133	RUA DEGLI ORTI	189,00	1390		
SELCE SQUADRATA	164	RUA DEL CASTORO	178,00	1860		
SELCE SQUADRATA	165	VIA GUIDEROCCHI FLAVIA	314,00	4630		
SELCE SQUADRATA	166	RUA DEI LONGOBARDI	249,00	1620		
SELCE SQUADRATA	174	RUA DEL NARCISO	114,00	2030		
SELCE SQUADRATA	178	RUA DEI GRASSI	22,00	1580		
SELCE SQUADRATA	179	RUA DEI FERRI	52,00	1540		
SELCE SQUADRATA	259a	VIA VEZIO CATONE	192,00	6350	4 284,00	mq
TRAVERTINO	011a	PZA DEL POPOLO	2 569,00	1130		
TRAVERTINO	044	VIA RUFFINI ANGELO	169,00	5720		
TRAVERTINO	089	RUA DEL FAGIANO	114,00	1900		
TRAVERTINO	192	VIA GRIFI CARLO	166,00	4620		
TRAVERTINO	194	RUA DEI COSTANTINI	116,00	1500	3 134,00	
					189 283,00	mq

Pavimentazioni Centro Storico

Superfici



mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
ALTRO	ARENARIA	ASFALTO	CIOTTOLO DI FIUME	PORFIDO	SELCE SQUADRATA	TRAVERTINO	COTTO
4 230,00	17 738,00	87 779,00	32 761,00	39 231,00	4 284,00	3 134,00	126,00

Materiali

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

001

DENOMINAZIONE
corso Trento e Trieste

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro




foto1

foto 2

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo



INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

002a

DENOMINAZIONE

via Cino del Duca

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
- Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
- Sabbia e cemento
- Malta cementizia
- Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
- A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
- Ciottolo di fiume
- Porfido
- Arenaria
- Travertino
- Cotto
- Asfalto
- Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
- Diagonale
- A coda di pavone
- Ad archi contrastanti
- Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
- Mediocre
- Buono
- Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
- Rifacimento parziale
- Integrazione
- Sostituzione
- Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 002b	DENOMINAZIONE via Cino del Duca	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 002c	DENOMINAZIONE via Cino del Duca	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">003</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Garzoni Giovanna</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: right;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">004</div>	DENOMINAZIONE via XX Settembre	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">005</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via dei Tibaldeschi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

006

DENOMINAZIONE

via dei Guiderocchi

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro




foto 1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">007</h2>	DENOMINAZIONE piazza Roma	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">008</div>	DENOMINAZIONE via del Macello	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

009

DENOMINAZIONE
via Panichi Alessandro

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

foto 2



INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

010a

DENOMINAZIONE

via del Trivio

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo



foto 2




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 010b	DENOMINAZIONE via del Trivio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 1 foto 2 

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 011a	DENOMINAZIONE piazza del Popolo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
RESTAURI DOCUMENTATI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 011b	DENOMINAZIONE piazza del Popolo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

012

DENOMINAZIONE
via dell'Archivio

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:



- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">013</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Corsi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">014</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE Rua del Palazzo Vecchio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 015a	DENOMINAZIONE via Giudea	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px; border: 1px solid black;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 015b	DENOMINAZIONE via Giudea	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 016a	DENOMINAZIONE corso Mazzini	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto1</p>
RESTAURI DOCUMENTATI : 		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
016b

DENOMINAZIONE
corso Mazzini Giuseppe

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

foto 2



INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
016c

DENOMINAZIONE
corso Mazzini Giuseppe

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO

- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :


STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
016d

DENOMINAZIONE
corso Mazzini Giuseppe

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">017</div>	DENOMINAZIONE rua David d'Ascoli	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">018</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Tre Re</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
019

DENOMINAZIONE
via dei Sabini

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
- Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
- Sabbia e cemento
- Malta cementizia
- Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
- A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
- Ciottolo di fiume
- Porfido
- Arenaria
- Travertino
- Cotto
- Asfalto
- Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
- Diagonale
- A coda di pavone
- Ad archi contrastanti
- Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
- Mediocre
- Buono
- Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:



- Rifacimento totale
- Rifacimento parziale
- Integrazione
- Sostituzione
- Altro





COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">020</div>	DENOMINAZIONE largo Crivelli Carlo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">021</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via della Tribù Fabia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">022</h2>	DENOMINAZIONE rua del Profeta	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">023</div>	DENOMINAZIONE rua di Pompei	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">024</h2>	DENOMINAZIONE piazza Arringo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">025</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Minucia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">PIAZZA ARRINGO</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">026</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Funari</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">027</div>	DENOMINAZIONE rua dei Legnaiuoli	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Linea centrale in bozze di travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 028	DENOMINAZIONE via delle Canterine	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">029</div>	DENOMINAZIONE rua dei Trenta	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">030</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE lungo Tronto Bartolomei E.</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">031</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Carlo Magno</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		 <p style="text-align: right; font-size: 8pt;">LARGO GRIVELLI</p>
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p> 


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">032</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE largo del Cremore</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">033</div>	DENOMINAZIONE piazza Maria Intervinas	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">034</h2>	DENOMINAZIONE rua delle Conce	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">035</h2>	DENOMINAZIONE via Vidacilio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">036</h2>	DENOMINAZIONE rua della Peschiera	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">037</h2>	DENOMINAZIONE rua del Casseretto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">038</h2>	DENOMINAZIONE rua del Cassero	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">039</h2>	DENOMINAZIONE via Ceci Antonio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">040</div>	<div style="text-align: center;">DENOMINAZIONE</div> via D'Ancaria	<div style="text-align: center;">UBICAZIONE</div> ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto <div style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</div> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <div style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</div> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro		foto 2


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">041</h2>	DENOMINAZIONE via Vipera Antonio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">042</h2>	DENOMINAZIONE via Goldoni Carlo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">043</h2>	DENOMINAZIONE rua Nardini Tommaso	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2 


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">044</h2>	DENOMINAZIONE via Ruffini Angelo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">045</div>	DENOMINAZIONE rua della Cisterna	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">046</h2>	DENOMINAZIONE via del Teatro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">047</h2>	DENOMINAZIONE via del Foro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">048</h2>	DENOMINAZIONE rua Pietro Dini	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">049</div>	DENOMINAZIONE via Niccolò IV	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1	
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 			 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">050</div>	DENOMINAZIONE rua del Soldato	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Linea centrale in bozze di travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">051</h2>	DENOMINAZIONE rua dell'Industria	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di n. 2 passetti laterali strada in mattoni circolare in ghisa caditoia		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">052</h2>	DENOMINAZIONE via delle Torri	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">053</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Curzio Rufo Quinto</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>	
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>			
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>			Individuazione planimetrica
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>			
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>			foto 1
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>			
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">054</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Cocchieri	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">055</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Balducci	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Canalette laterali e linea centrale in bozze di travertino bozze di travertino sparso		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">056</h2>	DENOMINAZIONE via Pietro Marucci	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">057</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Clementi Emidio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">058</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Parisani	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">059</h2>	DENOMINAZIONE rua della Vite	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di archi di contrasto tra edifici		foto 1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">060</h2>	DENOMINAZIONE rua delle Donne	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">061</h2>	DENOMINAZIONE via Manilia	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">062</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua degli Sforza</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">063</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via delle Sette Soglie</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">064</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via S.Pietro in Castello</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">065</h2>	DENOMINAZIONE rua della Musica	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Cordonata con canaletta centrale in travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">066</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Salvioni	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">067</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Elisabetta Trebbiani</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">068</h2>	DENOMINAZIONE via dei Grisanti	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">069</h2>	DENOMINAZIONE rua della Caserma	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">070</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua della Stamperia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		 <p style="text-align: right; font-size: 8pt;">PIAZZA VENTIDIO BASSO</p>
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">071</div>	<div style="text-align: center;">DENOMINAZIONE</div> rua delle Lavandaie	<div style="text-align: center;">UBICAZIONE</div> ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <div style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</div> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <div style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</div> <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: right; font-size: 8pt;">PIAZZA VENTIDUE BASSE</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		<div style="text-align: center;">foto 1</div> <hr style="width: 100%;"/> <div style="text-align: right;">foto 2</div>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">072</div>	DENOMINAZIONE rua del Gelso	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 40px; border: 1px solid black;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">073</h2>	DENOMINAZIONE rua della Campana	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: right; font-size: small;">PIAZZA VENTIDUE MARZO</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 074a	DENOMINAZIONE rua della Volpe	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px; border: 1px solid black;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">074b</h2>	DENOMINAZIONE rua della Volpe	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">075</h2>	DENOMINAZIONE via di Solestà	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">076</h2>	DENOMINAZIONE via di Corfinio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">077</h2>	DENOMINAZIONE rua della Rocca	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Caditoia in travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="margin-top: 5px;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

078

DENOMINAZIONE
VIA Tamburini Francesco

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">079</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE piazza Ventidio Basso</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">080</div>	<div style="text-align: center;">DENOMINAZIONE</div> rua dei Carboneschi	<div style="text-align: center;">UBICAZIONE</div> ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <div style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</div> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <div style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</div> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		<div style="text-align: center; padding: 20px;">Individuazione planimetrica</div>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Canalette laterali e linea centrale in bozze di travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> foto 1 foto 2 </div> 
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">081</h2>	DENOMINAZIONE piazza S. Agostino	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">082</h2>	DENOMINAZIONE via degli Studi	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		foto 1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">083a</h2>	DENOMINAZIONE via Mazzoni Costanzo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">083b</h2>	DENOMINAZIONE via Mazzoni Costanzo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">084</h2>	DENOMINAZIONE via dei Saladini	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">085</h2>	DENOMINAZIONE via Cinelli Adriano	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2 
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">086</h2>	DENOMINAZIONE rua Morelli Lazzaro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">087</h2>	DENOMINAZIONE piazza S.Tommaso	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">088</h2>	DENOMINAZIONE rua del Broccato	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">089</h2>	DENOMINAZIONE rua del Fagiano	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2 


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">090</h2>	DENOMINAZIONE rua del Moscone	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>	
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto			 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">091</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Liverotti	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">092</h2>	DENOMINAZIONE via dei Filodrammatici	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2 


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">093</h2>	DENOMINAZIONE rua Palucci Carlo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1	
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 			 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">094</h2>	DENOMINAZIONE rua del Gufo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2 


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">095</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Tuzi	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Linea centrale in bozze di travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">096</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Serianni	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">097</h2>	DENOMINAZIONE rua della Colonna	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Integrazioni in bozze di travertino Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">098</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Picchio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">099</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Cappone</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di Passetto</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">100</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua della Lupa</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p> <p>Presenza di integrazioni con bozze di travertino Canaletta laterale in mattoni</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 101	DENOMINAZIONE via Afranio Tito	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : LE canalette laterali sono sottolineate da una fila di bozze in travertino		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2 
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">102</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Sangallo Antonio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">103</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Crispi Francesco</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 104	DENOMINAZIONE rua dei Ferrucci	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
RESTAURI DOCUMENTATI : Presenza di caditoia in travertino in travertino e mattoni		canaletta
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2 


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">105</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Cantalamessa Giacinto</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">106</div>	DENOMINAZIONE via D'Argillano	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">107</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Sacconi Giuseppe</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">108</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via dei Tessitori</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">109</div>	DENOMINAZIONE rua dei Cacciatori	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">110</div>	DENOMINAZIONE piazza Giacomini Giovanni	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1	
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>			 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">111</div>	DENOMINAZIONE via Tasso Torquato	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">112</div>	DENOMINAZIONE via Alfieri Vittorio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">113</div>	DENOMINAZIONE rua del Mago	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Tratto a cemento completamente deteriorato		 <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">114</div>	DENOMINAZIONE rua degli Spadari	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">115</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via di Cupra</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">116</h2>	DENOMINAZIONE via dei Malaspina	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">117</div>	DENOMINAZIONE via Giusti Giuseppe	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">118</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Giardino</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p> <p>Imbocco in selci squadrati. Presenza di Passetto</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">119</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dell'Aurora</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Canaletta segnata da una fila di selci squadrati</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">120</div>	DENOMINAZIONE rua dell'Orso	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

121

DENOMINAZIONE
via Carducci Giosue'

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO

- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">122</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Porta Tufilla</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Le canalette laterali sono in selce squadrata.</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">123</h2>	DENOMINAZIONE rua del Campo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Canaletta centrale in selce squadrata		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">124</div>	DENOMINAZIONE rua dei Tintori	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : I ciottoli sono misti a pietre di travertino sbozzate. Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">125</div>	DENOMINAZIONE via Monti Niccola	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Canalette laterali con posa in opera lineare. La traversa è in ciottoli di fiume		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">126</div>	DENOMINAZIONE rua del Laberinto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">127</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Giacinto</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">128</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dell'Armellino</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Canaletta con fila di bozze di travertino e caditoie in travertino</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">129</div>	DENOMINAZIONE via Foscolo Ugo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">130</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Castelfidardo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">131</div>	DENOMINAZIONE via Alamanni Pietro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty box for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">132</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE corso Vittorio Emanuele</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p> 
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">133</h2>	DENOMINAZIONE rua degli Orti	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">134</div>	DENOMINAZIONE via XIX Settembre	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">135</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Mercantini Luigi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">136</div>	DENOMINAZIONE rua Allegretti Carlo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Le canalette laterali presentano ciottoli, mattoni e bozze di travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">137</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua della Befana</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">138</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Guglielmo da Lisciano</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">139</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via dei Centini Piccolomini</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">140</div>	DENOMINAZIONE via Palestro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">141</div>	DENOMINAZIONE via dei Bonaccorsi	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">142</div>	DENOMINAZIONE via dei Bonaparte	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">143</h2>	DENOMINAZIONE piazza della Viola	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty box for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">144</div>	DENOMINAZIONE rua del Mattonato	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
145

DENOMINAZIONE
rua degli Albanesi

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

Fila di bozze di travertino centrali

foto 2

STATO DI CONSERVAZIONE:


- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">146</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Pietro della Scala</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p> <p>Presenza di passetto</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">147</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Alighieri Dante</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">148</div>	DENOMINAZIONE via De Gasperi Alcide	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">149</h2>	DENOMINAZIONE via Vecchi Candido Augusto A	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">150</div>	DENOMINAZIONE via San Germano	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px; border: 1px solid black;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">151</div>	DENOMINAZIONE via D'Annunzio Gabriele	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">152</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via delle Terme</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

153

DENOMINAZIONE
piazza Matteotti Giacomo

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

foto 2

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:


- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">154</div>	DENOMINAZIONE via Cairoli Benedetto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali			
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro			
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>			foto 1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">155</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Cornacchi Simone</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">156</div>	DENOMINAZIONE largo di Porta Romana	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">157</div>	DENOMINAZIONE via Rigantè Adriano	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto1 foto 2 

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 158a	DENOMINAZIONE via San Serafino da Montegranaro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
158b

DENOMINAZIONE
via San Serafino da Montegranaro

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO

- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

foto 2

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">159</div>	DENOMINAZIONE via Tucci Berardo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

160

DENOMINAZIONE

rua delle Stelle

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO

- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

foto 2

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:


- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">161</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via dei Soderini</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI : canalette laterali in arenaria</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 162a	DENOMINAZIONE via Annibal Caro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 162b	DENOMINAZIONE via Annibal Caro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">162c</h2>	DENOMINAZIONE via Annibal Caro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">163</h2>	DENOMINAZIONE largo della Fortuna	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">164</h2>	DENOMINAZIONE rua del Castoro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">165</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Giuderocchi Flavia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">166</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Longobardi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">167</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Mogliardi	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">168</h2>	DENOMINAZIONE rua dell'Archetto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">169</div>	DENOMINAZIONE rua delle Olive	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">170</div>	DENOMINAZIONE rua di Agismondo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">171</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Soderini Menichina</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">172</div>	DENOMINAZIONE rua del Giglio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">173</div>	DENOMINAZIONE rua di Caronte	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">174</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Narciso</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">175</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Meliaduso d'Ascoli</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">176</div>	DENOMINAZIONE rua del Bottaiò	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">177</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Bizzarri Prospero</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">178</div>	DENOMINAZIONE rua dei Grassi	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : <div style="height: 80px; border: 1px solid black;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">179</div>	DENOMINAZIONE rua dei Ferri	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : 		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
180

DENOMINAZIONE
rua dei Fiori

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI :

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">181</div>	DENOMINAZIONE rua d'Apollo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI : (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">182</div>	DENOMINAZIONE rua del Colombo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali			
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro			
RESTAURI DOCUMENTATI : Caditoia in travertino			foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">183</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Vicci	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
RESTAURI DOCUMENTATI : (Empty space for documentation)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">184</h2>	DENOMINAZIONE rua della Notte	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
RESTAURI DOCUMENTATI : 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">185</div>	DENOMINAZIONE rua del Tedesco	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 Individuazione planimetrica	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1	
RESTAURI DOCUMENTATI : Canalette laterali in mattoni			 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">186</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Paolino d'Ascoli</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>RESTAURI DOCUMENTATI :</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">187</div>	DENOMINAZIONE rua della Rocca Lino	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
RESTAURI DOCUMENTATI : (Empty space for documented restorations)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">188</div>	DENOMINAZIONE largo delle Concezioniste	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
RESTAURI DOCUMENTATI : 		
		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">189</h2>	DENOMINAZIONE via Marcucci Antonio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1	
RESTAURI DOCUMENTATI : Canaletta centrale in travertino (porzione sud) canalette laterali in bozze di travertino presenza di passetto			 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">190</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via San Giacomo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>RESTAURI DOCUMENTATI :</p> <p>Sotto l'asfalto si nota la pavimentazione in selci squadrati disposti in diagonale</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">191</div>	DENOMINAZIONE corso di Sotto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA : <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
RESTAURI DOCUMENTATI : Le canalette laterali sono in selce squadrata caditoie in ghisa circolari		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">192</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Grifi Carlo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>RESTAURI DOCUMENTATI :</p> <p>Alcune porzioni sono in ciottoli di fiume soprattutto le canalette laterali presenza di ammattonato sui lati</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">193</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Lago</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canalette laterali in bozze di travertino</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">194</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Costantini</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Ciottoli di fiume sulle canalette laterali</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
195

DENOMINAZIONE
via Buonarroti Michelangelo

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Canalette laterali in travertino
caditoie in ghisa circolari

foto 2

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

196

DENOMINAZIONE

rua del Pozzetto

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Fila di bozze di travertino al centro e laterali (a tratti)

foto 2

STATO DI CONSERVAZIONE:


- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">197</div>	DENOMINAZIONE via Lazzari Tullio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: (Empty space for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">198</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Magnoni Vincenzo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">199</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Mancini G.B.</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">200</div>	DENOMINAZIONE rua di Lepanto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 201	DENOMINAZIONE rua Sant'Emidio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di ammattonato sulle canalette laterali Inserti di bozze in travertino		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2 
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">202</div>	DENOMINAZIONE via Andreantonelli S.	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">203</div>	DENOMINAZIONE rua Lunga	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">204</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua della Quaglia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">205</div>	DENOMINAZIONE rua del Lauro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">206</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dell' Ortensia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">207</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Cardellino</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">208</h2>	DENOMINAZIONE piazza di Cecco	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">209</div>	DENOMINAZIONE via Dino Angelini	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">210</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Alvitreti Mariano</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">211</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Battisti Cesare</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">212</div>	DENOMINAZIONE via dei Notai	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">213</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Iannella Ottaviano</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canaletta centrale in travertino levigato</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">214</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Lenti</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">215</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua degli Armaioli</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">216</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua della Carità</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p> <p>Caditoia circolare in ghisa Presenza di passetto</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">217</div>	DENOMINAZIONE rua dell'Aquila	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Caditoia circolare in ghisa canaletta lineare al centro presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">218</h2>	DENOMINAZIONE via Dari Luigi	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">219</div>	DENOMINAZIONE rua delle Scaie	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">220</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE piazza Bonfini Antonio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">221</div>	DENOMINAZIONE via della Fortezza	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">222</h2>	DENOMINAZIONE via Orsini Antonio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">223</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Pacifici Massimo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">224</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Delfino</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">225</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Sacconi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p> <p>Zone in bozze di travertino canalette laterali in bozze di travertino</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">226</h2>	DENOMINAZIONE rua del Passo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">227</div>	DENOMINAZIONE rua dell'Usignolo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali			
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro			
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto			foto 1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">228</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Papavero</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">229</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Pascoli Giovanni</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">230</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via San Vittore</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">231</div>	DENOMINAZIONE via San Giuliano	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica 
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		foto 1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">232</h2>	DENOMINAZIONE via Torquato Lucio Manlio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">233</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua degli Sgariglia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p> <p>Presenza di bozze in travertino anche nelle canalette laterali. Arenaria laterale nell'allargamento stradale</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 234	DENOMINAZIONE rua della Pavoncella	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2 
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 235	DENOMINAZIONE rua Pozzo di Borgo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canaletta laterale con presenza di tracce di mattoni Travertino in bozze nelle linee di canaletta		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">foto 2</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">236</h2>	DENOMINAZIONE rua Meco del Sacco	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">237</h2>	DENOMINAZIONE rua del Tordo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Gradini con cordonata in travertino e ripiano in ciottoli di fiume		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">238</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Miniera Biagio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">239</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Giosafatti Lazzaro</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">240</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Teatro Antico</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">241</div>	DENOMINAZIONE rua Maiocca	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		 <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">242</div>	DENOMINAZIONE via dei Novelli	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		 <p style="text-align: center;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">243</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via dei Templari</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">244</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Trasi Ludovico</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">245</h2>	DENOMINAZIONE rua del Sole	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di caditoie circolari in ghisa laterali in bozze di travertino (tratti)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto1 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">246</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Bersaglieri</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">247a</h2>	DENOMINAZIONE lungo Castellano Sisto V	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
247b

DENOMINAZIONE
lungo Castellano Sisto V

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO

- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">248</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE Largo Giardino d'Infanzia</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Pavimentazione cn disegno in ciottoli di fiume e travertino</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">249</div>	DENOMINAZIONE via Porta Torricella	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">250</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua della Canonica</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p> <p>Lastre in pezzame vario Presenza di passetto</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">251</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE largo Manzoni Alessandro</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">252</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Tornasacco</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">253</h2>	DENOMINAZIONE piazza San Gregorio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di arenaria davanti alla chiesa		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

254

DENOMINAZIONE

via dei Marsi

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Scoline laterali in bozze di travertino lineare

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

foto 2



INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

255

DENOMINAZIONE

via Castellana

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO

- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2

INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">256</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Vestini	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di bozze in travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 257	DENOMINAZIONE rua del Mirto	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px; border: 1px solid black;"></div>		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">258</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Marrucini</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">259a</h2>	DENOMINAZIONE via Vezio Catone	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">259b</h2>	DENOMINAZIONE via Vezio Catone	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di caditoia circolare in ghisa		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">260</div>	DENOMINAZIONE via Parini Giuseppe	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Imbocco in ciottoli di fiume		 foto 1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">261</h2>	DENOMINAZIONE via delle Maioliche	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input checked="" type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Tratto di canaletta laterale in mattoni la strada ha un profilo a cordonata		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">262</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Della Torre	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 40px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

263

DENOMINAZIONE

via Pretoriana

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo


foto 2




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">264</div>	DENOMINAZIONE via di Vesta	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">265</div>	DENOMINAZIONE via dei Conti	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">266</div>	DENOMINAZIONE rua dei Piceni	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">267</h2>	DENOMINAZIONE rua degli Appuli	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center;">268</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Marcolini	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: (Empty box for notes)		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">269</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Malatesta Galeotto</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">270</div>	DENOMINAZIONE rua della Seta	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di caditoia circolare in ghisa		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">271</div>	DENOMINAZIONE rua della Vetriera	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">272</h2>	DENOMINAZIONE rua del Ponte Oscuro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di n. 2 passetti di cui uno affrescato presenza di caditoia in travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">273</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua Morani Eurialo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">274</div>	DENOMINAZIONE rua degli Appiani	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">275</div>	DENOMINAZIONE rua dell'Arco	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">276</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Barro Tito Betuzio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">277</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via della Piazzarola</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input checked="" type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Arenaria disposta in diagonale</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">278</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via D'Azeglio Massimo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Presenza di passetto moderno</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">279</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Salvadori Giulio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">280</div>	DENOMINAZIONE rua Sant'Antonio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">281</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Sanniti	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Mezzeria in selci squadrati		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		foto 2

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">282</h2>	DENOMINAZIONE rua delle Mura	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">283</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Pacifici Mazzoni Emidio</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">284</h2>	DENOMINAZIONE via Capitolina	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canalette laterali in selce squadrata		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 285a	DENOMINAZIONE via Saccoccia Celso	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Individuazione planimetrica</p>
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 2</p>
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
285b

DENOMINAZIONE
via Saccoccia Celso

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

STATO DI CONSERVAZIONE:

- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro



foto 2

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">286</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Parnaso</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canaletta centrale in cubetti di arenaria</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		foto 2

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°

287a

DENOMINAZIONE

via Sant'Angelo

UBICAZIONE

ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
 Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
 Sabbia e cemento
 Malta cementizia
 Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
 A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
 Ciottolo di fiume
 Porfido
 Arenaria
 Travertino
 Cotto
 Asfalto
 Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
 Diagonale
 A coda di pavone
 Ad archi contrastanti
 Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Scalinata in travertino + cordonata
 presenza di caditoia circolare in ghisa
 canalette laterali in mattoni e bozze di travertino

foto 2

STATO DI CONSERVAZIONE:


- Cattivo
 Mediocre
 Buono
 Ottimo

INTERVENTI AMMISSIBILI:


- Rifacimento totale
 Rifacimento parziale
 Integrazione
 Sostituzione
 Altro




COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">287b</h2>	DENOMINAZIONE via Sant'Angelo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input checked="" type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input checked="" type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Tratto in spinato in cotto piazzale sovrastante in ciottoli di fiume		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">287c</h2>	DENOMINAZIONE via Sant'Angelo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Tratto in spinato in cotto piazzale sovrastante in ciottoli di fiume		 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">288</div>	DENOMINAZIONE rua dei Falconieri	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canaletta centrale in bozze di travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">289</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua dei Peligni</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input checked="" type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p> <p>Ciottolo di fiume con canalette in bozze di travertino Bozze di travertino errante</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">290</h2>	DENOMINAZIONE viale della Rimembranza	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">291</h2>	DENOMINAZIONE via Colombo Cristoforo	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">292</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Ricci Francesco</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto 1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">293</div>	DENOMINAZIONE via Milani Antonio	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canaletta centrale in selce squadrata		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">294</h2>	DENOMINAZIONE rua Vannini Pietro	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canalette laterali in selce squadrata presenza di elementi in travertino presenza di passetto		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">295</h2>	DENOMINAZIONE via delle Convertite	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canalette laterali in selci squadrati presenza di elementi in travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		 foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">296</h2>	DENOMINAZIONE rua del Fanello	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°
297

DENOMINAZIONE
via del Crocefisso

UBICAZIONE
ZONA1 Centro Storico

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO


- Terra stabilizzata
- Massetto

STRATO DI ALLETTAMENTO

- Sabbia
- Sabbia e cemento
- Malta cementizia
- Altro

ANDAMENTO STRADA

- Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali
- A schiena d'asino con caditoie laterali



Individuazione planimetrica

DESCRIZIONE DEI MATERIALI:

- Selce squadrata
- Ciottolo di fiume
- Porfido
- Arenaria
- Travertino
- Cotto
- Asfalto
- Altro

DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:

- Lineare
- Diagonale
- A coda di pavone
- Ad archi contrastanti
- Altro



foto1

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Presenza di elementi in travertino
slargo con presenza di asfalto

foto 2

STATO DI CONSERVAZIONE:


- Cattivo
- Mediocre
- Buono
- Ottimo




INTERVENTI AMMISSIBILI:

- Rifacimento totale
- Rifacimento parziale
- Integrazione
- Sostituzione
- Altro


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">298</h2>	DENOMINAZIONE rua del Cieco	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canaletta centrale in bozze di travertino nello slargo travertino e ciottoli di fiume		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">299</h2>	DENOMINAZIONE rua Talucci Spino	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Canalette laterali in selci squadrati presenza di elementi in travertino		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">300</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Falcone Giovanni e Borsellino Paolo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">301</h2>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Galilei Galileo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		 <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">foto 1</p>
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		 <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="margin: 0;">302</h2>	DENOMINAZIONE Strada della Fortezza Pia	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro		Individuazione planimetrica
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: 		foto1
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">303</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via Mediterraneo</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">304</div>	DENOMINAZIONE via Tirreno	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <h2 style="text-align: center; margin: 0;">305</h2>	DENOMINAZIONE rua dei Dalmonte	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali		 Individuazione planimetrica	
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input checked="" type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro			
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro		 foto 1	
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Elemento centrale in bozze di travertino			 foto 2
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo			
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro			


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">306</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE via della Cartiera</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada con caditoie centrali <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">307</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE rua del Ricovero Ferrucci</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input checked="" type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: right;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		


COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">308</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE largo degli Cataldi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input checked="" type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		<p style="text-align: center;">Individuazione planimetrica</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input checked="" type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		<p style="text-align: center;">foto1</p>
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		<p style="text-align: center;">foto 2</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° 309	DENOMINAZIONE rua Frantoia	UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO <input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto STRATO DI ALLETTAMENTO <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro ANDAMENTO STRADA <input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input checked="" type="checkbox"/> A schiena d'asino		
DESCRIZIONE DEI MATERIALI: <input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA: <input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro		
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: <div style="height: 80px;"></div>		
STATO DI CONSERVAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo		foto 2
INTERVENTI AMMISSIBILI: <input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro		

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N° <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">310</div>	<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE largo degli Odoardi</p>	<p style="text-align: center;">UBICAZIONE ZONA1 Centro Storico</p>
<p>CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE / SOTTOFONDO</p> <p><input type="checkbox"/> Terra stabilizzata <input checked="" type="checkbox"/> Massetto</p> <p style="text-align: center;">STRATO DI ALLETTAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Sabbia e cemento <input checked="" type="checkbox"/> Malta cementizia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p style="text-align: center;">ANDAMENTO STRADA</p> <p><input type="checkbox"/> Pendenza verso il centro strada <input type="checkbox"/> A schiena d'asino con caditoie laterali</p>		
<p>DESCRIZIONE DEI MATERIALI:</p> <p><input type="checkbox"/> Selce squadrata <input type="checkbox"/> Ciottolo di fiume <input type="checkbox"/> Porfido <input type="checkbox"/> Arenaria <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Cotto <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>DESCRIZIONE DELLA POSA IN OPERA:</p> <p><input type="checkbox"/> Lineare <input type="checkbox"/> Diagonale <input type="checkbox"/> A coda di pavone <input type="checkbox"/> Ad archi contrastanti <input checked="" type="checkbox"/> Altro</p>		
<p>ELEMENTI CARATTERIZZANTI:</p>		
<p>STATO DI CONSERVAZIONE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo</p>		foto 2
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI:</p> <p><input type="checkbox"/> Rifacimento totale <input type="checkbox"/> Rifacimento parziale <input type="checkbox"/> Integrazione <input checked="" type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Altro</p>		