DiSCi - Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Sezione di Archeologia - Università di Bologna
Laboratorio di Topografia

Progetto di intervento di documentazione archeologica e diagnosi dello stato di conservazione e di degrado di alcuni tratti della cinta muraria del centro storico di Ascoli Piceno (AP).

SITO 2 -TAVOLA 2

Funzionario Archeologo — dott. Filippo Demma
Direttore dell'Esecuzione — Ing. Paolo Leccesi
Committente — Comune di Ascoli Piceno (AP)

Rilievo topografico e restituzione:
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Sezione di Archeologia

Responsabile di Progetto — prof. Enrico Giorgi
Rilievo topografico e restituzione — dott. Michele Silani

data: 30/06/2016
Scala 1:20



Ortofoto

Analisi strutturale e mappatura del degrado

LEGENDA DELLE TESSITURE MURARIE

PIANTA sezionate | PIANTA in proiezione | SEZIONE/PROSPETTO originali | SEZIONE/PROSPETTO di restauro

- OPUS QUADRATUM
- OPUS INCERTUM
- OPUS QUASI-RETICULATUM
- OPUS RETICULATUM
- OPUS LATERICIUM (TESTACEUM)
- OPUS MIXTUM RETICULATUM-LATERICIUM
- OPUS MIXTUM VITTATUM-LATERICIUM
- OPUS VITTATUM
- OPERA INCERTA
- OPUS CAEMENTICIUM
- OPUS SIGNINUM
- OPERE MODERNE
- INTONACO
- TERRA
- BASOLATO
- STRUTTURE NON VISIBILI
- STRUTTURE IN PROIEZIONE

LEGENDA ANALISI STRUTTURALE

- DISTACCO
- CROLLO
- LESIONE
- DISCONNESSIONE

LEGENDA MAPPATURA DEL DEGRADO

- PRESENZA DI VEGETAZIONE
- DISGREGAZIONE
- MANCANZA

N

0 2 4 Meters