Progetto di intervento di documentazione archeologica e diagnosi dello stato di conservazione e di degrado di alcuni tratti della cinta muraria del centro storico di Ascoli Piceno (AP).

SITO 5 -TAVOLA 5

Funzionario Archeologo Direttore dell'Esecuzione Committente

Bologna

Università

eologia

7 6

•


Dipartimento orio di Topogi

4

0

2

dott. Filippo Demma Ing. Paolo Leccesi Comune di Ascoli Piceno (AP)




Rilievo topografico e restituzione: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Sezione di Archeologia

Responsabile di Progetto Rilievo topografico e restituzione

prof. Enrico Giorgi dott. Michele Silani

data: 30/06/2016 **Scala 1:20**





Ortofoto prospetto Est: Analisi strutturale e mappatura del degrado



Ortofoto prospetto Ovest: Analisi strutturale e mappatura del degrado