

Progetto di intervento di documentazione archeologica e diagnosi dello stato di conservazione e di degrado di alcuni tratti della cinta muraria del centro storico di Ascoli Piceno (AP).

SITO 6 -TAVOLA 6
PLANIMETRIA

Funzionario Archeologo
Direttore dell'Esecuzione
Committente

dott. Filippo Demma
Ing. Paolo Leccesi
Comune di Ascoli Piceno (AP)

2403375

2403400

2403425

4745400

4745375

4745350

4745325

Saggio4

Saggio2

Saggio1

Saggio3

0

5

10

15

20

25 m

Rilievo topografico e restituzione:
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Sezione di Archeologia

Responsabile di Progetto
Rilievo topografico e restituzione

prof. Enrico Giorgi
dott. Michele Silani

data: 30/06/2016
Scala 1:100
Sistema di riferimento: Gauss Boaga Fuso Est - Roma 1940

PIANTA sezionate

in proiezione

SEZIONE/PROSPETTO originali

di restauro

OPUS QUADRATUM

OPUS INCERTUM

OPUS QUASI-RETICULATUM

OPUS RETICULATUM

OPUS LATERICUM (TESTACEUM)

OPUS MIXTUM RETICULATUM-LATERICUM

OPUS MIXTUM VITTATUM-LATERICUM

OPUS VITTATUM

OPERA INCERTA

OPUS CAEMENTICUM

OPUS SIGNINUM

OPERE MODERNE

INTONACO

TERRA

BASOLATO

STRUTTURE NON VISIBILI

STRUTTURE IN PROIEZIONE

LEGENDA MAPPATURA DEL DEGRADO

PRESENZA DI VEGETAZIONE

DISGREGAZIONE

MANCANZA

LEGENDA ANALISI STRUTTURALE

DISTACCO

LESIONE

DISCONNESSIONE

CROLLO

DEFORMAZIONE

ROTAZIONE