



PARTICOLARE VASCHE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



LEGENDA IMPIANTO ESTRAZIONE ED ALLONTANAMENTO PERCOLATO

- CONDOTTA PER CARICO CISTERNA PER SMALTIMENTO PERCOLATO
- LINEA ADDUZIONE PERCOLATO DA VASCA A/B A VASCA C @ 90
- CONDOTTA DI FONDO CAPTAZIONE PERCOLATO VASCA 1 A GRAVITA'
- LINEA TRASPORTO PERCOLATO
- POZZO DI ESTRAZIONE CON POMPA ESTRAZIONE AUTONNASCANTE
- POZZO DRENANTE REALIZZATO IN FASE DI GESTIONE
- VASCA STOCCAGGIO
- RECINZIONE-LIMITE DISCARICA
- RECINZIONE IMPIANTO DI ECO-GESTIONE
- LIMITE CENTRO RACCOLTA COMUNALE

COMUNE DI ASCOLI PICENO

REGIONE MARCHE  
ASCOLI PICENO

REALIZZAZIONE DELLA VASCA N. 6 NELLA DISCARICA COMPENSATORIA DI ASCOLI PICENO LOCALITA' RELUCE

PROGETTO DEFINITIVO  
PLANIMETRIA STATO ATTUALE  
RACCOLTA PERCOLATO

TAQUILA: SA-03C  
SCALA: 1:1000  
DATA: APR. 2014

LOCO COMMITTENTE: ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.

PROGETTISTA: CUBE SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA

NO.	DATA	INTERVALLO	IDENTIFICAZIONE	VERIFICATO	ACQUISTO	APPROVATO
1	DATA 1	PROGETTATO	DATA 1	DATA 1	DATA 1	DATA 1
2	DATA 2	PROGETTATO	DATA 2	DATA 2	DATA 2	DATA 2

1. COLLABORATORE: [ ]